# محاضرات فئ ترميم الآثار

( مع خاؤج أثرية إسلامية )


إعطاكم

د. جمال خير الله

د. حجاجي إبراهيم

7..0

**) ?** 



S

--

ī.,

#### مقدمسة

يمكن القول بأن الترميم هو محاولة علاج وصيانة الأشر أو إعادته إلى شكل أقرب للأصل دون إضافة أو تعديل نؤثر على أثريته ، كما أنه يعد عملية إجراء علاج للأثر المسن في محاولة لإزالة بصمات الزمن ومظاهرها عليه مثل الشروخ والتقوب والكسور والتشققات والتهتكات.. إلخ.

و إذا كان الترميم هو عملية تقنيــة ذات أســـلوب خـــاص معروف عالميا إلا أنه في الوقت ذاته عملية فنيـــة ذات أســـلوب جمالي ينطلب حساً عالياً ويعتمد على الفن و المهارة اليدوية.

ونقوم عملية الترميم على دراسة الأثر الثابت أو العمل الفنى المنقول من حيث مادته (عضوية أو غير عضوية) المسيد أو المصنوع منه وعلى خواصها الطبيعة والكيميائية ، كما تعتمد على الظروف البيئية المحيطة به من حيث إقامته فلى مناطق تتعرض لتأثير الظروف الطبيعية من ضوء وحرارة ومطر ... البخ. أو من حيث حفظه داخل منشات كالمتاحف والمكتبات والمبانى الأثرية .. إلخ.

ولذا فإن عملية الترميم ليست مجرد عملية إصــــلاح لمــا يتلف من هذه الآثار بل هي عملية ذات طبيعة خاصة لها أصولها وتقاليدها ؛ حيث تجب ممارستها من منطلق الخــبرة الواســعة وتقاليدها ؛ حيث نجب ممارستها من منطلق الخبرة الواسعة والإلمام الكامل بطبيعة وخصائص ووظائف الأنبواع الأثرية المختلفة من آثار ثابتة أو تحف منقولة أو مقتنيات ثقافية ذات طبيعة كيميائية وبيولوجية خاصة.

وتسبق عملية الترميم خطوات لابد منها مثل معالجة الأثر كيميائياً وتنظيفه وتثبيته وتقويته ولصقه وأستكمال الأجراء الناقصة منه ، ومن ثم تأتى عملية الترميم تالية لهذه الخطوات ومتممة لها.

وتنتمى مجموعات الآثار المختلفة إلى نوعين من حيث مواد بنائها أو تصميمها وهما المواد العصوية : وتشمل الخسب والنسيج والجلد والرق والورق والبردى والعظم والعاج والشعر والألياف ، وهي مواد تحتوى في تركيبها الكيميائي على عنصر الكربون وتضم مقتنيات المتاحف الكثير منها.

أما النوع الثاني فهو المواد الغير عضوية مثـل الحجـر والآجر والفخار والخزف والمعادن والرجاج والبلاط ، وهي مواد أشد صلابة من النوع الأول (المواد العضوية) وتكونت أعمالها الغنية من عنصر من هذه العناصر أو باتحاد عنصرين أو أكـــثر معاً لإقامته.

#### مبادىء علم الترميم قديما :

مارس المصريون القدماء عمليات ترميم المنشآت لإيمانهم بأنها وجدت لتبقى وخاصة المنشآت الدينية منها ، وأثبتت الدلائل المادية والدراسات الأثرية أن "خع إم واست" الذي يسمى "أبو علم الترميم" في مصر القديمة وهو إبن رمسيس الثاني الذي ينتمل للأسرة التاسعة عشرة من عصر الرعامسة قد قام بحصر المنشآت التي تحتاج لإصلاح وتدعيمها وتقويتها بما فقدته مسن عناصر معمارية وكتابة تقارير عن حالتها.

ومن الأمثلة القائمة على ممارسة المصربين القدماء للترميم ما هو في معبد "أبوسنبل" (على بعد ٢٨٥ كم جنوب أسوان) وذلك في الأجزاء التي تهدمت أسفل الجزء الحامل الدي يقع تحت الذراع الأيمن لتمثال الملك رمسيس الثاني ، ومس المبادئ التي أرساها المصربون القدماء في علم الترميم:

- استكمال الأجزاء الناقصة من المنشآت الأثرية بأحجار من نفس النوع الذى استخدم فى تشييد الأثر نفسه.
- ٢) ضرورة ليضاح أن الأجزاء التي تم استكمالها تتميز على الأجزاء القديمة (الأصلية) ويلاحظ عدم استواء الأحجار المستخدمة في بعض منشآت الأسرة التاسعة عشرة مع أسطح الأحجار الأصلية المحيطة بها حيث نقل عنها بنحو ٢:٣


٣) تحديد الزمن (التاريخ) الذى جرت عملية الترميم فيه و هو ما وجد على بعض أحجار معبد أبوسنبل حيث حفر اسم الملك فى عدة خراطيش كدليل على إجراء عمليات الترميم فى عهده تحديداً.

- غ) ضرورة استخدام مواد الربط (المونات) الجيدة في لصق مواد البناء التي يراد استكمال الأجزاء الناقصة من المنشآت الأثرية بها وقد استخدم المصريون القدماء مونة قوية مكونسة مسن (جيس زمل جير رماد الأفران).
- تحدید الشروخ و الشقوق التی حدثت بفعل الزلازل و غیرها ثم مانها بكتل متفاوتة الحجم من الأحجار قبل وضع مواد الربط (المونة) علیها حتی لا تمتص نسبة كبیرة من المیاه بالمونیة و و تتعرض للتشقق و عدم التماسیك میرة أخیری ، كمیا أن للأحجار متفاوتة الأحجیام دور فی امتصیاص الذبذبیات الصادرة عن الهزات المختلفة التی تتعرض المنشأة لها.
- ومن الدراسات التي تشير إلى دور المصرييس القدماء في مجال ترميم الآثار ، تمثال أبو الهول الذي خضع لكشير من عمليات الترميم منذ الدولة القديمة وتدل علي ذلك بعض النصوص التي جاءت على لوحة الحلم الجرانيتية الباقية لليوم وفيها بالهيرو غليفية ما يشير إلى أن الملك تحتمس الرابع ذكر

أن (أبو الهول جاءه في المنام وحثه على ضرورة إز السة مسا تراكم من أمواج الرمال في جو انبه المختلفة) وأنه ما إن فعل ذلك حتى تولى حكم مصر. كما تعرض هذا التمثال لسترميم كبير في العصر اليوناني الروماني عندما تعرضت جو انسب منه للتلف الشديد فتم ترميم الأجراء السفلي منه بكتسل مسن الحجر الجيري ذي الجودة الكبيرة. 

# مِكْرُورِياتِ الْهِكُرُّـابِ

الصفحة	الموضوع
• •	مقدمة.
• •	علاج و صيانة البرونز Bronzo .
	الفصل الأول: عوامل تلف وإنهيار المنشأت الأثرية .
**	القصل الثاني: مواد البناء و اهميتها في ترميم
	الأجزاء التالفة في المنشأت الأثرية .
٤٦	الفصل الثالث: نماذج لترميم بعض المنشأت الأثريــة
	الإسلامية .
90	الفصل الرابع: نماذج للترميم المعماري لآثار مدينة
	فوة -
١٣٤	العصل الخامس: نماذج لمنشأت إسلامية تم ترميمها .
١٨٦	المعادر و المراجع العربية .
197	المراجع الأجنبية .
۱۹۸	فمرس اللوحات .
۲.۷	اللوحات .



# علاج و صيانة البرونز ( Bronzo )

• 

## علاج و صيانة البرونز Bronzo

### \* مواحل العلاج :

- ١) تنظيف يدوى ميكانيكى (فرشاة الأسنان)
- ٢) حمام ماء مقطر (خالى من الأملاح) . aqua m.
  - ٣) حمام كحول ( Alicol ) .
  - ٤) حمام اسيتون ( Acetone ) .
  - ه) تجفیف تحت مصباح کهربی ( Lampada ) .
    - ٦) وضع في الفرن Forno . '
    - ٧) تكرار العمليات من ١-٦ عدة أيام .
      - ۸) عمل إختبار أملاح Clori test
- ٩) فى حالة ثبوت عدم وجود راسب أبيض ننتقل إلــــى
   الخطوة الثانية ، أما فى حالة وجود راســـب أبــيض
   يكرار من ١-٧ عدة مرات ثم عمل إختبار بعد عــدة
   أيام .

# يعد الإنتقال للمرحلة ألثانية تقدم الخطوات التالية :

- ا) حجرة رطوبة Camera umide
- للتأكد ما إذا كان هناك أملاح لم تكتشف أو عند التحفة استعداد للمرض .
- ٢) بعد الإختبار إما تكرار عملية حجرة الرطوبة مرة
   أخرى أو الإنتقال إلى المرحلة الثالثة .
- ٣) وضع فى محلول A. T. A. (بنزوتريا ازولو )
   لعزلها عن أى أملاح مستقبلاً
- ٤) لـ صق الأجراء المكسورة بالكيمى تشاك أو بلوس .
- .ه) كيمى نشاك لاصق سريع مثل (أمير ألف) أو يلوس لاصق بطئ (مثل الأوهو) و لابد من استخدام الإثنين .
- ٦) إستكمال الجزء الناقص بإستخدام تراب سينا + مادة
   لاصقة .

٧) تقوية بإستخدام البارالون بحذر شديد .

و بعد إنتهاء مرحلة العلاج توضع في المتحف.

درجة الحرارة من 14 - 16 .

و رطوبة من ٥٥ % – ٦٥ % .

#### الفصل الأول عوامل تلف وإنهيار المنشآت الأثرية

تتقسم العوامل التى تحدد التلف أو الانهيار أو كل ما يستوجب معه صيانة و ترميم المنشأت الأثرية إلى عدة أقسام و أولها عوامل خارجية قوية كالزلازل وهى أهم عوامل انهيار وتلف المنشأت الأثرية وبخاصة الإسلامية منها ، والقسم الثاني عوامل خارجية غير قوية كتغير الجو وارتفاع نسبة الرطوبة ومياه الرشح والأملاح ، والقسم الثالث عوامل داخلية خاصة بمادة البناء نفسها مثل كل المتغيرات التى تطرأ على الخواص الطبيعية والكيميانية لمادة بناء الأثر هذا إلى عوامل مساعدة كأخطاء غير متوقعة في عمليات الحفر واستخراج القطع الأثرية وأخرى تتعلق بأمور الترميم نفسها، هذا إلى ما يتحطم أو ينهار أو ينكسر عسن وطريق نقل القطع الأثرية من مكان إلى آخر.

#### أولاً : تأثيرات الزلازل على المنشآت الأثرية :

تعرف الزلازل بأنها هزات أرضية تابعة لحركة أرضية لا انقطاع لها تمتد باستمر ارية بين الضعف والشدة ، وأشارت بعض الدر اسات العلمية والأثرية إلى أن تاريخ أقدم زلازل قوى أشر على المنشآت الأثرية هو الذي ضرب قرية تلل بسطا ٢٨٠٠ ق.م. وقد تسبب في تهدم منشآت هذه القرية التي مازال الكشير

من أحجار بنائها متناثراً حتى اليوم أو مدفوناً تحت سطح الأرض.

وتشير الاحصاءات الزلزالية إلى أن مدينة القاهرة تتعرض في كل قرن من الزمان لضربات ثلاثة زلازل كبيرة وكانت مدينتا القاهرة وأنطاكية هما أكثر المدن العربية الإسلامية تعرضا لضربات الزلازل القوية حسما ذكرت مصادر التاريخ والحضارة الإسلامية.

-

و اهتم الكثيرون من علماء المسلمين بأمور الرلازل وتفسيرها كظاهرة طبيعية ومحاولة تحديد أسبابها مثل ابن سينا (20 - الأمام السيوطى ١٩٤٩ - ١٩٣ هـ (20 - المام) في كتابه (كشف الصلصلة عن وصف الزلزلة) الدى ضمنه معلومات هامة عن أهم الزلازل التي ضربت العالم الإسلامي منذ عام ٢٠ هـ (١٤٦م) وحتى وفاة هذا المورخ المحدث عام ٩١٣ هـ (١٥٠٥م).

ومما يذكر أن الزلازل تعتبر حركات أرضية ولذلك فهى جزء من حركة الأرض ينتج عنه تدمير كثير من القرى و المدن بالقضاء على منشآتها إما جزئياً أو كلياً، وقد عرف كتسير من العلماء الزلازل بأنها هزات أرضية تاتجة عن خصوصية البنية الداخلية لطبقة الأرض وقشريتها القارية و المحيطية و الحركسات

والتغيرات المستمزة المواد المعدنية التي تدخل ضمين تكويين طبقات الأرض ، لذلك وجب علينا معرفة حركيات القشرة الأرضية والصفائح البنائية ، ومن ثم التطرق لمعرفة أسيباب الولازل ومقاييسها ، ويتلو ذلك التعريج على أقوى الزلازل في مصرحتي ١٩٩٢م ومدى تأثيرها على المنشأت الأثرية.

أ - القشرة الأرضية: وهي تتكون مـن قسـمين ، الأول القشرة القشرة القارية (للمعمور) والثاني القشرة المحيطية (للمياه) ويتراوح سمك النوع الأول ما بين ٣٠ - ٤٠ كـم ٠فـي المناطق السهلية وحوالي ٥٠كم في المنساطق الجبليـة ، تتكون هذه القشرة من ثلاثة طبقات الأولى وهـي العليا (سمكها يتراوح ما بين ٢ - ١٠ كـم ) فـي الغالـب، وتتكون من صخور رسوبية وهي المكونة مـن حبيباك معدنية لصخور سبق تكوينها عن طريق نقلهـا بواسـطة عوامل جوية مختلفة كالمياه والرياح إلى أماكن ترسيبها ، وتبلغ كثافة الصخور بهذه الطبقة حوالي ٢,٢جـم/سـم٣ وتحدث بها أمواج اهتزازية تتراوح في سرعتها مـا بيـن وتحدث بها أمواج اهتزازية تتراوح في سرعتها مـا بيـن

أما الطبقة الثانية لقشرة الأرض فتتميز بأن صحورها أكثر كثافة من العليا حيث أنها تتكون غالباً من صحور متحولسة

ناشئة عن التحول في درجات الحرارة المرتفعة أسفل قشرة الأرض أو ما يصاحب عمليات تشكيل وبناء المرتفعات والهصاب ويبلغ سمك هذه الطبقة ما بين ١٠: ٢٠ كم وتبلغ كثافة صحورها ما بين ٢٠: ٢٠٤ جم/سم٣ في حين تبلغ سرعة الأمواج الاهتزازية المصاحبة لحركة الزلازل بها ما بين ٥: ٢٠٦ كم/ث، وأهم صخورها الجرانيت والنيس والشست والرخام والإردواز والكوراتز. أما الطبقة الثالثة فيعتبر البازلت والجابرو والديوريت أهم صخورها وهي صخور نارية تتراوح نسبة المعادن فيها ما بين ٥٠: ٥٠٪ وألوانها ما بين الأحمر الداكن والرمادي الأسعود، وتبلغ وألوانها ما بين الأحمر الداكن والرمادي الأسعة في حين تتراوح سرعة الأمواج الاهتزازية فيها ما بين ٥: ٦ كم/ث، كما تتميز باختفاء طبقة الجرانيت بها وأنها أقل سمكا في القشرة الأرضية المحيطية عنها في القشرة المحيطية عنها في القشرة المحيطية عنها في القشرة الأرضية المحيطية عنها في القشرة المحيطية عنها في القشرة المحيطية عنها في القشرة الأرضية المحيطية عنها في القشرة الأرضية المحيطية عنها في القشرة المحيطية المحيطية عنها في القشرة المحيطية المحيط

ب - محاولة معرفة أسباب ودرجات الزلازل : يعرف الزلزال بأنه حركة اهتزازية أو ذبدبات أرضية مختلفة اختلافاً كلياً في شدتها وتأثيرها ، فالبعض منها مدمر ذي تأثير قوى على المنشآت والبعض الآخر أقل حدة وقول ، ويقسم بعض العلماء الهزات الأرضية حسب شدتها إلى عدة أقسام هي:

١- زلزال لا يشعر به إلا المتخصصون (المتمرسون).

٢- زلزال لا يشعر به سوى قلة من الناس.

٣- زلزال يشعر به كثير من الناس.

٤- زلزال يمكن معرفة شدته من خلال حركة غير عادية في سطح الأرض أو النوافذ والأبواب وحركة الأنساث وأدوات الإضاءة وغيرها.

٥- زلزال قوى شيئا ما يستيقظ على أثره النائمون.

٦- زلزال يسبب تلفأ أو انهباراً لبعض العناصر المعمارية.

٧- زلزال يؤدى لتصدع عدد كبير مــن العنــاصر المعماريــة
 و الفنية.

۸- زلزال مدمر یؤدی لشیوع الدمار فی کشیر من المنشآت
 الأثریة وغیر الأثریة.

ويرى بعض العلماء أن الزلزال يحدث تبعاً للحركات المفاجئة لطبقات القشرة الأرضية عندما تصل التفاعلات والإجهادات المصاحبة لهذه الطبقات إلى درجة الشدة لتصل لنقطة محددة يترتب عليها حدوث شرخ وتزحلق في طبقات هذه القشرة ، ويحتوى سطح الأرض على عشرين من الصفائح التكوينية المستقلة التي تسبح على طبقات لينة وتكون هذه الصفائح في حركة مستمرة بسبب الموجات الاهتزازية.

ويحتوى باطن الأرض على طاقات حرارية هائلة تختلف من طبقة لأخرى وتسبب تحركات فى اتجاهات متعاكسية بين الطبقات وتكون عادة مسؤلة عما يحدث للتكوينات المعدنية فيباطن الأرض من تغيرات فيزيو كيمائية وتنتج عسه حدوث تغيرات فى التركيب البنائي للقشرة مما يتولد عنه الزلزال.

ومن أسباب حدوث الزلزال ، التأثيرات الباطنية الجانبيسة في باطن الأرض مما يؤدى معه لظهور اجهادات وضغوط في بنية الصفائح الداخلية مما يؤدى كذلك إلى تكسرها وحدوث الزلازل كنتيجة ناشئة عن الإستجابة لعمليات التشيقق والتميزق الأرضي ويمكن أن تحدث الزلازل كنتيجة لحركة اصطدامية بين طبقات القشرة الأرضية تنشأ عن عمليات البناء في باطن الأرض أو كنتيجة كذلك للتفجيرات النووية التي تقوم بها بعض الدول ، ومن المعروف أن الشقوق العظيمة في القشرة الأرضيسة تعتبر اصطلاحاً بؤراً زلزالية وتنطلق هدذه الهزات من الشقوق باستمرار ما دامت عمليات التصدع في الصخور والصفائح البنائية مستمرة.

#### ج - تأثير الزلال على المنشآت الأثرية المصرية :

لحسن الحظ أن كثيراً من الدراسات عن الرلازل التى وقعت فى مصر يؤكد أنها من النوع الضعيف أو المتوسط (٥٠٤: ٥٠٥ بمقياس ريختر) وأكثر مناطق مصر تعرضا للزلازل هى ساحل البحر المتوسط وخليج العقبة وخليسج السويس وشرق الدلتا ومنطقة غرب القاهرة ، ويمكن تقسيم الزلازل فى مصر إلى ثلاثة أنواع:

الأول : زلزال يقع بالقرب من حافة الألواح التكتونية.

الثانى: زلز ال يقع داخل الألواح التكتونية.

الثالث: زلزال بركاني.

فالنوع الأول يتميز ببساطة وكثرة حدوثه بسبب الحركة المستمرة في الألواح التكتونية مما ينتج عنه تصبدع الصخور وانز لاقها ، والنوع الثاني ينشأ في المناطق المتصدعة داخل الألواح التكتونية ، أما النوع الثالث فيقع بسبب الثورات البركانية وهو نوع نادر الحدوث في مصر.

وتشير بعض الاحصاءات إلى أن ثلاثة زلازل وقعت فـــى مصر هى أشدها وهى زلازل العقبة (١٠٧٢ - ١٢١٢ – ١٥٨٨م) وشدتها تراوحت بين ٨-٩ درجات ، وزلزال الفيـــوم ١٣٠٣ (٨

درجات) فى حين كان أهم زلزال أثر على المنشات الأثرية وخاصة الإسلامية منها وهو آخرها من حيث القوة هو الذى وقع فى أكتوبر سنة ١٩٩٢ وذلك فى الثالثة وعشر دقائق بعد ظهر ذلك اليوم وضرب مع القاهرة عدداً آخر من المدن المصرية وكانت قد قدرت شدته ما بين ١٥٠: ٩,٥ بمقياس ريختر واستغرق ٥٨ ثانية وكان مركزه كفر حميد بمركز العياط (جيزة) على بعد ٣٠ كم جنوب غرب القاهرة. وكانت طاقته تعادل نحو تفجير ٣١٦٠ طن من مادة ت ن ت شديدة الانفجار كما ذكرت ذلك إحدى الدراسات.

أما المركز العميق لهذا الزلزال فهو يقع على فالق بعمــق ٥٢كم من سطح الأرض ويخترق نطاقاً ســميكاً مــن الصخـور الرسوبية التي تعلو طبقة الصخور النارية.

ويرى بعض علماء آخرين أن بؤرة هذا الزلزال كانت تقع على الحافة الجنوبية لدلتا قديمة لنهر النيل تعود للعصر الميزونى (منذ حوالى ٢٣٠ مليون سنة).

وكان من أهم ما ترتب على أثر هذا الزلزال هو تصدع كثير من الأجزاء والعناصر المعمارية للمنشأت الأثريــة ومنهــا الإسلامية وذلك للأسباب التالية :

- ١- أن تصميم هذه المنشأت لا يقاوم الاهتزازات الزلزالية.
- ٢- أن معظم هذه المنشأت شيدت من مواد مختلفة في خواصها الفيزيو كيمائية وبالتالي فهي مختلفة في درجة تأثرها بالزلزال الأمر الذي ينتج عنه أضرار كبيرة في مواد البناء الضعيفة.
- ٣- أن هذه المنشأت تتعرض في فترات التاريخ المختلفة للعديـــد
   من أسباب التلف الأخرى غير الزلازل مما يفقدها القوة على
   مقاومتها ميكانيكياً.
- ٤- أن بعض المنشأت عندما تتعرض للزلزال يتسبب ذلك فى انفصال الجدران عن بعضها وتصدعها كلياً أو جزئيا وظهور كثير من الشقوق فى عناصرها المعمارية وتتوقيف قدرة المنشأت على مقاومة الزلازل على عدة اعتبارات منها!
  - أ نوعية المبنى.
- ب مدى تماسك الجدران والأسقف مع العناصر المعمارية الأخرى.
- جــ النظام التخطيطي والإنشائي للمبنى ، ولا شك أن العديد من
   العوامل الأخرى يعتد بها في تحديد مواطن الضعف والقوة
   في المنشآت الأثرية.

واتفق كثير من العلماء على أن المنشآت الأثرية الإسلمية بالقاهرة تندرج تحت هذه المجموعة من المنشآت المتميزة بكثرة عناصرها المعمارية والفنية الزخرفية ومواد بنائه ضعيفة نوعاً ما حيث أنها من عناصر رسوبية ومتحولة ونارية قضلاً عن استخدامات الأخشاب والمونات كمواد انشاء وليس للربط فقط وهي مواد تختلف في خصائصها ، فهناك أربعة أنواع من المنشآت الأثرية الإسلمية التي ضربتها الزلازال وآخرها زلزال سنة ١٩٩٢م وهي :

١- منشآت بها مظاهر نلف بسيطة (ايست خطيرة).

- ٢- منشآت بها إنهيار جزئى وتصدع لبعض العناصر المعمارية.

٣- منشآت بها تصدعات وتشققات كبيرة.

٤- منشآت دمرت تماماً وسويت بالأرض.

و لأن مدينة القاهرة تذخر بالآثار الإسلامية من معظم الحقب والفترات بخاصة منذ العصر الفاطمى حتى عصر أسرة محمد على فهى بذلك تعتبر أفضل مدن العالم التى تجمع بين عدد كبير من المنشآت الأثرية متعددة الوظائف ومنتوعة فى عناصرها المعمارية فقد تأثرت هذه المنشآت بدرجات متفاوته على أثر زلزال عام ١٩٩٢م وقد قدرت الاحصاءات أن حوالى ١٥٠

منشأة آثرية قد تعرضت الناف جزئيا أو كليا وبخاصة تلك التى تتركز في أحياء الجمالية والدرب الأحمر ومصر القديمة ومن الأمثلة على أخطر مظاهر التلف فيها ما وقع لمساجد قجماس الأسحاقي ، والسلحدار ومدارس السلطان الغورى واينال اليوسفى وفي منازل على كتخدا وقاعة العدل بالقلعة وكلها تنتمى للعصرين المملوكي والعثماني.

وبالنسبة للنوع الأول الذي لحق به مظاهر تلف بسيطة لا تشكل خطورة على المنشأة الأثرية ولكن يلزم ترميمها حسى لا تشكل مزيداً من التلف في الحاضر أو المستقبل وأمثلتها:

أ- تلف المونة بين كتل الآجر أو الأحجار المستخدمة في تشبيد المنشأة الأثرية التي تأثرت بالزلازل بعد مرور فسترة زمنيسة طويلة على البناء فتفاعلت مع عوامل أخسرى ممسا أفقدها خاصية التماسك والقوة.

ب- تشققات في بعض الكتل الحجرية.

جــ تزحزح بعض الكتل الحجرية المضافة لحــدران المنشأة
 الأثرية خلال أعمال ترميم سابقة بســب ضعـف مكوناتها
 وتعرضها لهزات المفاجئة.

د- تلف بعض الوحدات البنائية بسبب التلوث الجـوى أو المياة
 الأرضية إضافة لما يلحق بها من أثار الزلازل.

هــ- وجود شروخ غير عميقــة أو انفصـالات غير منسـعة بالجدر ان.

أما بالنسبة للنوع الثاني و هو الذي لحق منشأته إنهيار جزئسي أو تصدع لبغض العناصر المعمارية و هو نوع خطير ما لـــم يعالج معالجة علمية صحيحة حيث يمكن أن يؤدي عكس ذلك إلى إنهيار كلى للمنشأة وتتمثل مظاهره فيما يلى:

أ- تلف المونات بين أحجار بعض العقود والقباب والأكتاف الحاملة للأسقف.

ب- وجود شروخ رأسية عميقة في الكتل الحجرية المستخدمة في
 الأعتاب و المداخل.

جــ - شروخ رأسية عميقة نمند من أعلى الجدران لأسفلها فـــى
 مداميك الأحجار

د- شروخ عميقة في الأعمدة أو الدعائم الحاملة للعقود أو عنـــد أركان الجدران. أما النوع الثالث فمظاهر التلف التى تلحق به كبيرة جداً وخطيرة بدرجة تهدد المنشأة الأثرية بالكامل ومن أهم مظاهر التلف هذه:

أ- شروخ رأسية أو أفقية عميقة في القباب والعقود والمآذن.

ب- وجود ترحلق أو هبوط فـــى مداميــك البنـــاء الحجريـــة أو
 الأجرية المستخدمة فى البناء.

جــ- هبوط مداميك البناء عند أركان الجدران.

د- هبوط مستوى التربة مما ينتج عنه انفصال الجدران عن الأسقف أو عن بعضها.

ويحدث النوع الثالث هذا في حالات الهزات الأرضية الشديدة بحيث يتأثر كل عنصر من العناصر المعمارية بدرجة مستقلة لو أو متفاوتة عن غيره من العناصر وأكثر العناصر تعرضا للتلف أو الكسر أو الإنهيار هي المآذن ، القباب ، الجدران ، الأعمدة، العقود.

أما المآذن فإن القواعد البنائية الحاملة لها تتــــائثر بـــالهزه الزلزالية وذلك تفقد قوة الضغط التى تربط بينهـــا وبيــن دورات المئدنة وينتج عن ذلك إنهيار الأجزاء العليا منها أو حدوث كسور أو شروخ طويلة فيها ، كما تتأثر القباب بدرجة متفاوته حسب قوة

الزلزال بحيث تتأرجح الجدران الحاملة لها يمنة ويسرة ، ومن ثم قد تتفصل المقرنصات و الدلايات التي تحول المربع و المستطيل لمثمن تقوم عليه دائرة القبة عن الجدران أو قد تسقط القباب يؤدى نفسها على أثر ذلك حيث أن الاختلال و الانبعاج في القباب يؤدى لاختلال تو ازنها ومن ثم سقوطها أو حدوث شروخ عميقة بها يصعب بعد ذلك إعادتها إلى الأصل تماماً.

كما أن جدران المنشآت الأثرية تهتز جزئياً أو كلياً حيث أن كلاً من فتحات الأبواب والنوافذ بها وما يعلوها مسن أعتباب تعتبر مناطق ضعف في هذه الجدران ومن ثم تحدث بها الشروخ الطولية أو العرضية المصاحبة للهزائ الزلزالية.

وكذلك فإن الأعمدة والدعائم الحاملة للعقود تتسأثر بشدة بالزلازل ، وقد يحدث أن تهبط الأرضيات أسفل هذه الأعمدة والمعدة والدعائم بسب ضعف الربط بينها فتنهار هذه الأعمدة ومن ثم ما يعلوها من عقود أو أسقف في حالة المنشآت التي تحمل الأعمدة السقف مباشرة ، كما أن الأساسات التي تقوم عليها جدران هده المنشآت تتأثر بالزلازل مما يحدث معه شروح عميقة رأسياً أو عرضياً في هذه الجدران.

ثانيا: تأثير الجو والرطوبة والرشيح والأملاح على النشآت الأثرية:

تعتبر العوامل الجوية وارتفاع نسبة الرطوبة والرشح مسع الأملاح من المؤثرات الخارجية غير القوية على المنشآت الأثرية ولكن مع ذلك يجب در استها ومحاولة إزالة التلف النساتج عنها وترميمها.

1- عوامل الجو: وتتمثل في الرياح المحملة بالرمال و الغبار وبخار البحر ودرجة الحرارة والرطوبة والأمطار، فتحمل الرياح أحياناً كميات من الرمال تتسبب في تلف ويتآكل الأحجار خلال العواصف الرملية وبخاصة على أسطح هذه الأحجار التي قد تختلف في درجة صلابتها ومقاومتها لعوامل التعرية وأمثلة هذه الرياح ما يهب على مصر في أوائل الربيع من رياح خماسينية تسبب تأكلاً وتلفا في المنشآت الأثرية ، كما تنقل الرياح بعض الغازات للحجار البنائية مثل غاز ثاني أكسيد الكربون وغاز كبريتيد الهيدروجين حيث أنه في وجود الرطوبة تتحول هذه الغازات لأحماض تتسبب في تلف الأحجار وغيرها من

 بحيث ترتفع درجة الحرارة مما يؤدى لذوبان الأملاح القابلة للذوبان فتترح المياه لسطح الأحجار مرة أخسرى حاملة معها أملاح متبلورة ومع تكرار هذه العملية فإن الأسلطح الحجريسة نتأكل أو تتفتت.

وبدرجة أقل تؤثر درجة الحرارة في تلف مواد البناء المنشآت الأثرية ، بحيث تؤدى درجة الحرارة الشديدة و المستمرة الى ريادة عملية البخر السوائل الحاملة للأملاح بداخل الأحجار الى سطحها ومن ثم تآكلها كذلك ، كما أن التفاوت الناتج عان انخفاض درجة الحرارة ليلا وارتفاعها نهاراً يؤدى السي تقت الأحجار بطريقة ميكانيكية دون تدخل لأية عوامل كيميائية.

٧- الرشع : يؤدى ارتفاع مناسبب المياه الجوفيه أو تحت السطحية في أساسات المنشآت الأثرية إلى عمليات تلف جدرانها وذلك عن طريق ما تحمله هذه المياه مسن أملاح ومواد عضوية في مصادر ها بحيث يقلل ذلك من الخدواص الميكانيكية لمواد البناء مما يؤدى لتأكلها ، وتتمثل مصادر هذه المياه فسي شبكات الصرف الصحي والزراعي والمجارى المائية المتفرعة عن نهر النيل ومياه الأمطار ومياه الشرب ، ولاشك أن أخطر هذه المصادر على المنشآت الأثرية هو المصدر الأول (الصدف الصحي

والصرف الزراعي) والتي تحمل معها أملاح ومواد عضوية تؤدى بقوة لتلف جدران المنشأة وذلك عن طريق الخاصـــة الشعرية بمساعدة عوامل جوية أخرى كالحرارة مما يــؤدى معه إلى تساقط الطبقات السطحية للأحجار وتلفها.

٣- الأمسلاح: تلعب الأملاح دوراً خطيراً في تلف الأحجسار بالمنشآت الأثرية، حيث تتبلور على أسسطحها أو تحست الأسطح أو داخل مسامها وهو ما يؤدي لتفتتها وتلفها، وتتعدد مصادر الأملاح كتلك التي يحملها الحجر في أصله قبل استخدامه في البناء أو تلك التي تنتج عن التلوث الجوى بسبب تحول بعض الغازات إلى أحماض بفعل الرطوبة والتي تتفاعل مع مكونات الأحجار مثلما هو في الرخام والحجر الجيري التي تحتوي على كربونات الكالسيوم والثي قد تتحول لكبريتات كالسيوم المؤثرة. ويضاف لذلك الأملاح المستقرة في التربة البنائية والتي تتنقل للوحدات البنائية عن طريق مياه الرشح والأمطار، وتلعب مثل هذه العوامل دوراً في تلف الوحدات البنائية كالأجر والحجر.

## ثالثًا : الخواص الطبيعية والكيميائية للأحجار ومواد البناء

وتلعب هذه الخواص دورا هاماً في عمليات التلف المتعددة التي تتعرض لها الأحجار ومواد البناء المختلفة وعلى أثر تحديد التلف يمكن اختيار أفضل الأساليب والمواد في عمليات السترميم والصيانة وتطبيقها حقلياً ومعملياً على الأحجار وتلعب نفس الدور بل و أخطر منه المعادن الأساسية المكونة للحجر وكذا المعادن المصافة المواد الرابطة (المون) بين مداميك الأحجار

#### ١ - المساميـة:

وهى التى يُعبر عنها بالنسبة المنوية لحجم الفراغات الموجودة بين حبيبات المادة و النسبة للحجم الكلى للمادة ، وهسى نسبة تختلف اختلافا واضحاً بين أنواع الأحجار فهى تقسل فسى الصخور النارية والمتحولة عنها فى الصخور الرسوبية ، فالأولى رمثل الجرانيب ، الرخام ) ترتبط حبيباتها المعدنية فيمسا بينها بواسطة الضغط والحرارة اللذان يتحكمان فى سد الفراغات البينية ، أما الصخور الرسوبية فإن حبيباتها شبه كروية وغير منظمسة ولذا فإنها نظل مستقلة بأشكالها مما يسمح بتكويسن العديد مسن الفراغات التي تسمح بدورها فى مرور مواد التلف السابقة.

#### ٧- الكثافة والثقل النوعى:

ويعبر عن الكثافة بأنها وحدة كتلة المادة/ وحدة كتلة الحجم وتقديرها حجم/سم أما النقل النوعى هو عدد مرات ثقل مادة دات حجم معين عند نفس حجم معين من الماء ، أى أنه بعبارة أخرى (النسبة بين كثافة المادة وكثافة الماء) ، وتعتمد كثافة الحجر بشكل كبير على تركيبه الكيميائي والبلوري حيث تتغيير كثافته بتغير الحرارة والضغط اللذان يسببان التمدد أو الانكماش في الوحدة البنائية له.

#### ٣- الخاصة الشعرية والنفاذية:

ويلزم معرفة وتقدير هذه الخاصية وذلك قبل إجراء عمليات الترميم والصيانة سواء اختلفت طرق إجراء هذه العمليات من تقوية بالحقن العادى أو بالحقن تحت ضغط أو بطريقة التشرب (التسقية). وتعتمد الخاصة الشعرية على عدد من العوامل أهمها المسامية ، وحجم الحبيبات ، والسطح النوغى لها ، والشد السطحى للسائل المستخدم ، ودرجة لزوجته.

#### ٤ - الصلادة:

وتفيد درجة صلادة الحجر فى التعرف على طبيعته وعلى الختيار أساليب العلاج والصيانة المناسبة وتثبيت الكتل الحجريــة المنفصلة عن بعضها ، وتعرف صلادة المادة بأنها (القدرة علـــى مقاومة الخدش أو الثنى أو الكسر) كما يلزم فى قياسها مراعـــاة

الدقة من حيث الانتقال من معدن لآخر من المعادن المكونة لها حتى يتجنب الخطأ في تقدير قيمتها ، ويوجد العديد من الأجهازة العلمية لقياس هذه الدرجة في الوقت الحاضر.

والمنطق المراي

### ٥- المواد الرابطة:

توجد المواد الرابطة في الأحجار الرسوبية ولكنها لا تظهر في الأحجار النارية أو المتحولة ، وأمثلتها في الحجر الرملي حيث يتكون من حبيبات الكوارتز. ترتبط بعضها بواسطة كربونات الكالسيوم أو أكسيد الحديد أو السيلكا غير المتباورة أو الطفلة ، وتوجد هذه المكونات داخل هذه النوع من الأحجار بنسب متفاوتة ولكنها مع زيادة نسبتها في الحجر تغيره إلى أنواع مسن الحجر الرملي (مثل الحديدي ، الكربوناتي، الطيئي) ولمعرفة درجة التماسك في الحجر لابد من تقدير نوعية المواد الرابطة حيث أن ذلك يمكننا من تحديد مدى احتياجه لادخال مواد قوية تربط بين حبيباته المنفصلة نتيجة التلف الناتج عن وسائل طبيعية أو كيميائية ومن ثم علاجه وضيانته.

### ٦- قوة التحمل الميكانيكي:

وتخفي ده الخاصية مدى مقدرة الحجر علي مقاوسة الضغوط و الأحمال الواقعة عليه من اتجاهات مختلفة وذلك قبل أن يتفتت ويتحول إلى حبيبات وتقدر هذه القوة بعدد كجم/سم٢ وتصل قوة التحمل في الصخور النارية والمتحولة لأعلى قيمتها وذلك لطبيعة التركيب الحبيبي المتداخل لهذين النوعين من الصخور ، ولكنها تصل إلى أقل قيمة لها في الصخور الطفلية حيث تصل قدرتها على تحمل الضغوط و الأحمد الى أدنى فيستوياتها.

و أخيراً فإن هذه العوامل الداخلية الخاصة بتلف الأحجار تربيط بخواصها الطبيعية والكيميائية وتتحكم بدرجة أو بأخرى في تلف الأحجار ومن ثم في مدى احتياجها للترميم والصبيانة وذلك بطريقة مجتمعة أو منفردة ، ويضاف اذلك الظروف الطبيعية والجيمور فولوجيه التي نشأت فيها الصخور والتي قد تؤثر مكوناتها المعدنية الضعيفة على مدى تحملها ، هذا إلى ما قد يحدث من تطورات فيزيوكيميائية لبعض مكونات الصخور المتحولة و النارية أثناء التكوين. كما أننا نجد بقوة احتياج الأحجار الرسوبية المستجدة كأحجار بناء في المنشآت الأثرية للترميم أكثر من غيرها لما يطرأ عليها من تغيرات فيزيوكيميائية سالبة أثناء تكوينها والتي تلعب دورا خطيراً في تلفها.

## مواد البناء وأهميتها في ترميم الأجراء التالفة في المنشآت الاثرية

## أولاً : مواد البناء :

لقد ساعدت البيئة المصبرية الأثربين في تتبع النطور الذي طرأ على مواد بناء وترميم المنشأت الأثرية ، حيث كانت البدايات منذ مصر القديمة بوسائل بسيطة:

### ١- كالطوب اللبن:

الذى يتميز بالجودة وخلوه من الشوائب التى نقلل من درجة تماسكــه ، هذا بالإضافة إلى ذخول مواد الســى مكونــات الطمى و الذى يعتبر المصدر الأساسى للطوب اللبــن فــى وادى النيل مما يساعد على تحسين خصائصه مثل ســيقان القمح المقرط (النبن) ، وروث الأنعام مع نسبة من الرمل أو الجير مضاف إليها نسبة من مسحوق الفخار وقد فضل الطوب اللبن لفترة طويلة في مصر في وذلك لتوفر المواد الخام الأولية لصناعته ، ولسهولة تشــكيله هــذا عوامــل لخاصة بطبيعة مادته حيث أنه ردئ التوصيل للحرارة مما يجعل المنشآت التي يستخدم فيها تحتفظ بدرجـــة حــرارة معتدلة سواء في الشتاء أو في الصيف.

## ٢- الحجر الجيرى:

و هو مادة بناء رئيسية في المنشآت الأثرية سواء المصرية القديمة أو المصرية في العصرين اليونان والروماني أو في العصر الإسلامي ، وهو نوع يكثر تواجده بوادي النيل مسن القاهرة إلى قنا ، وبالوجه البحري عند المكس بالأسكندرية وينقسم هذا النوع من الأحجار لعدة أنواع منها:

أ- حجر جيري بطروخي (يستخرج من جبل المكس).

ب- حجر جبرى دولمينى (بستخرج من جبل المقطم ومحاجر هضبة الأهرامات وأبو رواش).

جــ حجر جيرى غنى (بستخرج من محاجر طره و المعصرة).
د - حجر جيرى ردئ (بستخرج من محاجر المنيا وطيبة)
وتختلف هذه الأنواع في نسب الكثافة و المسامية ودرجــة
الصلابة.

### ٣- الحجر الرملى:

يتركب كيمائياً من كوارتز رمل ناتج من تحلــــل صخــور قديمة ومتماسكة مع بعضها بكميات مـــن الطيــن والجــير والحديد بنسب متفاوتة وتتركز أماكن استخراجه في الوجسه القبلي ما بين مدينة إسنا إلى أسوان وما بين كلابشسة إلى وادى حلفا، ويكثر استخدامه في المنشأت المصرية القديمسة منذ عصر الأسرة ١٨ وبخاصة في الأرضيات والأعمدة والأسقف، ويسمى الحجر الرملسي البذي يستخرج مسن المحاجر الواقعة بين إسنا وأسوان بالحجر النوبي رغم أنسه يختلف في مكوناته وخضائه في الفيزيائية تبعاً للمادة المعدنية التي تربط بين جزئياته ومن أنواعه:

أ - الحجر الرملى الكربوناتى : (بستخرج من جبل السلسلة).
 ب - الحجر الرملى الحديدى : (بستخرج من جبل ادفو أسوان).
 ج - الحجر الرملى الطفلى (الردئ): (بستخرج من جبل بــــلاد النوبة).

د - الحجر الرملى السليسى (مادة الربط السيلكا) (يستخرج من محاجر أبو سنبل).

## ٤- الجرانيت:

وهو ينتشر فى صخور الصحراء الشرقية وأسوان وسيناء وأهم محاجره فى أسوان مثل (محجر وادى الفواخير) بين قنا والقصير في جزء من وادي الحمامات ، وهو نوع جيد من الجرانيت الأحمر المحبب فضل على النسوع الأمثال جودة منه وهو الجرانيت الرمادي القاتم الذي استخدم على استخدم في المنشأت الأثرية ، لكن النوع الأول الذي استخدم في المنشأت منذ العصر القديم وحتى أعيد استخدامه في الأعمدة و الأرضيات والاكتاف في المنشأت الإسلامية يعتبر أقوى وأجمل الأحجار المصرية ، وينتمي الجرانيت لنوع من الأحجار ذي أصل بركاني متحول إمتبلور) يتكون من عدة عناصر أهمها السيلكون والكوارتز والفلسبار والميكا وهو نوع ليس كالحجر أو الرملي حيث لا ينسجم في تركيبه الكيميائي.

### ٥- الرخام:

وأهم أنواعه المرمر الذى يتركب كيميائياً من كربونات الكالسيوم المتبلورة والمضغوطة وهو يرى ذو لون أبيض يميل للصفره معرق غالباً ومنه أنواع كالسماقى والغرابى والزرذورى واستخدم فى مصر منذ الدولة القديمسة في رصف الممرات وغير ذلك واستمر استخدامه فى العصر الإسلامى على نطاق واسع كما هو فى الأعمدة المحرابية

والأعمدة الحاملة للعقود والواجهات وفي التكسيات والأعمدة الحاملة للعقود والواجهات وفي النشرة ، أما استخدامه في المنشآت المدنية في النافورات والفساقي والكلجات كما استخدم في المنشآت الجنائزية كما هو في التراكيب والشواهد ، وتعتبر مناطق استخراجه في مصر الصحراء الشرقية للنيل وبخاصة عند حلوان.

### ٦- البازلست:

وهو نوع حجرى ذى لون أسود ذو ذرات متماسكة تقيل الوزن وينقسم إلى نوعين ، الأول : حباته دقيقة لا تميز بالعين المجردة بل لابد لرؤيتها من ميكروسكوب ، والنانى : يميز بالعين العادية ويطلق عليه اسم " ديوريت" وهو الأشهر فى الاستخدام منذ مصر القديمة خاصة فى رصف الردهات والتماثيل كما أعيد استخدام بعض قطع منه في العصور الإسلامية كحجر صلد متماسك. وأهم محاجره أبوزعبل ، منطقة رواش شامال غربى الأهرامات والواحات والصحراء الشرقية وسيناء.

### ٧- الآجــر

و هو اللبن مستوفى الحرق صلب ذو لون أحمر داكن متجانس استخدم بشكله المستطيل ومختلف المقاسات في منجانس استخدم بشكله المستطيل ومختلف المقاسات في حرف أصبح داكناً يميل للسواد و هو المعروف باسم "المنجور" استخدم بكثرة في مدن الوجه البحرى في العصر العثماني و أهم أمثلة المنشأت المشيدة به في كل من فووة ورشيد والتي لا تزال محتفظة ببهاء ألوانه واستخدامه كعنصر بنائي انشائي و عنصر زخرفي في أن واحد.

ويلاحظ أحياناً في بالآجر أنه كان يدخل في بناء الأسس الجدارية مداميك من الآجر القائم على سيفه لـتزيد قوة مقاومته للضغط الواقع عليه وذلك في العصر الإسلامي منذ بناء القسطاط وقد يستبدل بالقوائم الآجرية قوائم حجرية وبصفة خاصة في أكتاف البناء وقد الستهر استخدام الآجر في المنشات الإسلامية منذ العصر الطولوني واستمر حتى العصر العثماني وأسرة محمد

### ثانيا : أهميتها في ترميم الأجزاء التالفة :

أن الهدف الأساسي من ترميم المنشآت الأثرية بشكل عام هو حمايتها من عوائد الزمن والمحافظة عليها طبيعيا وبشريا، وتتحقق هذه الحماية من خلال عمليات وإجراءات من بينها استكمال ما نقص في هذه المنشات من أجراء وذلك لأنها أحد الوسائل لإطالة العمر الأثرى الحجرى للمنشآت وهي القوة اللازمة لبقائها فترة الأطول، والقضاء على نقاط الضعف بها حيث تنتزكز الأجراء التالفة أو الناقصة في الجدران من أسفلها أو في أركانها بسبب الضغط الواقع عليها وغير ذلك. كما أن استكمال هذه الأجزاء يعطى المنشأة قوة إحياء تاريخية من خلال شكلها الأصلى المكتمل سواء هيئة المنشأة بوجه عام أو ما تحمله الأصلى المكتمل سواء هيئة المنشأة بوجه عام أو ما تحمله جدرانها من نقوش كتابية أو زخارف متنوعة.

وقد اختلفت آراء الباحثين والدارسين في ضرورة استكمال الأجزاء الناقصة بالمنشآت فمنهم من يرى ضرورة ذلك حتى ولو كانت الأجزاء هذه غير معلومة الشكل أو التفاصيل ومنهم من يرى عدم استكمالها لأن ذلك يعد تزويراً بإضافة جزء ليس أصيلًا من المادة

الأثرية المنشأة ، ويفضل على كلل أحوال استكمال الأجزاء الناقصة متى كانت معلومة فى شكلها وتفاصيلها ومتى كان هذا الاستكمال سيؤدى لبقائها ويخدم فى مجال الدراسات الأثرية و إلا فإن ترك المنشأة يتساقط جزء منها تو الآخر سيؤدى فى النهاية إلى اندثار ها كليا و هنا ملا يعطى الاستكمال وترميم المعمارية المنشآت قيمتها ومبررات تطبيقها أما كيفية الاستكمال فهى تختل فى باختلاف الأثر منقول أو ثابت فإن كلاً منهما له ما يناسبه من طرق الاستكمال أو طرق تمييز الأجزاء المكملة عن الأصيلة.

## ١- قواعد استكمال الأجزاء الناقصة من المنشآت الأثرية:

تقوم إجراءات استكمال الأجزاء الناقصة مـــن المنشــآت الأثرية على أسس وقواعد أقرتها اللجان والمؤتمرات العلمية والمعاهدات والمواثيق الدولية ، وذلك الأهمية هذا الموضــوع ومن هذه القواعد :

- أ أنه يجب أن تدمج الأجزاء المستكملة بتآلف وتوافق مع المنشأة وبرغم ذلك يجب أن تمييز عن الأجراء الأصلية منها حتى لا يُعد الترميم تزوير اللشواهد التاريخية والأثرية.
- حیث أن هدف الترمیم صیانة وحفظ الأثر فإنه لا یجوز
   استكمال أجزاء ناقصة دون وجود نقاط إرشادیة مــن
   جسم الأثر نفسه أو دلیل علمی وتاریخی موثق.
- حــ بجب توقف الترميم عندما لا توجد أية وثائق أو صور
   أو تفاصيل تاريخية فإن الترميم لا يقوم على التخمين.
- د يجب إتباع معظم القواعد التي يؤخذ بها في مجال الترميم عند القيام باستكمال كلى أو جزئي للمنشأة الأثرية.

هـ- يمكن الاعتماد في حالة ندرة الأثر وتميزه بقيمة أثرية ومع تعذر النقاط الإرشادية على كل الوسائل المتاحـة مثل ؛ إدراك تفاصيل الأجزاء الناقصـــة ، والوثـائق الوقفية ، والصور والاشكال للأثر قبل ما لحقـه مـن نلف ، والاستنتاج الذي يبني على مقارنة الأثــر مـع الأمثلة المعاصرة له ، هذا بالإضافة إلى ما جاء ذكره في المصادر التاريخية.

### ٢- نماذج لاستكمال أجزاء من المنشآت الأثرية:

تعتمد الإجراءات المتبعة في استكمال النواقص (التوالف) من المنشأة الأثرية \_ \_ بالإضافة لما سبق ذكره من قواعد حلى الثقافة والخبرة والذكاء والدوق الشخصي ولا يوقف الأمر عند هذا الحد حيث تختلف المنشات الأثرية فيما بينها من حيث البيئة المكانية والاتجاه وما قد يجاور ها من منشآت أخرى أثرية أو غير أثرية ، ومن أمثلة ذلك:

أ- أجزاء ناقصة من مواد البناء: وهي تختلف فيما بينها فقد ريكون الجزء الناقص خالياً من الزخارف أو النقوش الكتابية، أو قد يحمل نقوشاً كتابية أو زخارف متنوعة ففي الحدة الأولى تستكمل الأجزاء بنفس مادة البناء وذلك بالاعتماد على

ما يحيط بها من أجزاء أخرى وقد يساعد في ذلك الدراسة المعملية لعينات من هذه المادة لمعرفة مكوناتها وخصائصها ومن ثم توافقها مع المادة الأصلية للمنشأة مسع الأخذ في الاعتبار كل من: المونة المستخدمة ، أسلوب البناء ، أبعساد الوحدات البنائية وينطبق ذلك على أجراء أخرى غير الوحدات البنائية مثل التلف الذي تعرض لمه أحد الأعمدة الجرانتية بمسجد الفكهاني (أحمد كتخدا الخربوطلي) بشارع المعز ١٤٨هـ (١٧٣٥م) حيث تساقط من سلطحه طبقة من ا تهوذلك كنتيجة لعوامل جوية وبخاصة الرطوبة ويتم علاج ذلك التلف بإضافة مادة مكملة ومقوية لبدن العمود.

وترجع أهمية الاستكمال لأجزاء المنشأة في القضاء على نقاط الضعف بها ومن أمثلة ذلك عملية ترميم الشرفات التي تعلو صحن مسجد لاجين السيقى ١٩٥٣هـ (٤٤٩ م) والتي اتضح بعد فحص مادتها أنه أيمن منحوتة من الحجر الجيرى مع تغطيتها بطبقة من الجص وقد خضعت عملية استكمال هذه الشرفات للنمط القديم الذي تمت به الشرفات المتبقية.

ويمكن تمييز الأجزاء المستكملة عن الأصلية في الأثر المنقول باختلاف درجة لونه كما يتم تمييز الأجزاء نفسها في الأثر القائم بانخفاض مستوى الجزء المستكمل قليلاً (من ١"مم) وذلك تجنبا للتداخل أو الاتهام بالتزوير ويساعد في ذلك مثلاً ، أسلوب نحت الأحجار ، أو تغيير المقاسات في مداميك البناء ، ولذلك يمكننا أن نميز ما أضاف السلطان العادل الأيوبي للمنشآت والأجزاء المعمارية بقلعة الجبل عما شيد في عصر السلطان الناصر صلاح الدين.

ويختلف الأمر قليلاً عندما تحمل مواد البناء الناقصة نقوشاً كتابية أو زخارف فإنها تزيد من أهمية وقيمة الأثر معماريا وفنياً ، وتتعدد أماكن تنفيذ النقوش والزخارف بالمنشأة الأثرية ومنها ، الحشوات الخشبية ، تيجان الأعصدة ، الأشرطة الجصية ، الوزرات الرخامية ، الفسيفساء ، الأفاريز المدهونة ، وتتتوع الزخارف في المفردة أو التي تقوم عليها النقوش الكتابية من هندسية ، ونباتية ، وحيوانية ، وأدمية وذلك في إطار الطابع الفني الإسلامي.

وقد تكون الزخارف وحدات زخرفية متكررة كالجامات أو آيات قر آنية يمكن إدراك الباقى منها ، كما أنه فــــى حالــة الزخارف الهندسية فتقوم عملية استكمالها على تحليل الشكل الهندسي وتقسيمة لجزئيــات صغـيرة واســتيحاء الوحــدة الزخرفية بتجانسها مع بعضها.

فى حالة استكمال أجزاء من نقوش كتابية فإن شكل الخطو ومضمون النص القرآنى ينفكس على صحة أسلوب الترميم أما إذا كان النقش الكتابى نصاً تأسيسياً فأنه يصعب تحديد مضمونة كاملاً ولذا يترك غالباً دون استكمال تجنباً للأخطاء إلا إذا توثق المصدر الذى أخذ عنه النقش الكتابى مع شكل ومضمون النص إضافة لمادة البناء ومثال ذلك.

النص التأسيسي لمدرسة صر غتمــش ٧٥٧هــ (١٣٥٦) بالصلِعة حيث أو عن إحدى الرسائل العلمية الحديثة النص للقائم ناقصا وصيغته:

"أمر بإنشاء هذه المدرسة المباركة المقسر الأنسرف العسالى المولوى العالمي العادلي الفاصلي السيفي صرغتمش رأس نوبة ....... الضعفاء إباني المدارس والمساجد في ربيع الآخر سنة سبع وخمسين وسبعمائة وكتب هذا النص بسالخط الثلث المملوكي بارزا على الحجر في شريط على عضادتي المدخل الرئيسي للمدرسة ، وبالرجوع لما نشره فان بيرشم عسن هذا النقس قبل تلفه وسقوط جزء منه اتضح أن الجزء الناقص هو : الملكي الناصري مربى العلماء ومقوى "(ا) وساعد على ذلك

Berchem (M.V.), Materieux pour un corpus Inscriptionum Arabi <sup>(\*)</sup>
Caruem, Egypt, Paris, 1903.

المساحة المفقودة من الكتابات وتوافقها مع استكمال الحسروف الناقصة بنفس شكل الخط هذا بالإضافة إلى الترتيب اللقبى فى عصر سلاطين المماليك من ألقاب أصلية وفر عية وألقاب نسبة وغير ها أن مع متفيذ ذلك بنفس مادة البناء ، وعلى عكس الحال فى مدرسة صرغتمش رغم أن على باشا مبارك أورد فى فى مدرسة صنا تأسيسياً لمسجد لاجين السيفى ٨٥٣ هـ (١٤٤٩م) إلا أن عدم بقاء أية حروف من هذا النص لم يساعد على نقشها أو استكمالها برغم إنباع نفس الأسلوب المملوكي في كتابة النقش الكتابي على عضادتي المدخل حفراً في الحجر غالبا والنص هو " إنما يعمر مساجد الله من أمن بالله واليوم الأخر وأقام الصلاة وآتي الزكاة ولم يخش إلا الله". أمر بإنشاء هدذ المسجد السلطان الظاهر جقمق في تاسع شهر شعبان سنة أربع وخمسين وثمانمائة.

ب- السقـــوف: وهي من العناصر المعمارية للمنشأة الأثرية
 التي بدونها لا تكتمل التغطية والحماية اللازمة للأثــر إضافــة

المسلم الباشا ، الألقاب الإسلامية في التاريخ والوثانق في الآثار ، دار النهضة العربية القاهرة ، ١٩٧٨م.

لربطها بين العناصر الأخرى له. وتختلف أسقف المنشأت الأثرية تبعاً لوظيفة المنشأة ، والجو ، والبيئة المكانية فإننا نجد أعلب السقوف في المنشأت الأثرية مستوية والبعض منها في قباب أو قبوات هذا إلى بعض أسقف منشورية (مسنمة) مثلما هو في المسجد الجامع بقرطبه. ونظراً لاتصال السقوف بعوامل الجو المتعددة والتحملة إلقوة الدفع إذا تعددت الطباق في بعوامل الجو المتعددة والتحملة إلقوة الدفع إذا تعددت الطباق في المنشأة فإنها تتعرض لعوامل تلف متعددة وغالباً ما يعاد استكمالها فالأسطح المستوية الخالية من النقوش والكتابات يسم استكمال أجزائها باستخدام نفس مواد بنائها حيث تكون محمولة في الغالب على كتل خشبية يعلوها مربوعات (ألواح) متقاطعة معها ثم يعلوها وحدات أجرية أو طبقة ترابية وأمثلة ذلك ما حدث في مدرسة السلطان الغوري بالغورية 9 9 هـ (١٥٠٤ م درميم والذي تم ترميمه واستكماله كما يلى:

- تم فك السقف القديم بإز السة السبر اطيم (كتـــل) والمربوعـــات (الألواح الخشبية).
- تم استبدال الأخشأب القديمة بأخرى جديدة من نفس النوع (خشب عزيزي) مع استخدام المتبقى من القديم سليماً.

- عند تركيب السقف الجديد ، تم إحداث ميل بسيط في مستوى سطحه للخارج لتصريف مياه المطر من خلال ميازيب في نهايته.

أما فى حالة السقوف المقببة فإن الأمر يحتاج لأسلوب أكثر تعقيداً لصعوبة هياكلها ومن الأمثلة على ذلك قبة خانقاه الأمير شيخو بالصليبة ٧٥٦هـ (١٣٥٥م) وهى قبسة مصلعة (٧٤ ضلعاً) ذات هيكل خشبى وفوقه ثبتت شرائح خشبية على شكل دو اثر مختلفة الأقطار ويعلو ذلك طبقة البطانة السميكة مع طبقة أقل سمكاً (ظهارة). وزاد الأمر صعوبة أن هيكل القبة مكون من أخشاب متوعة كالأرز والزان الأحمر والجميز ، وقد تم استكمال الأجزاء الناقصة من هذه القبة نبعاً لما يلى :

- استكملت الأخشاب الناقصة استبادا لما هو قائم بالقبه نوعاً وشكلاً ، مع إعادة استخدام الصبالح من الأخشاب القديمة (درجة صلاحيتها ٧٥٪) بعد علاجها كيميائياً وتقويتها باستخدام محاليل مقوية.
- استكملت طبقة البطانة والظهارة أعلى الشرائح الخشبية ، والأولى تتكون من خليط من مواد ؛ رمل خالى من الشواذب ، جير مطفى ، مسحوق خاص ، مسحوق آجرى ، قصرمل ، تبن مقرط ، فينافيل ، ماء عذب وذلك بنسب مختلفة مع مراعاة

السمك القائم فيما تبقى من نفس الطبقة ، والطبقة الثانية مكونة من (جير نقى ، مسحوق رخامي فينافيل ، ماء عدب) و هي الأقل سمكا من الأولى مع استخدام فرشاة ناعمة.

أما بالنسبة للأسقف التي تحمل نقوشا كتابية أو زخارف ، فان تساقطها يكون من أمرين الأول الجفاف المسؤدي لانفصال الطبقة الحاملة لها ، والثاني الرشح أو الرطوبة المؤدى لذوبان ألوانها أو تداخلها مع بعضها ، ويستدل لاستكمال الزخارف والنقوش الكتابية بما تبقى منها بشكل منسجم مع باقى المنشأة.

ج - الأرضيات: غلب في معظم المنشأت الأثرية الإسلامية بالقاهرة والأقاليم المصرية تبليطها بالأحجار أو الرخام أو غيرها من المواد، ففضل الحجر في المنشآت المدنية وفضل الرخام في المساجد والأسبلة نظراً لطبيعة وظائفها. وكان أهم أنواع الأحجار المستخدمة في تبليط أرضيات المنشآت القاهرية في العصريين المملوكي العشانية ويكون الحجر الجبري الذي تسميه الوثائق " الفص النحيت" ويكون أملساً مستوياً من جوانبه ، أما الرخام قد استخدم في بعض المنازل كمنزل زينب خاتون وفي معظم أرضيات الأسبلة العثمانية بالقاهرة وغلب في ألوانه الأحمر والأسود والأبيض ، وبعد أخذ مقاسات الأحجار المبلط بها ونوعيتها مع أسلوب

وضعها تم استكمال أرضية مسجد الفكهاني (أحمـــد كتخـــدِا الخربوطلي) بشارع المعز.

## د - الأبواب والنوافذ والمشربيات والشمسيات :

و لأن هذه العناصر تمثل أجزاء هامة من المنشأة الأثرية فإن استكمال الناقص منها يكون ضرورياً لكونها ذات قيمة وظيفية وفنية ، وإذا كان الخشب هـ والمسادة الأساسية المستخدمة في الأبواب والنوافذ والمشربيات ، فإنه يضاف اليه الجص والزجاج الملون في عمل الشمسيات والقمريات ، وترتبط إجراءات ترميم هذه العناصر بنوع التلف السذى حدث لها إذا ما تعرضت لتدمير أو تآكل أو غيره ويكسون الأمر صعبا إذا كانت الأبواب مصفحة بالحديد أو البرونز أو النحاس مع وجود النقوش الكتابية أو الزخارف المحفورة عليها. ويتم التعامل بأسلوب مختلف مع كل حالة حسب عليها. ويتم التعامل بأسلوب مختلف مع كل حالة حسب درجة تعرضها للتلف فإذا كان التلف جزئياً يكون الاستثمال درجة تعرضها للتلف فإذا كان التلف جزئياً يكون الاستثمال

۱- باب مدرسة السلطان برقــوق بشــارع المعــز ٧٨٦ هـــ (١٣٨٤) حيث تم استكمال الأجزاء المفقودة من حشوات هذا الباب بشكلها الأصلى تبعاً لشكل الفراغات به.

٢- مشربية في منزل الرزاز بشارع باب الوزير ١١٩٢ هـ
 (١٧٧٨م) حيث تم استكمال بعض أجزائها من نفيس نوع الخشب مع نفس الأسلوب الزخرفي.

٣- مشربيات ربع الخطابية بمدينة فوه والتي تم استكمال أجزائها
 تبعاً لما تبقى من أجزائها ولما أخذ لها من صـــور وأشــكال
 قديمة توضح أسلوب خرطها الخشبى وزخارفها الهندسية.

وتشبه مشربيات المنازل الأثرية برشيد من القرنين ١٢، هـ (١٨، ٩٩م) في أساليب استكمال ما فقد منها في أسلوبها المشربيات السابقة حيث تمت بناء على أساليب علمية صحيحة تقوم على مقومات خاصة بالبيئة المحلية والأساليب الصناعية والفنية هذا إلى ما هو مستورد من أخشاب فائقة الجودة وما فيها من زخارف مفرغة بأسلوب هندسي أو نباتي. ولم يكن هناك فقدان كامل لأي عنصر من عناصر هذه المشربيات لذلك لم يتم الاعتماد على مواد وزخارف هندسية بل تم استبدال وإحدال عنصر شبيهم بالعناصر الأصلية والتي تتم زخرفتها بنفس الأساليب الزخرفية مما جعلها متناسقة مع هيئة المنازل ومما أعطى بهاء وروعة لهذه المدينة المنفردة والتي تبقى بها عدد من المنشأت الأثرية العثمانية يفوق مثيلاتها في قاهرة المعز.

## الفصل الث**الث** نماذج لترميم بعض المنشآت الأثرية الإسلاميــة

أولا : مراحل ترميم المنشأة الأثرية :

تختلف طرق علاج وصيانة الأعمال المعمارية من أشر الله أخر حسب ظروف كل منشأة ولكن الخطوات التي يمر بها كل أثر في مراحل ترميمه هي :

١- فحص الأثر: وذلك بدراسة وصفية موضحة لحالته وتاريخه وما هو مثبت من خلال وثيقة وقفه (إن وجدت) ثم ما لحق به من تلف وأماكن التلف وتحديد حالة الوسط المحيط به وموقع الأثر ومعدل انتشار غازات التلوث انجوى (وبخاصة ثانى أكسيد الكبريت) ، كما يجب أن تحدد العناصر المعمارية والزخرفية التي تدهورت بسبب عوامل التلف تحديداً دقيقاً.

٧- التوثيق : و هو يتم مسن خلل التسجيل المصور (فوتو غرافيا) و الرسم الأثرى و الرفع المعمارى مع وصف دقيق لتسجيل حالة المنشأة قبل البدء في عملية علاجها ويمكن أن يوضح كل ذلك على خرائط توضيحية تمثل أماكن الثلف باستخدام إشارات و ألوان مختلفة وذلك لمساعدة

### ٣- التحاليل المعملية:

يتم تحديد أماكن معينة لأخذ عينات من المنشأة الأثرية وذلك الفحصها معملياً والتعرف على التلف مع دراسة المواد المستخدمة في بنائه أو صنعه وتستخدم العينات في المحصول على نتائج هامة ومتعارف عليها في هذا المجال ومن الأساليب المستخدمة هنا ؛ أسلوب حيود الأشعة السينية ، الامتصاص الذرى ، طيف الأشعة تحت الحمراء وفوق البنفسجية ، كربون ١٤ ، ومن الأجهزة : الميكروسكوب الالكتروني الماسح ، الاسبكتروميتر الكتلى ، هذا بالإضافة لأجهزة قياس الحرارة والرطوبة.

العلاج والصياتة: وهي المرحلة التي يتم فيها ترميم الأثر لتجديد المواد المستخدمة في ذلك على مراحل تبدأ بعملية التنظيف وذلك بمواد محددة لا تضز بالأثر ، وبعدها عملية التثبيت والتقوية بمواد مناسبة لحالة الأثر مع تحديد مدى قابلية الأثار للمواد المستخدمة في الترميم ، ويتم تنفيذ مراحل الترميم للجزء التالف من المنشأة أو العمل الفني المنقول بإجراءات تتمثل في :

أ - إجراء عمليات التنظيف اللازمة بمواد متعارف عليها.

ب- إجراء ترميم سهيدى بإحلال مواد مكان الأجزاء المفقودة أو الناقصة.

 جــ - اجراء عمليات التقوية و الإضافة اللازمة للأثر ثابت أو منقول.

## أولاً: ترميم وصيانة قبة الصخرة الشرفة

### ١- التاريخ والوصف:

شيدت قبة الصخر في عهد الخليفة الأموى عبدالملك بن مروان ما بين عامي ٦٦ - ٧٧ هـ (٦٩١/٦٨٥) ومهما قيل في غايتة من بنائها فإنه قد استشار المسلمين في ذلك وذلك عندما كتب للأمصار :

وأورد المؤرخون بسعادة الأمصار بذلك وترحيبها به.

وقال بعض المؤرخين: أنه شيدها ليضاهي بها ما لكنائس النصاري المروعة وأنه لما شرع في بنائها قال بعض الناس أنه أراد أن يستعيض أهل الشام بشد الرحال إليها بدلاً من الحج إلى الكعبة بسبب ثورة عبدالله بن الزبير الثائر على الأمويين منذ سنة ٢١هـ ولكن الخليفة أقنعهم بأهمية شد الرحال إلى المسجد الأقصى كما ذكر في الحديث إلى أن أنمها.

والدراسة الوصفية نلقبة تبين أن قطرها من الداخل ٢٠,٣٠ م وارتفاعها ٢٠,٤٠ م وشكل المبنى ثمانى الأضلاع يعلوه جزء اسطوانى فتحت به ١٦ نافذة ويرتكز هذا الجزء على أربعة دعامات و ١٦ عمود منتظمة فى شكل دائرى حول الصخرة ويبلغ طول ضلع المثمن من الداخل ١٤,٤٠ م وعدد الأعمدة بالقبة ٤٠ عمودا ولها أربعة أبواب من الخسارج في الجهات الأصلية الأربعة فى شكل متوازن ومتناسق ويجرى أعلى الجدران الثمانية للقبة من الداخل شريط كتابى كوفى نفذ بالقسيفساء المذهبة على أرضية زرقاء داكنة وطوله ١٤٠٠ ، وكانت القبة الأصلية - حسب التوثيق التاريخى - مغطاه بصفائح من الرصاص المثبت فوقها ألواح من النحاس المذهب يبلغ عددها ١٠٢١ وحاً. وتغطى الفسيفساء مساحة من مبنى يبلغ عددها ١٠٢١ وحاً. وتغطى الفسيفساء مساحة من مبنى عن بعضها بينهما فراغ استعمل للإضاءة فــى حيـن غطيت الطبقة الداخلية بطبقة من الجص المذهب.

وحسبما ذكرت المصادر الموثقة فيان الدعائم الأربعة الموجودة بالرواق الداخلي قد أضيف في وقت لاحق لبناء القبة حيث أن جدارها الإسطواني من الحجر كان مغطى من الخارج بالفسيفساء. أما الجدار المثمن فكل مدماك فيه ارتفاعه ٧٥,٠٥ وروابطه جيرية و غطيت الجدران أسفل فتحات النوافذ بالرخام

ولذلك فإن المبنى قد قاوم الزمن لقرون عديدة بسبب انشائه من مواد مرنة ولينة كالحجر والرخام والخشب مع المونة الجيرية.

### ٢- تحديد مظاهر التلف:

- أ تأثير درجة الحرارة على الألمونيوم المغلف للقبة من الخارج حيث أن مادة الألمونيوم تعتبر غير ملائمة في الظروف الجوية لمدينة القدس لأن معامل تمددها يعادل ثلاثة أضعاف تمدد بعض المواد المعدنية الأخرى للصفيح.
- ب- تسرب مياه المطر لداخل سقف الرواقتين المحيطين بالقبة
   بسبب تحدب وتكسر بعض الأجزاء الجمالونية كبديل عن
   الأصلية الخشبية.
- بنفصال بعض أجزاء الكسوة الرخامية للجدران الخارجية
   لمثمن القبة وصدأ البعض الأخر بسبب الشوائب
   الكيميائية التي انتقلت بواسطة الرطوبة.
- د تأكل بعض الأسطح الحجرية للوحدات البنائية في الجدار الثماني الخارج للعوامل الجوية.
- الصيانة والعلاج: جرت لهذا المبانى الفريد فـــى العمــارة
   الإسلامية عدة ترميمات كان من أهمها:
- أ في منتصف القرن السادس عشر خلال خلاف السلطان
   سليمان القانوني وبدأت سنة ١٥٥٢ م بترميم الجذار
   الاسطواني من الداخل وذلك بتغطيته ببلاطات خزفية ،

وفى العام نفسه بدل السلطان سليمان الفسيفساء الخارجية للجدار المثمن للقبة بقطع من الفخار المزجج يعلوه كتابات قر أنية.

ب- ترميمات بسيطة في عهد حكومة الانتداب البريطاني على
 فلسطين على يد المجلس.

جـ- ترميمات كبرى بواسطة حكومة الأردن اعتمـاداً على المكتب المصرى المعمارى للإشراف على الـترميم مـع الاستعانة بخبراء من إيطاليا متخصصيــن فـى أعمـال الفسيفساء وذلك عام ١٩٥٦م وتـم فيهـا تصفيـح القبـة بالألمونيوم فوق القبة الخشبية مع استعمال مـون حديثـة كالأسمنت ومادة الجبس (كبريتات كالسيوم) ممـا أحـدث انفعالاً لبعض ألواح التكسية الرخامية وتسرب مياه المطر للقبة الخشبية لتمدد الألمونيـوم. ولكـن الفسيفسـاء تـم ترميمها بشكل جيد لا يختلف عـن الفسيفسـاء الأصليـة كثيراً.

د وقد تعرض مبنى قبة الصخرة المشرفة مند الاحتال الصهيونى سنة ١٩٦٧ م لعدة انتهاكات منها مسا قام بعض الجنود الإسرائليين مع الإرهابى (ألن جولدمان) من اعتداء على المصلين بالقبة ولا تزال آثار الرصاص المستخدم على جدر ان المبنى. ويحتاج المبنى الأن لبعض الصيانة والترميم ومن ذلك:

- استبدال الغلاف الألمؤمنيوم بغلاف نحاسى مذهب كما كان في العصر العثماني.
- تنظيف صدأ اللوحات الرخامية الخارجية وتغيير بعصض البلاطات الخزفية.
- إيجاد حل لتسرب مياه المطر في المنسوب السفلي لسقف الرو اقين بتركيب قنوات رصاصية.
  - إصلاح وتقوية خشب القبة الداخلية.

# ثانیا : ترمیم وتطویر قلعة الجبل ۵۷۲-۵۷۹هـ (۱۸۳/۷۳):

١- تاريخها ووصفها ﴿ لَوْجُهُ ١)

تعتبر قلعة صلاح الدين من أهم المنشآت الأثرية الباقية من عصر الدولة الأيوبية فقد كانت مقر ألسلاطينهم ولمن جاء بعدهم من سلاطين المماليك والعثمانيين وهي تنقسم إلى قسمين الممالي شرقى ، وجنوبي غربي والقسم الأول أكثر تو ازناً في البناء حيث ينتمي إنشاؤه المعصر الأيوبي بينما حدث تالقسم الثاني اضافات حتى عهد محمد على باشا مما جعل بعض الكتاب من غير المتخصصين ينسبون بناءها إليه.

و القسم الشمالي الشرقي مستطيل غير منتظم الأضلاع فأكبر طول له من الشرق للغرب هو ٥٦٠م وأكبر عرض لـــه مــن الشمال للجنوب ٣١٧م ومحيط السور ٢٠٠٠ م ويفصلــه عــن

الفسم الجنوبي الغربي سور طوله ١٥٠ مينتهي طرفاه ببرجين كبيرين بينهما (باب القلة) أما القسم الجنوبي الغربي فأكبر طول له ١٥٠م من الشمال للجنوب وأكبر عرض ٢٧٠م من الشرق للغرب وتبدو مواد بنائه وأسواره وأبراجه أنها تنتمي لعهود تالية متعددة هذا بالإضافة لما لحقه من إضافة منشآت في عهود تالية مثل مسجد الناصر محمد بن قلاوون ٣٧٥هـ (١٣٣٥م) في عصر المماليك البحرية ، ومسجد سيليمان باشا ٩٣٥هـ عصر المماليك البحرية ، ومسجد سيليمان باشا ٩٣٥هـ (١٠٦٧م) وبرجا باب العزب من العصر العثماني.

وفى عصر أسرة محمد على أنشئ مسجد محمد على الكبير العدل ودار المحفوظات وقصور الحريم (المتحف الحربى حالياً).

### ٢- مظاهر التلف وعلاجها:

تراكمت على قلعة الجبل عوامل التلسف منسذ أن هجرها الخديوى إسماعيل باشا سنة ١٩٧١م إلى قصر عابدين وكان ذلك بسبب تجمع عدة عوامل : كالصرف الصحسى ومياه الرشح والتلوث الجوى ، هذا إلى بعض التعديات والاشغالات التى غيرت بعض ملامحها الجانبية ومن أمثلتها :

- برج الطرفة و هو من منذ بناء السلطان العادل الأيوبي و مشيد بحجارة مصقولة و هو مربع طول ضلعه ٣٠م.

ويتكون داخلياً من جزئين متصلين لإتاحة الفرصة للمدافعين المتحرك داخله بحرية وبه أربعة غرف معقدودة بها مزاغل للسهام متوسط أبعادها ٧ × ٥,٥م وهي مغطاه بقبوات اسطوانية من الحجر الجيرى مع وجود غرفة وسطى تتعامد على الغرف الأربعة كشف عنها حديثاً وغيرت من تخطيط البرج الذي درسه من قبل الأستاذ كريزول ، وحددت مظاهر التلف بالبرج بل ترميمه وكان منها:

- - وجود طبقة بياض حديثة لأحجار بنائه الداخلية.
- تأكل بعض أسطح حجزية وبخاصة داخل السبرج وفي سلمه الصاعد.
- تراكم الرديم على مخازن للبرج كـــانت فـــى الأصــــل،
   لتخزين الأسلحة والأطعمة وخلافه.
  - تسرّب الأملاح ومياه الرشح للجدر ان بسبب قرب بيارات الصرف منها بصورة سيئة.
- إزالة قمة البرج والتي لم يبق منها سوى سطح له دورة ترجع لعهد محمد على.

وقبل تتبع مراحل الترميم تم إجراء دراسات معملية على أنواع الأحجار المستخدمات في بناء السبرج والتوصل السي مو اصفات مشابهة كيميائياً لأحجار مطابقة لها حتى تستخدم في ترميم الأجراء الناقصة والمتآكلة.

وسارت مرحلة العلاج والصيانة على مراحل وهي:

- إزالة التعديات على طابع السبرج المعمارى والأشرى
   واستعادة طابعه الأصيل.
- إز اله طبقة البياض الحديثة من أعلى أحجار السرج الداخلية.
- استبدال الأحجار المتآكلة بأحجار أخرى تمتاز بكونها من نفس المقطع.
- إرالة الرديم و الأتربة المتراكمة و التي كانت على السلالم
   الرئيسية المؤدية لأدوار البرخ.
- إعادة بناء بعض القبوات الحجرية بستقف السرح أو
   تقويتها باستخدام مزررات حجرية.
- الكشف عن بعض الغرف في الجانب الشمالي للبرج كمخازن أو كمأوى للجنود.
  - تكسية أرضية السطح بالبلاط المعصر انى. ثالثاً: ترميم قصر بشتاك ٧٣٥ -٧٤٠هـ (٣٤-١٣٣٩م)

### ١- تاريخ ووصف الأثر:

شيده الأمير سيف الدين بشــــتاك النـــاصـرى أحـــد أمـــراء االسلطان الناصر محمد بن قلاوون ، وقد ذكر المقريزى (فـــــى

الخطط) أن مكانه كان من جملة القصر الكبير الشرقى زمن الخلفاء الفاطميين والأجزاء الباقية منه الآن هى: الواجهات: الواجهة الغربية وتطل على شارع المعز ، الواجهة الشمالية على درب قرمز ، الواجهة الجنوبية تطل على حارة بيت القاضي.

المدخل : وهو الذي يقع في الواجهة الجنوبية إلا أنه سد الآن ويمكن الوصول إليه عن طريق خمس درجات هابطة لارتفاع مستوى أرضية الشارع أمامه حالياً يعلوه عقد متوحد ذي ثلاثة عقود متداخلة على جانبيه مكسلتان وعلى عضادتي المدخل طراز كتابي بالثلث البارز المملوكي على الحجر يشتمل على اسم المنشأة والمنشئ ويؤدى المدخل لدركاه مسقفة بالخشب ذي الزخارف النباتية الملونة وبكل جانب من الدركات فتحة باب

الاسطبل: هو قاعة ذات قبو متقاطع وهو يغتح على الركابخاناة (مكان حفظ أدوات الخيول) وله فتحة أخرى نافذة على على الطشتخاناه (أدوات النظافة) ويعلو الاسطبل حجرات للقائمين على خدمته كما يوجد في الدهليز الذي يتقدمه بئر ماء لاستخدامها لسقيا الخيل.

القاعـة الكبرى: وهي السلاملك بـالدور الأرضـي وهـي يؤسطها دور قاعة تحيط بها أربعة أيوانات ويعلو الدور قاعـة

سقف خشبی قائم علی مقرنعات خشبیة مـــن ثــلاث حطات و بجدار القاعة نوافذ محلاه بالشمعیات و القمریات من الجـــص و الزجاج الملون ویتوسط القائمة نافورة رخامیــــة ذات ثــلاث مستویات.

الأغانسى: وهى الحجرات العلوية ذات المشربيات من خسّب الخرط التى تطل على الدورقاعة والنافورة بالقاعة الكسبرى والتى كان يجلس بها نساء القصر.

### ٢- مظاهر التلف القصر:

- انهيار وفقد أحجار الجانبين بالمدخل الرئيسي للقصر.
- تساقط در جات السلم المؤدى لمجرات الأغانى العلوية.
- تأكل بعض أحجار الكنف الأيمن للجدار الجنوبي للقصر بالدرو العلوى.
  - نلف أبو اب ونوافذ القاعة الكبرى (السلاملك).
- تساقط أجزاء من الأزار الخشبرى على جدران القاعـــة
   بالدور الأول.
- تأكل الأخشاب بالسقف الخشبى للقاعة الجنوبية والغربية.
  - تراكم الأتربة والرديم على أرضية الأسطبل.
- تسرب المياه والأملاح بدورة المياه لتلف الأدوات الصحية وتكسر شبكة مواسير الرصاص.

### ٣- أعمال الصيانة والترميم :

- استبدال الأحجار القديمة المتآكلة بالمدخل بأحجار جديدة
   من نفس النوع وتبليط أرضية ما بين المكسلتين.
- ترميم الجدار بجوار السلم بحجر معصراني و آجر و هـــو
   المؤدي لحجرات الأغاني.
- بناء الكتف الأيمن للجدار الجنوبي للقصر بالدور العلوي.
- تغيير الأحجار التالغة من السلم الحجرى المؤدى للـــدور العلوي.
  - تركيب أبواب ونوافذ خشبية للقاعة الرئيسية.
- تثبيت الازار الخشبى على جدران القاعـة وترميــم المقرنصات والمشربيات الخشبية.
- تقوية الأخشاب بالمواد الكيميائة فى الحجرة الجنوبية والغربية فى السقف الخشبي.
  - رفع الأتربة والرديم وتبليط أرضية الأسطبل.
- بياض الحجرة ذات الأقبية المتقطعة شمالي الدور العلوى
   وكذا أكتاف القائمة الرئيسية.
- تركيب مواسير رصاص لازمة للصرف بدورة المياه
   و النافورة وسط القاعة الكبرى.

### رابعاً ترميم مدرسة اينال اليوسفى بشارع الخيامية ٧٩٤ - ٧٩٧هـ (٩٢ - ١٣٩٣م)

١- تاريخ ووصف المنشأة : بدأ في انشائها الأمير اينال اليوسفي عام ٧٩٤ هـ ولكنه توفي في نفس العام وتمت عمارتها سنة ٥٧٩هـ في عهد السلطان برقوق ، وهي تتكون من صحن مكشوف و ايو انان ، جنوبي شرقي وشمالي غربي و أكبر هـا إيوان القبلة وواجهتها الرئيسية شمالية غربية تطل على شارع الخيامية ومدخلها له عقد مدائني (ثلاثي) يتوسطه باب خشبي مغشى بالبرونز على هيئة بخارية وعن يمينه ويساره مكسلتان يعلو فتحة الباب عنب مستقيم يتلوه عنب نفيس تسم عقد عائق لتخفيف الضغط على العنب ثم فتحــة نافذة ذات مصبّعات حديدية ويلي المدخـــل الرئيســي ممــر ذو قبــو اسطواني يؤدي بفتحة باب يمينا استبيل ملحق بالمدرسة ويسرة إلى دركاه المدرسة ، ويتوسط جدار القبلة محراب له عمودان من الرخام كل منهما قطاعة مثمن يقوم على قاعدة مربعة. أما سقف الايوان فهو مستقيم ومكون من براطم ومربوعات (كتل وألواح خشبية) ويتوصل لمدفن (قبة) الأمير اينال اليوسفي عن طريق فتحة باب في الجدار الشمالي الشرقى للايوان المقابل لايوان القبلة وقد أمر بعمله السلطان برقوق بعد وفاة اينال ويعلو المدفن قبة تقوم علسى خمسة

حطات مقرنصة ويتوسط كل جدار منها قندلية ثلاثية الفتحات. أما الدركاه التى تتوسط المدرسة فقد غطتها لجنة حفظ الأثار العربية بشخشيخة وتعلو المئذنة كتلة المدخل الرئيسى ولها بدن مثمن الأضلاع يعلوه آخر اسطوانى بينهما شرفة مؤذن ويعلوها شكل مخروطي.

٢- مظاهر التلف بالمدرسة: تشترك العوامل الجوية ومياه الرشح مع عوامل خارجية قوية ومنها زلزال اكتوبر سنة ١٩٩٢م فى تلف العديد من العناصر المعمارية والزخرفية بالمدرسة فالتلوث الجوى الناتج عن عادم مصانع شبرا ومسطرد الذى يؤثر على المنطقة التى بها المدرسة وأخطر عناصره ثانى أكسيد الكبريت الذى يؤدى لتلف أحجار المنشآت الأثريبة ، كما أدى تشبع أساسات المدرسة بالأملاح المتحولة الأحماض بعد الرطوبة الأرضية من خلال ما تحمله مياه الرشح من الصرف الصحى أوووادها العضوية إلى تلف المونات بين مداميك الأحجار.

٣- التحليل المعملى: تم فحض عينات متعددة لمواد بناء المدرسة معملياً وذلك بأسلوب حيود الأشعة السينية والتغييرات التي طرأت عليها ومنها:

أ - مادة البناء الرئيسية حجر جيرى والمكون الأساســـى لـــه
 (كربونات الكالسيوم) مع نسب ضئيلة من الجبس (كبريتـــات

كالسيوم مائية) وبعد تحوله يؤثر سلباً على مواد البناء مع العوامل الأخرى.

- ب تكون مادة الربط (المونة) من الجير في الأساس وتحتوى على الرمل (سيلكون) بالإضافة لطفلة بسيطة وهي حساسة للتلف خيث أن المونة مصابة بتلف أيونات مركبات الأملاح لكلوريد الصوديوم.
- جــ توضع عينة من قشرة سطحية لكتل الأحجار أنها مكونة أساساً من كلوريد الصوديوم و هو مركب ملحى شائع فى المنشآت الإسلامية وتتعكس خطورته على كونه خطير ومتلف إضافة لمكونات أخرى من مياه الصرف الصحى ترتفع بالخاصة الشعرية عبل مسام الأحجار.
- د توضح نتيجة عينة من الآجر بأساس المدرسة أنها مكونسة من سيلكات صوديوم وألمونيوم وكالسيوم وبوتاسيوم بصورة متداخلة ، وهي المكونة للطفلة الأرضية بعد الحرق إضافسة لنسب بسيطة من كبريتات البوتاسيوم والمنجنسيز وكلوريسد الصوديوم المتسرب عبر تربة الأساس مؤدية بذلك للتلف الواضح بها.

#### ٤- العلاج والصيانة :

- إضافة بعض الأجزاء الناقصــة (المتصدعـة) ببعـض الحوائط الداخلية.

- تحسين تربة الأساس وتقويته باستخدام حد الحلول الملائمة.
- إجراء أعمال التكسية والعزل لأرضية المدرسة (الأسلوب الإيطالي).
- ترميم سطح المدرسة بحساب ميول مياه الأمطار وتدارك حدوث أى تلف.
- استخدام الوسائل الممكنة لمنع تسرب مياه الشرح من الصرف ذات المواد المتلفة.

#### خامساً : مدرسة عبدالغنى الفخرى (جامع البنات) بشارع بورسعيد) ۸۲۱ هـ ۱۶۱۸ م)

1- التاريخ والوصف المعمارى: أنشاها الأمير فخر الدين عبدالبننى بن الأمير تاج الدين عبدالرازق بن أبى الفسج بين نقو لا الأرمنى الأصل، وبها سبيل وكتساب ملحق ويقع المدخل في ركنها الشرقى من الواجهة الشمالية الغربية وتتكون من صحن أوسط وإيوانان أكبرهما مساحة إيوان القبلة وسدلتان بكل من الناحية الشمالية الشرقية والجنوبية الغربية وملحق بها مدفن المنشئ في الجهة الشمالية الشرقية وسبيل بالركن الغربي لها ويعلوه الكتاب.

٢- مظاهر التلف بالنشأة: تعددت هذه المظاهر نظراً لتعدد
 أسبابها ومنها ضغط التربة أسفل الجدران لحركة المدرور

الكثيفة بالشارع أمامها والهزات المتتالية للحوائط مع تسرب مياه الصرف ونشاط الأملاح مع تكلس بعض الأحجار بفعل الرطوبة ووجود الشروخ والشقوق والميل على أثر زلـــزال اكتوبر سنة ١٩٩٢م وأهم مظاهر هذا التلف:

- إزاحة وميل للواجهة ، انفصال بين قاعدة المئذنة وواجهة المسجد ، انفصال بين كتفي المدخل ، شروخ رأسية بالجدران ، تخلخل صنخ عقود فتحات النوافذ والقندليات انفصال الشرفات عن دورة السطح وتكسر بعضها ، تلف بعض الأحجار وتأكلها بسبب عوامل جوية ، شروخ رأسية بحوائط الأيوانات بكامل ارتفاعها ، انهيار جزئي للحائط الشمالي للمدفن ، شروخ رأسية بحوائط السبيل والكتاب ، هبوط غير منتظم بأرضية الصحن ، شرخ طولي بقبو دهليز المدخل ، ميل بالمئذنة لانفصال البدن عن حوائط المسجد ، تراكم أثربة ومخلفات بالمساحة الخلفية الملحقة بالضريح وقد تم إعداد البيانات الخاصة بالأثر والتحليل الفني وتسجيل مظاهر التاعف ودرجة خطورتها مع تسجيل وتوثيق مساحي للمنشأة وما يحيط

٣- التحليل المعملي والحقلي :

وتم ذلك عن طريق عدة جسات على أعماق مختلفة لتربسة الأساس أظهرت أن أفضل وسيلة لتدعيمها هو الخوازيق الأبرية (Micropiles) بعمق ٢٠ م وقطره ١٠٠ م كما تم رصد حركة المياه الجوفية أسفل أرضية الصحن بعمسق ٤م تقريساً وظهر من تحليل المياه ارتفاع نسبة الأملاح والكبريتات ، كما تم فحص عينات من مادة بناء الأثر بالأشعة السينية والفحص الميكروسكوبي الضوئي وتحديد نوع الأملاح بالأحجار وقياس نسبة الرطوبة بالحوائط.

#### ٤- العلاج والصيانة :

- تم علم خوازيق أبرية وتم تحديد مواقعها على لوحات التنفيذ مسع توقيعها على الطبيعة بالحوائط الداخلية (يمين ويسار الحائط) بمسافة تبعد ١ م بين الخازوق والذي يليه وبمسافة ٥٠،٠٠ م عن الحائط نفسه.
- تم حقن الحوائط بزرع أشاير حديدية أعلي المخدات الخرسانية المسلحة بعمل أخرام بالحائط على هيئة صفين أسفل سطح الأرض والتي تتحمل أكثر من ١٥كجم/سم٢ في حدود المطلوب.
- نم استبدال نربة الأرضية بأخرى من الرمال النظيفة
   للتثبيت مع استخدام طبقة عازلة للرطوبة طبقاً للأصول
   الفنية.

- معالجة أوجه الأحجار ضد عوامل المؤثرات الجوية.
  - معالجة جميع الشروخ بواسطة التربيط والحقن.
- فك و إعادة بناء مثل حو انط الإيوان المقابل لايوان القبلة.
  - استكمال النو اقص من بعض الحو ائط المتساقطة.
- تبليط الدور الأرضى بالبلاط الحجارى مشابه للأصلى .
- إزالة الدكات القديمة من على أسطح المدرسة حيث كانت تزيد الأحمال عليها.
- فك و إعادة تركيب شبابيك الخرط و المصبعات الحديديــة و النحاسية.
  - فك وتركيب الأبواب الخشبية الصالحة.
- معالجة وترميم شبابيك الجصُّ الملون المعشقة بالزجاج.
- فك و تركيب و استكمال الناقص من أعمال الرخاء بالمدرسة.
  - استبدال وتغيير جميع شبكات الصرف للمياه.
  - معالجة وترميم الزخارف الملونية بأسقف الأيوانيات و الضريح والسبيل.

سادسا: ترمیم خانقاه فرج بن برقوق بصحراء الممالیك ۸۱۳٬۸۰۱ هـ (۱۲۵۱۱/۱۲۹۸ ( لوحات ) ۱ التاریخ والوصف:

تجمع هذه المجموعة بين عدد من المنشآت المعماريسة حسب الوظائف المعمارية لها فهى فى الأصل خانقاه لتعبد الصوفية و أقام السلطان بها مدرسة لتلقى العلوم وبها تودى الشعائر الدينية كما أن بها قبة استخدمت كمدفن للسلطان الظاهر برقوق و أفراد أسرته وسبيلين وكتابين.

وقد أنشأها السلطان فرج بن برقوق فى اثنى عشرة عاماً ( ٨٠١- ٨١٣هـ ) وكان هدفه من انشائها حسبما ذكر النص التأسيسي لهذه المجموعة المعمارية أن تكون مدفناً له وباعلى الواجهة الشمالية الغربية (الرئيسية) وذلك والخط الثالث المملوكي البارز ما نصنه:

"بسم الله الرحمن الرحيم أنكلاً صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم. أمر بانشاء هذه التربة الشريفة مولانا وسيدنا مالك رقابنا المالك الملك ناصر الدنيا والدين سلطان الإسلام والمسلمين قاتل الكفره والمشركين محى العدل في العالمين كهف الفقراء والمساكين السلطان الملك الناصر أبوالسعادات فرج بن السلطان الملك الشهيد برقوق صاحب الديار المصرية والبلاد الشامية والأعمال القراتية والثغور

الساحلية السلطان الأعظم مالك رقاب الأمم سيد ملوك العرب والعجم أبو المعالى والهمم أدام الله أيامه ونشر الخافقين أعلامه بمحمد وآله يارب العاملين (١).

والتخطيط بتكون من صحن مكشوف محاط بأربعة أواوين أكبرها اتساعاً ايوان القبلة ومساحتها إجمالاً حوالي واوين أكبرها اتساعاً ايوان القبلة ومساحتها إجمالاً حوالي معماري وهي تتكون من مدخلين وايوانين وقبتين ومئذنتين في تتاسق معماري رائع ومساحة ايوان القبلسة ٢٧,٧٠م × ١٩٨، مساحة الصحن ٣٦,٦٠ × ١٩٠٩ م والايوان الشمالي الغربي مساحة الصحن ٣٦,٦٠ × ١٩٠٥ م والايوان الشمالي الغربي لجدار القبلة تفصلها ثلاث يائكات وتعلو الايوانات قباب محمولة على متلثات كروية عدا قبة المخرب اب فإنها مقامه على مقرنصات ، وزخرفت القباب من الخارج بزخران الدالات مقرنصات ، وزخرفت القباب من الخارج بزخران الشمالي الغربي السطوانية وثلاث مستديرة كما يتكون الايوان الشمالي الغربي من ثلاثة أروقة يعلوها خمسة عشرة قبة صغيرة تحملها مثلثات كروية كذلك ويصل بين الايوانين مجنبتان للصحن كل منهما من رواق واحد خلفها خلوات للصوفية ومخازن فسي الناحية المنشأة نبرزان عن الواجهة الشمالية الشاهالية ، والمئذنتان بهذه المنشأة نبرزان عن الواجهة الشمالية

الغربية وهما متشابهتان اذ تثكون كل منهما من قاعده مربعسة يعلوها بدن اسطوانى يعوله شرفة من أربع جهات محمولة على مقرنصات صغيرة ثم طابق اسطواني يعلوه شرفة اسطوانية على مقرنصات ويعلو ذلك شرفة صغيرة ثالثة محمولة على أعمدة ذات عقود ثلاثية صغيرة وتنتهى المئذنة من أعلى بقمسة على طراز القلة المملوكة.

#### مظاهر التلف وعلاجها:

- وجود أثربة ورديم خلف الواجهة الشرقية بعمق مترين فتـــم رفعها مع احاطتها بسور حديدى وتبليط الأرضية.
- كانت هناك أجراء من الجدران المجاورة للمنشأة فك حالة تالفة مع بعض أجراء من جدران الواجهات الخارجية فتم فكها وإعادة بنائها.
- تساقط وتهالك أجزاء كثيرة من الكسوة الرخامية بالقبتين الكبيرتين وبالمحراب وتم فك هذه الأجزاء وإعادة تركيبها من رخام مشابه في المواصفات والألوان للأصلية.
- تأكل وتلف الأبواب الخشبية لروى الصوفية من الناحيتين الشرقية والغربية فتم تركيب أبواب خشبية جديدة طبقاً لأوصاف الأبواب القديمة.
- تساقط العدد الأكبر من الشبابيك الجصية ذات الزجاج المعشق الملون فتم إعادة تركيب نحو ١١٥ شباك منها طبقاً

- لمثيلانها المعاصرة لها في المادة الصناعية والزخارف من عصر المماليك الجراكسة.
- تآكل وصدأ وتلف معظم النوافذ ذات المصبعات الحديدية بالواجهتين الجنوبية والغربية وكذلك المطلة على الصحن فتم تركيب بدائل لها طبقاً لما بقى منها.
- تلف الأرضيات بالصحن والمحراب وايوان القبلة والكناب وأمام الواجهة الرئيسية وسطح الاياوان الشامالي الغربي المواجه لايوان المحراب فأعيد تبليطها حسب المواصفات القديمة فاستخدم البلاط الحجرى بالصحن والمحراب وأمام الميضأة في حين استخدم بلاط معصراني في ايوان القبلة وأرضية الكتاب.
- تأكل وتساقط بعض الأشرطة ذات النقوش الكتابية ومنها جزء من نص التأسيس فنم ترميمها استرشاداً ببقايا الحروف القديمة مع تذهيب بعضها طبقاً للأحوال القديمة.
- احتياج الزخارف بالأربطة الخشابية والقبتين وجدار قبة المحراب لترميم وإعادة استكمال الناقص منها فتم تنظيفها ومعالجة وترميم ما احتاجته وتقوية ما هو منقوش منها على الأخشاب والأحجار كل منها بالوسيلة الملائمة له.
- تلف بعض أجزاء المنبر الحجرى بالمنشأة فتم تنظيفها وتقوية
   استكمال الأجزاء التالفة منها.

- تلف و انهيار عدد من درف الشبابيك الخشبية المزخرفة بأطباق نجمية وكذلك بعض درف الدو اليب الحائطية (الكتيبات) بالقبة الشرقية فتم تصنيع ست عشرة درفة طبقاً لما تبقى منها ووضعت مكان التالفة.

- محو الزخارف والنقوش الكتابية على التراكيب والشواهد الرخامية بالقباب فتم تنظيفها وتلوينها وإعادة تذهيبها حسما كانت في أصلها.
- تساقط بعض درجات السلم الحجرى للكتاب الشمالى الغربي فقد تركيب درجات بدلاً منها من نفس مادتها الحجرية.

سابعاً: ترميم مدرسة السلطان الغوري بالغورية هم ١٩٠٨هـ (١٩٠٣م): (لوحيات معمورية

١- تاريخ ووصف النشأة :

أنشأ هذه المدرسة السلطان أبو النصر قانصوه الغورى أنشأ هذه المدرسة السلطان أبو النصر قانصوه الغورى الذى حكم ٩٠٦ : ٩٠٦ هـ (١٥٠١ - ١٥١٦م) وتقع هذه المنشأة بشارع المزهر وتتكون من مدرسة ذات شعائر مسجدية ، وقبة للمنشئ ، وسبيل وكتاب ومعقد إضافة لوكالة في مكان واحد فهي متكاملة بدرجة كافية عن غيرها من المجموعات المعمارية لغيره من سلطين المماليك وفي حين يشتمل الطابق الأرضى على وكالة وحواصل تجارية حيث أن المنشأة معلقة فيإن الطابق الأول

يتكون من صحن أوسط مكشوف محاط بأربعة ايوانات أكبرها ايوان القبلة ويؤدى إلى المدخل الرئيسى بشارع المعز درجات سلم عن طريق بسطة إلى دركاه مربعة لها سقف دو زخارف خشبية مذهبة ويتصدرها مكسلة ذات كسوة رخامية وتقضى الدركاه الممر بأسلوب المدخل المنكسر وهو ممر دهليزى بطول مراح وعرض ٥٧، ١م ومساحة الصحن ١١ × ١٢ م في حين تبلغ مساحة ايوان القبلة ٢٠,٢٥ × ٥,٥ م أما الايوان الشمالي الغربي المقابل له فمساحته ٩ × ٥,٧٠ م.

فى حين تتساوى مساحة الايوانيسن الصغيرين فسى الناحيتين الشمالية الشرقية والجنوبية الغربية من الصحن وهسى 7,20 × 2,70م ، وتتمد واجهة المدرسسة الرئيسية بطول 7,400 م وبها يقع المدخل الرئيسي وواجهشة إيوان القبلة والمئذنة في الركن الجنوبي للمنشأة وهي تتكون من طابق ذي تنطيط مربع ضلعه 7,3م يعلوه شرفة تقوم على ثلاثة صفوف من المقرنصات ويعلوه طابق مربع التخطيط أيضساً وضلعه من المقرنصات ويعلوه طابق مربع التخطيط أيضساً وضلعه مربع أصغر ضلعه منه فتحة مستديرة في حين الطابق الثالث من مربع أصغر ضلعه منه فتحة مستديرة في حين الطابق الثالث من مربع أصغر ضلعه منه عمل منكل ضلع منه نافذة معقدودة في ويعلو ذلك القلة المملوكية محاطة بأربعة رؤوس كمثرية الشكل من الخشب تعلوها أهلة نحاسية.

#### ٢- مظاهر التلف بالمنشأة قبل الترميم:

- أ تآكل وتهالك بعض أحجار البناء بسبب ارتفاع منسوب المياه الجوفية وتسربها بشكل كبير من شبكات الصروف ومياه الشرب.
- ب- وجود شروخ رأسية مائلة في معظم الجدران مسع هبوط بالأرضيات في بعض الأجراء وتداعي بعسض القبوات بالطابق الأرضي وشروخ بعقود الصحن وفقدان كثير من العناصر الزخرفية مع انفصال أجزاء كثيرة من الكسوة الرخامية وكان كل ذلك من آثار الزلزال الأخير (أكتوبسر 1997م).
- جــ تأثير العوامل الجوية والأملاح على أرضيات الرخام بالصحن والايوانات ونفتت بأرضيات البلاط المعصر انــ بالطوابق العلوية مع سوء حالة الأسقف الخشبية بنفس الطوابق وكذلك العناصر الزخرفية بها وصدأ معظم المصبعات النحاسية وتلف أجزاء كثيرة مـن الأبواب الخشبية التى كانت مطعمة بالسن والصنّدف.
  - د تغير في بعض الهيكل الانشائي بالطابق الأرضى لوجود تعديات من أصحاب المحلات (الحواصل) إلزالتهم بعض الجدران الحاملة وتفكك لبعض العقود مع استبدال بعضها بالطوب الأحمر بدلاً من مادتها الحجرية الأصلية.

هـ - إزالة بعض الزخارف الملونة على الخشب لصناعتها مع
 أكسيد طبيعية فتفاعلت مع العوامل الجوية.

## ٣- الأجراءات البدئية والتحاليل العلمية :

- تم أخذ عينات من مواد مختلفة ومن أجزاء متعددة من المنشأة اتحليلها معملياً.
- عمل جسّات فى أنحاء متعددة من المنشأة وخارجها لمعرفـــة منسوب المياه وتحليل ومكوناتها ومدى تأثير هـــا للوصـــول لأنسب طرق العلاج.
- صلب وتأمين العناصر المعمارية ذات الحالة المتدهورة بالمنشأة والتى تدهورت حالتها بعد الزلزال الأخير بالصحن وقاعدة المئذنة والجدران.
- عمل عدد ٤١٠ خازوق ابرى بقطر ٢٠,٠٠ م × طول ٢٠,٠٠ م التي تم تنفيذها بأسلوب لا يسبب اهتزاز أو تساقط للجدران وذلك بالطابق الأرضى لمنسع سقوط العناصر المعمارية ونقل أحمال الجدران اليها وكذلك تدعيم الأساسات في تربة المنشأة.

#### ٤ الترميم والعلاج:

أ - تزرير الشروخ الرأسية والأفقية مــــع ترميــم الجــدران بالطابق الأرضى أثناء عمل الخوازيق الإبرية.

- ب فك رخام أرضيات الصحن ، والايوانات ، المصرات ،
   القبة الضريحية ورخام الكسوة الرخامية مع دفعه وتسجيله
   وتصويره مع معالجة التالف واستكمال الناقص من أجزائه
   بعد ترميم الأجزاء المكسوة قبل تركيبها.
- جـ- إعادة بناء الأجزاء الجدارية (المتعدى عليها) مع مراعاة انخفاض منسوبها عن أرضية الشارع ٠٩٠٠ م لارتفاع الأخيرة حتى يتم تدارك الأساسات الأصلية للمنشأة.
- د عزل الأجزاء السفلى من الجدران بالطابق الأرضى بمواد مانعة للتسرب سواء للمياه أو للرطوبة مع حقن وتقويسة هذه الجدران بمواد متجانسة مع مكونات أحجارها.
- و تركيب أبو اب خشبية لحو اصل الطابق الأرضى بنفسر مو اصفاتها الأصلية.
- ز تعديل واصلاح شبكة صرف المياه بالمدرسة ومعالجة
   التالف في بعض أجزائها.
- إز الة الركام و الأتربة من على سطح الايو انات ووضع مادة عازلة (انسومات + بيتومين) وعمل ميول لطبقة من الدكة فوق الطبقة العازلة مع تبليطها ببلاط معصر انى.

ط - حقن وتقوية الألوان المستخدمة في الزخارف بعد تنظيفها بالفرشاه الناعمة واظهارها بصورتها الأصلية.

ترميم النوافذ الجصية ذات الزجاج المعشق المتعدد الألوان
 واستكمال الناقص منها وذلك بنفس مواد وألوان الأجرزاء
 الباقية منها.

استكمال الأجزاء النحاسية المتساقطة من الأبواب النحاسية والتي تشبه زخارفها الورقة الثلاثية وكذلك استكمال الناقص من كرسى المصحف والمنبر والكتبيات (الدوالب الحائطية) مع تطعيمها بالعاج والسن حسب المواصفات القديمة.

## ثامناً : التكية المولوية (سمعخانة الدراويش) [ومدرسة حسن صدقة (سنقر السعدى)]

#### ١- التاريخ والوصف:

جاء في فهرس الآثار الاسلامية لمدينة القاهرة أن هــــذه المدرسة باسم حسن صدقة (مدرسة وقبة سنقر السعدى) ورقــــم الأثر ٢٦٣ ، وتاريخه ٧١٥ – ٧٢١ م).

 ، ولما تخربت وجعل في معلها التكية المعروفة بالمولوية ولسم عيبق من أثارها إلا قبة شاهقة متسعة متينة فيها أربعة أضرحة وأحدها يحمل اسم حسن الصادق (صدقة) ، وفي دائسر القبة نقوش (زخارف بديعة)... ويذكر على مبارك أن داخسل القبة باب مقصورة فيها قبر أحد مشايخ التكية وللقبة شباكان مطلان على الشارع مركب عليهما شباكان من الحديد (مصبعات) وباب المدرسة بجوار القبة على الشارع فوقه منارة (مئذنة) وداخسل الباب دهليز مفروش بالحجر وفي نهايته سلالم وطرقه توصسل الياب دهليز مفروش بالحجر وفي نهايته سلالم وطرقه توصل الدير الحير الحيد النحيث (الحجر الحيد النحيث الحاسر الحيري المصقول) بوضع يسدل على فخامة تلك المدرسة". وترجع العناصر المعمارية بالتكية للعصر العثماني.

# ٢ مظاهر التلف بالتكية قبل عملية الترميم:

اشترك الخبراء المصريون والايط اليون في تحديث مظاهر التلف بالتكية ، واعتبروا أن مياه الرشخ وما بها من أملاح وكاننات دقيقة بالاضافة للتلوث الجوى من أهم العوامل التي تسبب تدمير التركيب البنائي والمكونات المعدنية لمواد البناء. وبدأوا منذ عام ١٩٧٩ م في ترميم وصيانة هذه التكية وحدود مظاهر التلف لها فيما يلي :

- أ تلف الزخارف الجصية داخل مدفن حسن صدقة بسبب الرطوبة بالإضافة لتلف كثير من العناصر الزخرفية على الأخشاب والأحجار بداخل المجموعة.
- ب وجود شروخ وشقوق مختلفة العمق فى اتجاهات مختلفة بكثير من الحوائط وحدث انفصال جزئى فـــى بعضها بسبب ضعف مكونات طبقات التربة لأساس المدرسـة وعدم قدرتها على تحمل العناصر المعمارية لها.
- جــ حدوث ميل في معظم الأعمدة وبخاصة تلك التي تحمل القية.
- د تلف أخشاب القبة العثمانية بسبب تلف أخشابها وتعرضها
  للالتواء وتحويلها لمادة هشة فاقدة للتماسك بسبب هجوم
  الكائنات الدقيقة والحشرات التي أكلت مكونات السيليلوز
  والمواد النشوية في الخشب.
- هـ تلف طبقة الألوان داخل القبة نفسها وانفصال زخارفها عن جسم القبة بسبب عوامل التلف الفيزيوكيميائية المتعددة.

وقد قام المركز المصرى الايطالي للترميم سنة ١٩٨٨ بوضع خطة لصيانة وترميم هذه المجموعة المعمارية وأهم ما جاء بها:

#### ٣ - مرحلة الصيانة والترميم :

- خفض منسوب المياه الأرضية بعزل الجدران وعمل فتحات للتهوية بها وحقن أساسات الحوائط بمسواد المونة العازلة للارطوبة (كالراتنجات).
- تدعيم وصلب الحوائط الآيلة للسقوط وكذلك القبة بالأساليب
   الهندسية المتبعة.
  - وضع الأعمدة في الاتجاه الصحيح وتثبيتها وتدعيمها.
- اقامة أساسسات ذات قواعد خرسسانية لحمايسة العنساصر المعمارية من الانهيار.
- علاج القبة واستبدال أخشابها القديمة التالفة بأخشاب جديدة ذات خصائص جيدة مع علاج وصيانة القديمة الباقية.
- تدعيم وربط القبة باطار معدنى من الحديد المرن لحمايتها من الانبعاج مستقبلاً مع علاج طبقة الألوان داخلها وتقويتها وتغطيتها من الخارج بطبقة مونة تقاوم تأثير العوامل الجوية.

وقد عرض أحد أساتذة النرميم في مصر (١) في بحث له عن " اتجاهات المدرسة المصرية والمدرسة الايطالية في ميدان ترميم المباني الأثرية" للنتائج التي توصل اليها في هذا المجال فذكر النتائج الآتية :

<sup>(&</sup>lt;sup>۱)</sup> أ.د محمد عبدالهادى ، دراسات علمية فى ترميم وصيانة الأثار غير العصوية ، مكتبة زهراء الشرق ، ۱۹۹۷ م ، ص ۲۱۷-۲۳۷.

- ان الدراسات العامية التي قدمها خبراء الترميم والصيانة
   الإيطاليين والمصريين قدمت نتائج عامية طيبة أدت لتطور علوم الترميم والصيانة.
- ٢- أثمرت الجهود العلمية التي يبذلها خبراء الترميم وصيانة المباني الأثرية في مصر وايطاليا عــــ رســوخ وتــأكيد شخصية المدرسة المصرية والإيطالية بين المدارس الدولية للترميم.
- ٣- تطابق وجهات نظر الخبراء المصريين و الايط البين في تحديد عوامل النلف الفيزيوكيميائية و البيولوجية و البسرية و التي من بينها التفاعل الكيميائي بينها وبين مود البناء المستخدمة في المنشأت و المؤدية لتلفها.
- ٤- اتفاق كثير من خبراء الجانبين على أهم أسسس ومراحل علاج وصيانة المبانى الأثرية بما يتفق وحالتها ، وما تتعرض له من عوامل تلف مختلفة ، وبداية المراحل بدراسة الخصائص الفيزيوكيميائية لمواد البناء وتحديد دورها في عوامل التلف وتدمير مكوناتها وتركيبها البنائى ثم بداية مراحل الترميم بما يتفق وحالة التلف.التي وصلت إليها مواد البناء.
- ٥- اتفاق خبراء الترميم في مصر وايطاليا على أن عمليات علاج وصيانة مواد البناء مهما وصلت لدرجة النجاح

وتحقيق النتائج الطبيبة إلا أنه بسبب خطورة تأثير عوامسل التلف عليها فإنه لا يمكن الاطمئنان لنتائجها ولسذا يجب خضوع المبانى الأثرية التى أجريت لها عمليسات صياسة للاشراف المباشر والمستمر مسن جانب المتخصصيسن للوقوف على عمليات العلاج ونجاحها ومن ثم تفادى حدوث أضرار جانبية من جراء استخدام المسواد الكيميائيسة فسى الترميم.

# تاسعا: ترمیم مسجد عثمان کتخدا (الکخیا) بمیدان الأوبرا ۱۱۷۷ هـ (۱۷۲۳م):

1- التاريخ و الوصف الأثرى: شيد هذا المسجد الأمير عثمان كتخدا القاردغلى و ألحق به سبيلاً وكتاباً وحماماً ، و هو يقع عند النقاء شارعى قصر النيل و الجمهورية و المسجد مكون من صحن مكشوف وبيت للصلاة به ثلاثة أروقة موازية لجدار القبلة مع إحاطة الصحن من جهاته الثلاث الأخرى بمجنبة من رواق و احد ويقع المدخل الرئيسي في وسط الواجهة الشمالية الشرقية التي تطل على شارع قصر النيال وطولها ٢١,٧٠م ويؤدى للمدخل سلم مكسو بالرخام ، ويتوجه عقد مدائني ثلاثي مرخرف باطن فصوصه بمثلثات كروية حجرية مقلوبة و عنن يمين ويسار البسطة مكسلتان حجريتان و العتب السفلي للمدخل

على أنه مأخوذ عن آثار فرعونية متهدمة ويغلق على الباب مصراعان من الخشب على كل منهما بخارية من النحساس. أو الواجهة الشرقية فتبلغ طولها ٢٢,٤٠م، ويؤدى المدخل عـــبر جزء من رواق المجنبة إلى صحن مفروش أرصيته بالرخام وتقوم بوائك بيت الصلاة على أعمدة رخامية مختلفة الطرز بكل بائكة خمسة عقود مدببة منفوخة ويتوسط المحراب جدار القبلة و هو مكسو بزخارف رخامية زجر احية في طاقيته أما بدنه فتحليه زخارف هندسية من أطباق نجمية ، أما المنبر المجاور للمحراب فهو من الخسب الخرط الميموني الدقيق ، وبرواق المؤخر دكة مبلغ خشبية من الخشب الخسرط أيضنا ونوافذ المسجد مكسوة بالجص المعشق برجاج ملسون ، أمسا سقف المسحجد فهو مسطح خشبي مكون من براطح ومربوعات ذات رخارف نباتية وهندسية متعددة الألوان. وحيت أن المسجد معلق إذ يصعد إليه بسلم متعدد الدرجات فقد أزالت لجنة حفظ الأثار العربية سنة ١٩٣٣ م بعض الدكاكين التي كانت تحجب الواجهة الرئيسية.

#### ٢- مظاهر التلف بالسجد وأسبابها:

أ - تأكل تلف الأرضيات الرخامية والحجرية وهبوط بها مــع
 تحلل مونة الأساسات القديمة وتدهور في حالة الأساســـات
 الحاملة للأعمدة وذلك بسبب تذبذب منسوب المياه السطحية

مماً أدى لتحلل المون و هروب جزئيات النربة مــن أســفل الأساسات.

ب- شروخ رأسية وأفقية بجدران المسجد وانفصال بعضها في الأركان عند التقائها وزيادة الانفصال بين بدن المئذنة والجدران المحيطة بها وزيادة حركة جدار القبلة ، وجدار الواجهة الشمالية الشرقية الرئيسية وذلك بسبب وقوعها على شهارعين رئيسيين بهما حركة مرور كثيفة وثقيلة تتسبب فهي هرات أرضية أسفل الجدران مع تأثير المياه السطحية والعناصر الجوية إضافة لعادم السيارات المحتوى على الكبريتات المختلفة المسببة للتلف.

جــ تلف بلاط السطح و الطبقات العازلة أسفله بسبب تر اكـــم
 مياه المطر على الأسقف وتلف الزخارف بالأســقف الخشــبية
 لنفس السبب.

#### ٣- مراحل الصيانة والترميم:

سبقت عملية الترميم تسجيل مظاهر التلف على لوحات مع رصد لجميع المشاكل وخطورتها والقيام بأعمال التوثيق المساحى للأثر والبيئة المحيطة وذلك من قبل الأمانة العامة للمجلس الأعلى للآثار. كما تم عمل جسات بعمق ٢٥م أساف منسوب الأرضية بالمسجد ، حيث وجد أن طبقات الرديم حتى عمق ١٤م مما حتم القيام بتدعيم الأساسات بطريقة الخوازيق

الإبرية لهذا الغرض ، مع مراعاة أن تكون المسافة بين كل خاروقين من ٩٠: ٨٠ سم.

ب - تدعيم أعمدة المسجد (٢٠ عمـودا) بطريقـة الخوازيـق الإبرية وذلك بأربعة لكل عمود بحيث تتعامد على قاعدته وبأسلوب حلزوني لا يؤثر على الحوائط.

حــ اجلال وتجديد كل الأرضيات بصحــن المسـجد وبيـت الصلاة وذلك ببلاط حجارى ورخام مشابه للقديم وبميول مناسبة لصرف مياه المطر

د - إحلال أحجار جديدة بدلاً من التالفة بالجدران بأحجار مشابهة للقديمة بعد إجراء الإختبارات المعلمية للتأكد من ملائمتها فنيا.

هـ- تزرير أماكن الشروخ الرأسية بالجدار الشمالي الشرقي.
و - عمل سقف تخفيف للمسجد من براطيم خشبية تعلوها طبقة من لوحات خشب (موسكي) لتخفيف الأحمال عن السقف المزخرف بالمسجد حيث كانت طبقة الدكة التــي تعلـو السطح قبل الترميم مباشرة تشكل خطورة عليه مع عزل السقف بمواد عزل مناسبة وتركيب بلاط معصراني مع ميل لطرف مياه المطر عن طريــق ميـازيب لصحــن

- ز استبدال تكسيات الرخام لدرجات السلم الخسارجى أمسام المدخل و الحوائط المحيطة به برخام له نفس المواصفات الأثرية الأصلية و إحلال أحجار جديدة لمكسلتى المدخل بدلاً من القديمة التالفة.
- حـ ترميم طاقية المحراب باستبدال الرخام المتساقط برخـام
   ذى ألو ان مشابهة للأصل.
- ط استكمال الناقص من شبابيك الجص الملون وترميم اطاراتها الحسبية وزخارفها.
- ي تغيير سلم المنبر و استكمال ما نقص عناصره و إزالة النف في الباقي.
- ك إعادة تركيب الأعمدة الرخامية الحاملة لدكة المبلغ واستبدال سلمها الخشبى الصاعد بآخر من خشب عزير في بنفس المقايسات.
- ل تنظیف ودهان الزخاف المطموسة على الأربطة الخشبیة
   وعلاج الكسور في الأربطة ذاتها.

عاشراً: ترميم مسجد سليمان باشا بالقلعة ٩٣٥هـ (١٥٢٨م):

التاريخ والوصف: شيد هذا المسجد في مكان - كما يذكر المقريزي في خططه "كان يشغله مسجد أبي منصور قسطة سنة ٥٣٥ هـ إذ كان واليا على الاسكندرية في العصر الفاطمي" ثم أعاد بناءه سليمان باشا الخادم سنة ٩٣٥هـ "كما

هو ثابت على اللوحة التأسيسية أعلى الباب الغربى" ذكر على باشا مبارك (جــ٥ ص ٣٩) أنه مشهور باسم "جـــامع ســيدى سارية" وينسب إلى الصحابى الجليل "سيدى سارية بن زنيم بــن عمروبن عبدالله بن جابر ، وهو من قلعة الجبل مشهور .. وبه منبر ودكة وله منارة وطهرة وأخلية وله أوقاف داره".

وعلى مدخل بيت الصلاة من الصحن في سطرين بخط التلث البارز على لوحة رخامية نفش ما نصة "قد بني وعمر الجناب العالى مملوك سلطان السلاطين سلطان سليمان بن سليم خان من آل عثمان أدام الله دولته إلى يوم الدين وهو أمير الأمراء المصرية سليمان باشا أجعله اللهم من الفائزين مسجداً لوجه الله الملك المعين طلباً لمرضات رب العالمين ليعبدوا فيه عباد الله الصالحين وكان تاريخه فاركعوا مع الراكعين"(۱)

ويعتبر هذا النص من أوائل النقوش الكتابية العثمانية بمصر والمؤرخ بطريقة حساب الجمل. وتخطيط المسجد على الطراز العثماني الوافد على مصر حيث كان أولها بناء ، على

<sup>(1)</sup> نشره بول كاز انوفا، تاريخ ووصف قلعسة القساهرة ص ٨٤ ، القساهرة ١٩٧٤ ، مصطفى بركات ، دراسة للخطط والألقاب والوظائف من خلال النصوص التأسيسسية الباقية على العمائر العثمانية بمدينة القاهرة ص ٢ ، رسالة ماجسسير أثسار القساهرة

هيئة صحن مكشوف تحيط به مجنبة واحدة من رواق مغطيي بقباب ضحلة في حين يغطى بيت الصلاة المكون من دورقاعة و ايو انيين قبة كبرى في الوسط يحيط بها ثلاثة أنصباف قباب تقوم على مثلثات كروية على النسق العثمــــاني ويفتــح علـــي المسجد خمسة مداخل اثنان في جدر إن بيت الصلة وثلاثة بجدارن الصحن واستخدم الرخام في هذا المسجد فيسي نطاق واسع بالوزرات والأرضيات الرخامية مثلما هو في بيت الصلاة بأواوينه الثلاثة وسدلاته وفتحات نوافذه وكذلك جدار مؤخر بيت الصلاة على الصحن وفي أرضياته ، وفي المحراب المجوف في بيت الصلاة الذي غطى الرخام الملون كسلاً من تجويف، وكوشتيه وطاقيته وواجهة عقدة ، كما غلفت مدخل بيت الصلاة على الصحن برخام ملون زخارف نباتية ، أما منبر المسجد الرخامي فهو أقدم المنابر الرخامية العثمانية بالقاهرة وهو منقوش برخارف في جَوانبه وريشتيه وباب المقدام والجوسق والقبة وقوامها زخارف نباتية وهندسية مذهبة علىي أرضية ملونة. واستخدمت الزخارف الملونة كذلك علي البلاطات الخزفية التي كسيت بها القباب ، كما أن المئذنة بهيئتها العثمانية تعد أول مأذن هذا العصر قائمة في مصرر وهي اسطوانية المسقط بها قنوات طولية ولها دروتان للأذان تقوم كــل منهمـــا على ثلاثة صفوف من المقرنصات وتنتهي من أعلى بالشكل

المخروطى على هيئة القلم الرصاص (الخربوش) - ويحتـــوى المسجد على أروع الأشرطة الكتابية الكوفية المورقة المحفورة والملبسة بالرخام على الكسوة الرخامية في بيت الصلاة.

### ٢- مظاهر التلف قبل الترميم:

- أ وجود شروخ وشقوق بالجدر ان الداخلية و الخارجية المشيدة بالحجر الفص النحيت (الجيرى المصقول) وذلك بالسور المحيط بالمسجد وبجدر ان بيت الصلاة وجدر ان الصحن و الظلة الشرقية.
- ب تراكم الأتربة والركام على درجات السلم الذي يتقدم المدخل وأرضيات بيت الصلاة وعلى أرضيات الصحن التى كانت بعض أجزائه منها الكة ومهشمة وتأثر بعضها بالرشح والعوامل الجوية والتفاعل الكيميائي لاحتوائها على طبقة الطمى مما أدى لتشققها ونتوء أجزاء منها وفقد الكثير من رخامها.
- جــ تداعى معظم أجزاء القبة الفاصلة بيــ ن بيـت الصــلاة والصحن (البهو) وما تبقى منها كان للاسترشاد بــ قــى عملية استكمالها فيما بعد معمارياً وزخرفياً. وكانت هـــذه القبة قد انفصلت طبقة الألوان والزخاف عن سطحها.

د - انفصال معظم التكسيات الرخامية عن الجدران بيت الصلاة
 وفقدان بعضها ، وتغطية أكثرها بالأتربة ، وطمس بعض
 الحروف في النقوش الكتابية عليها ومحو ألوانها.

هـ - تراكم الأتربة على القباب التي تغطى أروقـــة الصحــن
 وتلف أجزاء من بلاطاتها الخزفية.

و - طمس ألوان الرخام بالمحراب وتعطيتها بالأتربة ، ونقص
 أجراء كثيرة من المنبر الرخامي لتحطمها ومحو ألوانه.

ز - تأكل الأخشاب بسقف الظلة الخشيبة الشرقية والتى تتقدم المدخل وذلك بفعل الحشرات والعوامل الجوية الملوثة وتهالك معظم النؤافذ الخشبية والأبواب والكنبيات (الدواليب الحانطية).

حــ- صدأ العناصر المعدنية والتي وصلت درجة الصدأ بهــا الى تجاوزها أكثر من ٢ مم في بعض الوحدات.

ط - طمس الزخارف و الألوان بشواهد وتراكيب القبور الملحقة بضريح المسجد.

۳- العلاج والترميم: قبل البدء بعملية العلاج قــــامت هينــة الأثار بتصوير العناصر المعمارية الزخرفيــة بالمســجد رفــع بعضها للاسترشاد بها عند اللزوم وتحديـــد نوعيــة الأحجــار والألوان والمون (مواد الربط) بتحديد تركيبها الكيميائي ثم كانت مراجل الترميم كما يلي :

- سد الشروخ والسقوف الجدارية بعمل تزرير لها فى القباب وانصافها وحشد الموجود منها بكتان مشرب بالجبس الطبلى والفنيافيل ، حيث أشارت وثيقة المسجد لبنائه من الحجر الجيرى (الفص النحيت) دون طبقة الطلاء المستحدثة التى أزيلت.

- كشف وتتظيف الأتربة العالقة بالعناصر المعمارية والزخرقية بالمسجد والمتراكمة على درجات السلم وأرضيات الصحن وفك رخامها مع إعادة تركيب بوضع قطع صعبرة من الرخام الخردة الملون على سطح من الأسمنت الأبيض مع طبقة عازلة أسفلها.
- إعادة تركيب وترميم القبة الخشبية بين بيت الصلاة والصحن بعد رفع ما تبقى من زخارفها للاسترشــــاد وبهــا وعمـــل وحداتها الزخرفية وتثبيت ألوانها بمواد كيميائية مناسبة.
- فك وتركيب الأجراء المنفصلة عنن الكسوف الرخامية
   وتنظيف النقوش الكتابية عليها واستكمال ما نقص منها بعد
   إعادة نقشه وتلوينه.
- تكسية أجزاء من القباب بالبلاط المصنع من الفخار المطلــــى
   الملون بالأخضر حسب النسق القديم.
- تنظيف المحراب وتثبيت ألوانه واستكمال ما تساقط من كسوته الرخامية وكذلك استكمال الناقص من المنبر بعد فك

أجزائه وإعادة تركيبها بصورة صحيحة وتثبيت ألوانه بمواد كيميائية مثل (البرالويد المخفض بمادة تراى كلورواثيلين + أسيتون).

- تنظيف العناصر الخشبية من أبواب ونوافذ ودواليب حانطية ومعالجتها كيميائياً من الحشرات والفطريات وحقنها بسالبرالويد المخفف بمادة تراةى كلوروالليلين وذلك لنقويتها.

- إزالة طبقة الصدأ التى تعلو العنساصر المعدنية ميكانيكياً وعمل كمارات من حامص الفورميك بنسبة ٣٪ ثم وضعها فى محلول ملحى رروشيل لعمل تعادل للحامض وتكرار شطفها بالماء ثم تجفيفها ووضع مادة عازلة لمنسع تأثرها بالعوامل الجوية.

- تنظيف الشو اهد و التر اكيب الملحقة بكمادات من (كربونــــات بوتاسيوم + أسيتون) لإعادة توضيح الزخارف ثم إعادة تلويــــنْ الناقص من أجزائها وتقويتها على النسق الأصلى.

حادی عشر: ترمیم سبیل عبدالرحمن کتخدا بشارع بین القصرین ۱۱۵۷ هـ (۱۷٤٤):

 واجهات وكتب على دائرة رخامية مثبتة على واجهة مدخلة في ثلاثة أسطر أفقية ما نصه :

" أنشأه الأمير عبدالرحمن - جاويش مستحفظان بن المرحوم - حسن كتخدا القار دغلي غفر الله لهما سنة ١١٥٧. نشره محمود الحسيني ، الأسبلة العثمانية ، ص ٢٢٢ ، مكتبة مدبولي.

وله نقش آخر بنفس الخط على الواجهة الجنوبية الشرقية في سطرين عبارة عن أربعة أبيات من الشعر نصها:

ماتف العرز بالسسعادة نسادى حين أمسى طرف الحسود كليلاً مند أنشات ذا السببل وأضحى ناتات الله السببل وأضحى ناتات الله السببل وأضحى ناتات الله السببل وأضحى ناتات المسال كل ارخصه إن دعانا ربنا اجعل له النجاة سببلاً سنة ١١٥٧ نشره كمال الدين سامح ، العمارة الاسلامية فــــى مصر ص

و هو تأريخ بحساب الجمل والأرقام معاً وهـو صحبح بحساب الحروف. وواجهات السبيل الثلاث عقودهـا مكسـوة بالرخام الملون سواء في واجهات العقود أو بواطنها أو كوشاتها مع زخارف في الكوشات هندسية بحمية ونباتية محورة بأسلوب الباروك العثماني، وتقوم العقود على أعمدة ناصية مـن ـوع "الششخانة" من الرخام ذى القنوات الطولية وقد قامت لجنة حفظ الأثار العربية بتقوية أعمال الرخام فى عقد شباك الواجهة الجنوبية لهذا السبيل.(١)

و غشيت شبابيك التسبيل بالنحاس ، كما غشيبت غرفة التسبيل ببلاطات خزفية ملونة ذات زخارف نباتية ، أما زخارف السقف الخشبى له فقو امها أشكال هندسية اشعاعية ونجمية. ويعلو السبيل كتاب محمول على سيتة عقود حجرية مدببة منفوجة ترتكز على أعمدة رخامية وله شرفة خشبية من الخرط محمولة على مقرنصات صغيرة تحمل أعمدة خشبية رفيعة تحمل بدورها العقود نصيف الاسطوانية للشرفة.

٢- مظاهر التلف بالسبيل والكتاب قبل الترميم:

أ - تفتت وتآكل في أحجار المكسلتين بمدخل السبيل ودرج السلم السام الصاعد وكذلك السلم بالواجهة الشمالية (على هيئة مستديرة).

ب - تلف الأخشاب في المظلنين العلوينين وسقف السبيل وسياج الخشب الخرط بالطابق العلوى وخشب السدو لاب

<sup>(</sup>۱) انظر جمال خير الله ، أعمال الرخام في القاهرة في العصر العثماني ص ٧٧ ، ماجستير اثار إسلامية ، ١٩٩٢.

الحائطى بالسبيل (فى حجرة التسبيل) وكدا خشب المصاريع الخشبية بالسبيل والكتاب.

حــ فقد القاعدة الحجرية التى يوضع عليها أدوات الشرب
بو اجهة السبيل الغربية وكذا حوضها الحجرى الذى كـان
يعلو الكوابيل الرخامية بنفسس الواجهة وتلف رخام
الأرضية الرخامية للسبيل والبلط الحجرى بأرضية
الكتاب.

د - تلف وتهالك وسائل توصيل المياه بدورة المياه الملحقة
 وفي حجرة الصهريج.

#### ٣- العلاج والترميم:

- ترميم الأعمال الحجرية بنفس مادة بنائها بعد تحليلها معمليا وذلك في المكسلتين وفي درج سلم السبيل وسلم الواجهة الشمالية المستديرة وتركيب بلاط أسمنتي بسطح الكتاب.
- فك وتركيب سقف السبيل الخشبى وترميم وحقن ما تبقى من القديم وكذلك المشربيات والدولاب الحائطى وشبابيك الخرط والمصاريع الخشبي للطابق العلوى للسبيل.
- تركيب قاعدة حجرية لوضع أدوات الشرب بالواجهة الغربية والحوض الحجرى القائم على الكوابيل بها وتركيب بلاطات

رخامية لأرضية السبيل طبقاً للأسلوب القديم مع تركيب بلاط معصراني لإرضية الكتاب. - تنظيف وتوضيح زخارف وكتابات الواجهة.

## **الفصل الرابع** نماذج للترميم العمارى والدهيق لآثار مدينة فوة :

#### مقسة:

فوه هي احدي مراكز محافظة كفر الشبيخ وتقع علمي الشاطئ الشرقى لفرع رشيد على بعد ١٢ كم من مدينة دسوق، وهي بلدة لمها أصول قديمة إلا أنها نالت في العصر العثمـــــاني وعصر أسرة محمد على شهرة فائقة تجاريا وصناعيا وانعكس ذلك على منشأتها الدينية والمدنية واشتهرت بالحرف الخشبية ، وصناعة الفن ، وصيد الأسماك وصناعة النسيج ، وتحتل مدينة فوة المرتبة الثانية بعد القاهرة من حيث احتوانها على عدد كبير من المنشأت الدينية في العصر العثماني (نحو ١٩ مسجداً) تهدم أحدها وهو مسجد سالم أبو النجاه (أعيد بنـــاؤه ١١٨١ هــــ) وبقى منه القبة الصريحية الملحقة والتي تسم ترميمها. وأهم المساجد التي تعرضت للترميم بواسطة المجلس الأعلى للأثــــار هي: حسن نصر الله ١١١٥ هـ (١٧٠٣م) ، القنائي ۱۱۱۳هـ (۱۷۲۰م) ، الصعيدي ۱۱۱۳ هـ (۱۷۲۰م) ، الشيخ شعبان ١١٤٧ هــ (١٧٣٤م) ، النمــــــيرى ١٢١٥ هــــــ (١٨٠٠م) ، أبو المكارم ١٢٦٧ هــ (١٨٥٠م) ، داعـــى الـــدار ١٢٨١هـــ (١٨٦٥م) ، ومن القباب قبة الشيخ سالم أبوالنجــــا ، ١١٨١ هــ (١٧٦٧م) ، ومن المنشأت المدنية وكالتــة حســين ماجور ١٢٦٥ هـ (١٨٤٨م) ، منشآت القرن ١٣ هـ (١٩م) ومنها ربع الخطابية ، التكية الخلوتية ، مصنع الطرابيش ، بوابة مصنع الكتان.

#### أولاً : ترميم مسجد حسن نصر الله ١١١٥ هـ (١٧٠٣م) :

#### ١- التاريخ والوصف:

و هو بشارع سمى باسمه و هو أشهر وأكبر مساجد فــوه أنشأه فى الأصل الأمير حسن نصر اللــه المتوفــى ٨٤٦هـــ (٨٤٤م) ثم جدد سنة ١١١٥هـــ (١٧٠٣م) علــى الطــراز العثمانى فى حين تبقى من المسجد الأصلــى المئذنــة وبعــض اللوحات الرخامية المثبتة بجدار القبلة ، ويعلو عتب المدخل فى سطرين بخط التلث البارز ما نصه :

"بسم الله الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد الله من أمن بالله و اليوم الآخر و أقام الصلاة و أتى الزكاة ولم يخشى إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. أنشأ هذا المسجد المبارك على بن سليمان الرجبي سنة ١١١٥".

ويتعامد المدخل الرئيسى المسجد على محرور بلاطة المحراب وتجاوره المئذنة ويتوجه عقد ثلاثي مدائني ومساحة المسجد ٢٠ × ١٤م مقسم إلى أربعة أروقة موازية لجدار القبلة وحملت عقودها على أعمدة رخامية من طرز قديمة متعددة وبجوار القبلة ثلاثة محاريب مجوفة زخرفت أعاليها كما

زخرفت الواجهات والمداخل بالطوب المنجور (الآجر شديد الحرق متعدد الألوان) الذى شاع البناء به فى كل من فوه ورشيد فى العصر العثمانى وتقع المئذنة فى الركن الشمالى الغربى للمسجد أما سقفه فهو مسلطح ذى زخارف متعددة الألوان فى أشرطة كتابية.

### ٢- التلف ومظاهره قبل الترميم:

خلال أعمال الترميم التي قام بها المجلس الأعلى للآثار بين عامى ١٩٩٤ ، ١٩٩٥ وما قبلها تم رصد مظاهر التلف بالمسجد وكان أهمها:

أ - شروخ وشقوق واضحة بمناطق متعددة من الجدران
 والعقود الحاملة للسقف.

ب - انهيار جزء من السقف ناحية الغرب بعد كسر أحد الأوتار
 الخشبية.

جــ تلف أشغال الخشب بالمسجد من أبواب ونوافد وأعتاب أسقف ، دكة المبلغ ، أوتار ، شخشيخة ، شــرفات مئذنــة بسبب الحشرات و العوامل الجوية.

د- تساقط معظم أجراء الكحلة البارزة بين مداميك الواجهة
 والمحراب ووجود دهانات من الزيت حديثة تغطي هذه
 الأجزاء.

- ه تهالك وتاف الأرضية الحجرية الأصلية واستبدالها من قبل الأهالي بالمنطقة بأرضية خسبية غطت قواعد الأعمدة.
- و ارتفاع منسوب أرضية الشارع أمام المسجد وسوء حالـــة الميضاة وتصدع جدر انها لارتفاع منسوب ميـــاه الرشـــح و الرطوبة ووجود شجرتين بفنائها أثرتا تأثيراً مباشرا على تصدعها.
- ز شروخ باللوحات الرخامية وتلف المقصورة مسع ترميسم غير صحيح للمنبر الخشبى وإضافة موزايك وحديث للمكسلتين على جانبى المدخل الرئيسى.
- -- انفصال واضح بين جدر ان قاعدة المئذنة وجدر ان الواجهة الرئيسية مع ضياع معظم زخارف المئذنة وتلف مقرنصاتها.

# ٣ - الصيانة والترميم:

- أ تزرير الشروخ والشقوق وترميم جميع أماكنها بالجدران
   والبوانك والعقود واستكمال الناقص من أجزاء السقف من ناحية الغرب.
- ب استكمال أجزاء من أشغال الخشب الناقصة أو المتهالكـــة
   مع معالجة ما تبقى منها طبقاً للأصول الباقية مـــن أبـــواب

- ونو افذ وشرفات مئذنة وشخشيخة مع حقن ما تبقى بم واد كيميائية مناسبة للحشرات والفطريات للمحافظة عليها.
- جــ اظهار الكتابات و الحشوات على الأعتاب و اللوحات بعض تنظيفها و الكشف عن الألو ان الباقية في السطور المنقوشة عليها و غسل لوحتين عدة مرات بعد نز عهما لاستخلاص الأملاح مع تركيبهما في أماكنهما.
- د الكشف عن الطوب المنجور أسفل مقرنصات المنذنة و إعادة عمل الكحلة البارزة بين مداميكه ومعالجة المقرنصات والخوذة وتركيب كو ابيل خشبية بدلا من الكو ابيل المتهالكة.
- هـ اظهار الكتابات على الأعتاب الخشبية فتم إزالــة طبقـة دمان بنية وتعقيم الخشب بو اسطة مركب الكورديـــن ؟ ٪ و استكمال الأجزاء المتساقطة منها عن طريــق معجـون مكون من نشارة خشب ناعمة + فينافيل وتطرية الخشــب بزيت كتان + زيت تربنتينا.
- و إزالة الأرضيات الخشبية التي تغطى قواعد الأعمدة وإعادة تبليطها ببلاط حجارى طبقاً للقديم منها مع عمل دكة خرسانية عازلة أسفلها لمنع تسرب مياه الرشح.

- ز إحلال أخشاب للشخشيخة كاملة وبناء شرفات الواجهـــة وتركيب ميازيب حجرية لتصريف مياه المطر على سطح المسجد مع عمل طبقات عازلة للسقف وتبليطه.
- إذ الله الشجرتين من فناء الميضأة ورفع أرضيتها ومعالجة المظلة.
- ط عزل أحد اللوحـــات التالــة الرخاميــة ذات المرســوم السلطاني عن الجدار بسبب الرطوبة الزائدة به وتنظيفهــا وتقوية ألوانها وإعادة تركيبها.

# نانیا : ترمیم مسجد القنائی ۱۱۳۳ هـ (۱۷۴۰م) ۱ تاریخه ووصفه :

وهو يقع شرقى المدينة بالقرب من شاطئ النيل وهو من المساجد الكبيرة بالمدينة وينسب لأحد أعلام الرهاد وهو الشيخ عبد الرحيم القنائى (ت ٥٩٢ هـ) ، وأغلب الظن أن صاحب القبة الضريحية الملحقة بالمسجد هو أحد تلاميذه أو أحد أبنائه حيث أن ضريحه بالصعيد معلوم ومشهور. وأنشى المسجد حوالى ١١٣٣ هـ (١٧٧٠م) وله أربعه واجهات أهمهم الواجهة الشمالية الغربية المواجهة لواجهة القبلة وبها ثلاثه مداخل ويقع المدخل الرئيسي على محور المحراب والمسجد من الداخل مكون من ثلاثة أروقة تقصلها تفصلها ثلاثه مواريب يعلو

الأوسط منها نافذة من خشب الخرط ذات زجاج ملون ؛ أما المنذنة فهي مرتفعة مكونة من ثلاث دورات واستخدمت كمنارة للسفن في النيل وتحتوى على ساعة شمسية لتحديد مواقيت الصلاة ، ومنبر المسجد من الخشب الخرط جمعت حشواته بطريقة الأطباق النجمية وهو مجدد (٢٨٧هـ) حسيما هو مكتوب عليه.

# ٢- مظاهر التلف بالسجد قبل الترميم:

- أ- هبوط أرضى بسبب تغير تربة الأساس مما أدى معه لهبوط الأعمدة التي تحمل العقود الذي صحبه تصدعات وشروخ في معظم العقود.
- ب- تحلل في أخشاب السقف بسبب مياه المطرر فأصبحت متهالكة.
- دــ ارتفاع نسبة مياه الرشح في الجدر إن الخارجيــة بســب.
   ارتفاع منسوب المياه تحت السطحية أســفل المســجد مــع
   ارتفاع منسوب أرضية الشوارع المحيطة به.
- د وجود ميل في الدورة الأخيرة للمئذنة كان معه تلف معظم
   المقرنصات الحاملة لها وتفكك الشرفة الخشبية مما كان له
   درجة عالية من الخطورة.

ه - تهالك معظم أشغال الخشب بالمسجد بحيث أصبحت لا تصلح حتى بعد إعادة علاجها للاستخدام مرة أخرى.

### ٣- العلاج والترميم:

أ- بعد عمل اختبارات معملية لأرضية الأساس ونظراً لسوء حالة العقود المحمولة على الأعمدة الهابطة استقر السرأى معمارياً وهندسياً على ضرورة فكها حتى يتم تدعيم أرضية الأساس بأسلوب مناسب ثم أعيد تركيبها فى أماكنها وترميمها

ب- تركيب أخشاب للسقف بمواصفات أصلية ، فعمـــل طبقــة
 عازلة لها ودهان أشغال الخشب بالمسجد من أبواب ونوافذ
 وأوتار باللون البنى حسب أصولها طبقاً لما تبقى منها.

حــ تبليط أرضيات المسجد بالبلاط الحجـارى فـوق طبقـة عازلة و عمل أرضية من نفس البلاط حول جدران المسجد الخارجية بعد عمل عزل رأسى للجـدران بحيـث يعلـو الأرضية الحالية.

- هـ عمل كحلة بيضاء بارزة بين المداميك لو اجهات المداخل
   الثلاث للمسجد.
- و تنظیف المنبر من الدهان المستحدث علیه وترمیمه ودهانه بلون بنی طبقاً لوصفه الأصلی بمعرفة و إشراف مرکزی الترمیم الدقیق.
- ز استبدال بعض أعمدة الرخام التالفة بأخرى جديدة وعمل عزل أفقى بجدران المسجد.
- حــ تركيب أبو اب خشبية جديدة وكذلك النو افــ د و القندليـات الخرط استرشاداً بالعناصر المتوفرة بالمسـجد ومثيلاتهـا بالمساجد الأثرية بالمدينة.

# ثالثاً : ترميم مسجد الصعيدى ١١٣٣هـ (١٧٢٠ م) التاريخ والوصف :

يقع هذا المسجد بمحلة العلوى احدى ضواحى مدينة فوه وينسب للشيخ أحمد الصعيدى الذى أقام بفوه مع الشيخ سالم أبوالنجا وعلى عنب المدخل الرئيسى له كتب بخط الثالث البارز على الحشب ما نصه:

"بسم الله الرحمن الراحيم نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يا محمد صدق الله العظيم انشأ هذا المسجد سنه ١١٣٣ " نشره جابر المصرى مدينه فوة واهميتها في العصر الاسلامي ص٧٧ ، ١٩٨٤م.

و هذا المسجد مستطيل ليتكون من ثلاثة أروقة موازيـــة لجدار القبلة تحملها عقود مدببة ، ومدخلة بـــالطوب المنجـور المملون دو الكحلة البيضاء البارزة و هو يقع في النصف الشرقي من الواجهة الشمالية الغربية في مواجهة المحراب مباشرة.

### ٢ مطاهر التلف بالمسجد قبل الترميم:

- أ -- هبوط أرضيات المسجد وتأكل فــــى أساســـات الحوائـــط
   لارتفاع منسوب المياه الجوفية.
- ب شروخ وتصدعات في أجزاء متعددة من العقود والجدران ' وبخاصة جدار القبلة.
- جــ تهالك كافة أشغال الخشب بالمسجد ســـواء الأسـقف أو
   الأوتار الرابطة والمنبر ودكة المبلغ.
- د تأكل الزخارف بالمئذنة وتلف مقرنصاتها وخوذتها وكذلك رخارف المدخل واختفاء زخارف الطوب المنجور فـــى أجراء من المحراب.

- هـ تشويه عمارة المسجد الأصلية بسبب و جـود ترميمات على أسس غير علمية سابقة بأجزاء منه.
- و سوء حالة دورة المداه والميضاة بصورة تستوجب معالجتها وصيانتها.

### ٣- الصيانة والترميم :

- أ علاج التربة الأساسية للمسجد ووضع طبقة عازلة للرطوبة يعلوها بلاط حجارى بعد رفع مستوى الأرضية.
- ب حركيب أخشاب السقف بنفس مو اصفات الأصلية بعد ضبط
   الميول و الطبقة العازلة.
- جــ استكمال الأجراء الناقصة ومعالجة مقرنصاتها وزخارفها.
- د استكمال زخارف الكحلة البارزة بالواجهة والطوب المنجور الملون.
- هـ عمل عزل رأسى حول الجدران الخارجية وتركيب رصيف مجرى حول جدران المسجد من الخارج.
- و تركيب مشكاوات زجاجية ملائمة لطابع المسجد الأثرى.
- ز إزالة طبقة الدهان ميكانيكياً وتعقيم الأخشاب واستكمال الأجزاء الناقصة من المنبر والمقصدورة ودكة المبلغ وأوتار العقود.

رابعا : ترميم مسجد الشيخ شعبان ١١٤٧ هـ (١٧٣٤م) : ١- الوصف والتاريخ :

يقع المسجد بشارع الديوان مطللاً بواجهت الجنوبية الغربية على نهر النيل وتذكر وثائق محكمة فوه الشرعية أنسه كان قائماً علم ١١٤٧ هـ والمسجد مدخل واحد متعامد على محور المحراب ويغلق على بابه مصراعان من الخشب جمعت حشواتهما بعنصر "المفروكة" الهندسي [على شكل حرف T] أما تخطيط المسجد فهو مكون من ثلاثة أروقة ويرتكز على أعمدته الرخامية السقف مباشرة دون عقود وتقع المئذنة فـــى طـرف الواجهة الشمالية الغربية ، أمـا منـبره فهـو مصنـوع عـام المربح وأقيمت مقصورة من خشب الخرط فــوق ضريــح الشيخ شعبان الملحق بالمسجد.

٢- مظاهر التلف قبل الترميم :

أ - تأكل أخشاب السقف وتلف البلاطات بالسطح لتشبعها بمياه المطر وتشبع الجدر إن بالرطوبة الأمر الذى أدى إلى تحلل مؤاد البناء.

ب - وجود تلف بالمنذنة واستبدال الأبواب والنوافذ الخشبية
 بأخرى غير أثرية في فترة الاحقة.

- جـــ سَالَط بعض وحدات الطوب المنجور بالمحراب وســـوء حالة المنبر.
  - د وجود شروخ وشقوق بالجدر أن والعقود.
  - هــ- تلف بعض الأعدة وهبوط في أرضيات المسجد.
- و تأكل وتلف الأرضيات الحجرية وارتفاع نسبة الرطوبـــة لها.
- ر تَقْتَ وتساقط الكملة البيضاء البارزة بين مداميك الطوب المنجور بالواجهة الرئيسية.
  - ٣- مَرَ الحَلُّ العَلاجِ وَ التَّرَمْيُمِ :
- أخشاب السقف واستبدال التالف منها وعمل العزل
   المناسب له وتركيب بلاط السطح والميازيب الحجرية لطرف المياه.
  - ب تزريز الشووخ والشقوق بالجدران والعقود وترميسها.
- جـ تدعيم الأسلسات بأرضية السجد وتغيير بحض الأعمدة التالغة.
- د عمل روابط خشبية أعلى الطبالي الخشبية واستبدال غـــيو الصالحة
  - هسد تركيب أبواب ونواقة خشبية على النسق الأثرى للمسجد.

- و تعديل طرق صرف مياه الميضأة لعدم تأثير ها على الجدران وترميمها.
- ز ترميم المئذنة وتركيب وسائل إضاءة بالكوابيل الموجــودة بخوذتها.
- حـ- تركيب بلاط حجارى للأرضيات بالمواصفات الأصليــة
   مع طبقة عازلة سفلى.
- ط عمل أرصفة تحيط بجدران المسجد بـــالبلاط الحجـارى للحفاظ على الجدران من الخارج من الرشــخ والرطوبــة والعوامل الجوية.
- ى ترميم و اجهة المستخدم بالكحلة البيضـــاء بيــن مداميـك الطوب المنجور

# خامساً: ترميم مسجد النميري ١٢١٥ هـ (١٨٠٠م):

التاريخ والوصف: يقع هذا المسجد بشارع الشيخ نمير وقد
 أنشئ عام ١٢١٥ هـ ورغم أنه صغير المساحة إلا أنه
 يحتوى على عناصر معمارية وزخرفية هامة.

وله مدخلان بالواجهة الشمالية الغربية ، وعلى عتب المدخل الرئيسي له بخط الثلث أربعة أبيات من الشعر ونصها:

هذا مكان أشرقت أنسواره أنشاه فخر السادة الأشرافي من إبراهيم صنو شيخ العرب يا ربنا أيدد بالانصافي يا ناظراً هذا المكان اطلب له نصرا من الله الكريم الشافي تاريخه الوهن الذي قد مرصع يا ربّ فامنحه النعوم الصافي المنافي

نشره كل من : د. محمد عبدالعزيز ، عمائر مدينة فـــوه فـــى العصر العثماني ص ٢٥٠، ٢٥١.

، د. حمزه شحاته ، الكتاب الأثرية بمحافظة كفر الشيخ ، ص ١٨٧.

ويعتبر هذا التاريخ هو تاريخ تجديد أو إعادة بناء للمسجد حيث ورد باحدى الوثائق المؤرخة بعام ١١٥٦ هـ ذكـر لهذا باسم "جامع الخطبة" وتخطيط المسجد مكون من ثلاثة أروقة موازية لجدار القبلة وتحملها عقود مدببة ، وبجدار القبلة محرابان ، أما المنذنة فتقع في الركن الشمالي وهي مكونة من طابق مربع التخطيط يليه مثمن عني بالزخارف ويعلوه شرفه للأذان ثم الخوذه وعلى الباب المؤدى لسطح المسجد من المئذنة توجد ساعة شمسـية لتحديـد أوقـات

### ٢- مظاهر التلف قبل الترميم:

- أ إضافة جزء حديث للمئذنة (الخوذه ما يعلوها) بأسلوب غير أثرى.
- ب شروخ وشقوق وتصدعات بمعظم الجدران وسقوط عمودى المحراب.
- جــ هبوط أرضى لتلف التربة وتلف بعض أساسات الأعمـــدة
   و الأرضيات.
  - د وجود شروخ وتساقط في القبة ومقرنصاتها.
- هـ تأكل طبقات الكحلة البيضاء في مداميك الطوب المنجور بالمحراب ومدخل الضريح.
- و تلف أخشاب المنبر ودكة المبلغ ومعظم الأبواب والنوافذ.
   ٣ مراحل العلاج والترميم:
- أ نكسير طبقات المونة (ظهاره) للكشف عن سلامة الجدران.
- ب- إزالة الجزء المستحدث علو المئذنة وإعادة بنائه على النسق الأصلى مع مقارنة هذا الجزء بما يعاصره من قمم المأذن.

- جـ تزرير الشروخ والتصدعات بكافة الجدران مـع عمـل
   التدعيم والعزل الأفقى والرأسى لها وإعادة تركيب عمودى
   المحراب.
- د تدعيم أساسات المسجد بعمل طبقة عازلة وعزل الأرضيات مع رصفها ببلاط حجارى.
- هــ استبدال الأعمدة التالفة بأخرى جديدة استجابت بمعرفة الإدارة الأثرية للمنطقة (وسط الدلتا).
- و صيانة وترميسم القبسة من خسلال عسلاج الشروخ و المقرنصات بداخلها وتركيب هلال نحاس لها.
- ز معالجة وترميم زخارف الطوب المنجور بالمحراب وعلى و اجهة مدخل الضريح و الواجهـــة الرئيســية و اســتكمال الناقص من الكحلة و المداميك و الميد الخشبية التالفة.
- حــ تركيب رصيف حجارى حول جدر ان المسجد من الخارج
   لزيادة تماسكها وصيانتها.
- ط معالجة الأخشاب في المنبر ، ودكة المبليغ ، والأبواب والنوافذ طبقاً لما تبقى من أجزائها الأصلية مع مراعاة مطابقة الجديد لمثيلاتها من مساجد المدينة قبل الشروع في الترميم:

عادة بناء وترميم دورات المياه والميضأة وأساليب صرف المياه محافظة على الجدران.

# سادساً: ترميم مسجد أبوالكارم ١٢٦٧هـ (١٨٥٠م) : ١- التاريخ والوصف :

يقع هذا المسجد بشارع أبو المكارم وينسب الشيخ محمد ظهير الدين أبو المكارم (ت ١٥٧١/٩٨٠م) ويرجع تاريخ بنائه العصر المملوكي كما هو مثبت في لوحة رخامية أعلى فتحة الباب بالمدخل الرئيسي و هي مؤرخة (٠٤٧هـ) ولكنه أعيد بناؤه في العصر العثماني مع نقال هذه اللوحة لمدخله كما تذكر الدراسات السابقة عن المسجد حيث أن النص المنقوش على عتب الباب الرئيسي هو:

"بسم الله الرحمن الرحيم، قال الله تعالى، إنما يعمر مساجد الله من أمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولنك أن يكونوا من المهتدين. أنشئ هذا المسجد في شهر شعبان سنة ٢٦٧.".

نشره: محمد عبدالعزيز ، عمائر مدينة فوه في العصر العثماني ، ص ٢٢٣.

، عزه شحاته ، الكتابات الأثرية بعمائر محافظة كفر الشيخ في العصر المملوكي العثماني ، ص ١٦٠. وكتلة المدخل من الطوب المنجور ذى الكحلية البيضاء البارزة ويتوجه عقد مدائني ثلاثي وعين يميس ويسار المدخل الرئيسي مدخلان يواجه كل منهما محراب مجوف في جدار القبلة إضافة لتوسط المحراب الرئيسيي لنفس الجدار. والمسجد مين الداخيل مستطيل طولته ٢٦م وعرضه ٢١م وتخطيطه يقوم على أربعة أروقة موازية نقوم على أعمدة رخامية مختلفة الأشكال ، وللمسجد منبر نقوم على أعمدة رخامية مختلفة الأشكال ، وللمسجد منبر من الخشب الخرط ذى الزخارف الهندسية ، ومنذنة ذات قاعدة مربعة يعلوها مثمن ثم دورة ثم القلة وتعد إمتداداً للطراز المملوكي في إنشاء المراف ويحدد الصريح مقصورة من خشب الخرط عليها نصوص من الكتابات الكوفية.

#### ٢- مظاهر التلف قبل الترميم:

أ - ضعف الأساسات في تربة المسجد وشروخ وتصدعات في بعض الجدران و الأسقف.

ب- تصدع بالجدران والعقود الداخلية.

جــ هبوط فى التربة وتبعة تلف فى الأرضيات الحجرية مــن
 أثر مياه الرشح.

- د تلف ببدن المئذنة ومقرنصاتها وشرفاتها.
- هـ- تهالك دورة المياه من مبانى ووسائل صرف.
- و تلمف الأسقف الخشبية وبلاط السطح لتسرب مياه المطر.
- ز تلف الأخشاب بالمسجد من أبواب ونوافذ وسلم خشبى داخل المئذنة والمنبر الخشبي له وكذلك المقصورة الخشبية ذات زخارف الخرط.

# ٣- مراحل الترميم والعلاج:

- ندعيم الأساسات وبخاصة الأعمدة والجدران الداخليبة بعد تحليل العينات.
- تركيب طبقات عازلة أفقية ورأسية من الرقـــــانق المعدنيـــة للجدران.
- تزرير الشروخ والشقوق بالجدران وفك عقــود المســجد و إعادتها بشكلها الأصلي.
- فك وإعادة تركيب منشأت القبة مع الاحتفاظ بشكلها الأتـــرى حسب النصوير والتسجيل والرفع قبل ذلك.

- استبدال الأسقف القديمة بأخرى جديدة مع عمل طبقة عازلة وتركيب بلاط للسطح.
- تغيير أشغال الخشب من أبواب ونوافذ وسلم للمنذنة وشرفاتها وكذلك المقصورة الخشبية.
- ترميم المندنية بكاملها وتشكيل مقرنصاتها وزخارفها وإعسادة الشكل المعماري الأصلي لها,...
- إعادة بناء دورة المياه وإصلاح وسائل صرفها مع مراعــــاة وسائل العزل حتى لا تؤثر مستقبلاً على الجدران.
- معالجة وصيانة المنبر الخشبى وتعقيم خشبة بالكلوردين ودهانه باللون البنى طبقاً للأصل مع إضافة بار الويد + استيون.
- كشف العديد من الزخارف الملونة المطموسة تحت الدهان الحديث المقصورة الخشبية وتقويتها وإبرازها

سابعاً : : ترميم مسجد داعى الدار ۱۲۸۱ هـ (۱۸٦٥) : ١- التاريخ والوصف :

يقع هذا المسجد بشارع عبدالمنعسم رياض (بورسعيد سابقاً) وينسب المشيخ أحمد داعى الدار وتذكره احدى الوثائق بالمحكمة الشرعية المؤرخة ١١٤٩هـ (١٧٣٦م)

باسم " مقام ولى الله تعالى أحمد دعيدر " وهو نفس الاسم الذي تطلقه العامة عليه حتى الآن.

وواجهته الرئيسية شمالية غربية يتوسطها المدخسل علسى محور المحراب وعن يساره القبة الضريحية والمئذنة التى تقع فى الركن الشمالى للواجهة. ويعلو فتحة بابه عتسب خشبى مستقيم نقش عليه بخط الثلث كتابات يُقرأ فيها "... جدد هذا المسجد من بعد هدمه الفقير السي رحمسة الله المغفور الراجى عفوه الحاج محمد الطايفة غفر اللسه لسه وللمسلمين سنة ١٢٨١".

نشره محمد عبدالعزيز ، عمائر فوه ، ص ٣١٢ ، عـــزه شحاته ، الكتابات الأثرية ، ص ٢١٩.

ویغلق علی الباب مصر اعان قسمت زخارف، لثلاث، مستویات الادنی بأسلوب المعقلی المانل و الأوسط طبیق نجمی و العلوی أشکال نجمیة داخل دو اثر متقاطعة.

ويذكر أن أول مثال لهذا النصميم وجد على منبر مســـجد علاء الدين بقونيه ٥٥٠ هـــ (١١٥٥م).

نعمت أبوبكر ، المنابر في مصر في العصرين المملوكي والتركي ، ص ٢١٩٥ م . .

وتخطيط المسجد من الداخل مستطيل يكون من رو اقيسن مقسمين بو اسطة بانكتين من العقود التي ترتكز على أعمدة رخامية وفي مؤخرته مقصورة خشبية من الخرط البديسع يعلوها قبة ضريحية بصلية الشكل في حين تقع المئذنة في الركن الشمالي للمسجد وتتكون من قاعدة مربعة يعلوهسا بدن مثمن به زخارف هندسية ثم شرفة يحملها صفان من المقرنصات ويعلو ذلك جزء اسطواني يحمل رقبة القلسة على الطراز المملوكي وشيد المدخل الرئيسسي وو اجهة المحراب من الطوب المنجور الملون في حيسن يجاور المحراب منبر خشبي عليسه تاريخ تجديد المسجد المحراب منبر خشبي عليسه تاريخ تجديد المسجد

### ٢- مظاهر التلف وعلاجها:

- أ تلف أخشاب السقف فتم الكشف عنها وتغيير ما لا يمكن العادة استخدامه مع تقوية وصيانة القائم وعمل طبقة عزل أعلاه للحماية من المياه.
- ب وجود شروخ وتشققات في الأعمدة والعقود الحاملة القبــة
   فتم فك بعضها وإعادة تركيبها حسب أصولها القديمة.
- جـ إضافة أرضيات وأشغال خشبية مبطنة للجــدران مـن الداخل مستحدثة بواسطة أهالى المنطقة وإضافة بياض

داخلى وطبقة ملاط فوق الجدر ان كذلك فأزيات وتم الكشف عن الأرضية الأصلية وإعادة ترميمها وعزلها مع كسوتها ببلاط حجارى.

- د تساقط بعض الشرافات التي تعلو المدخل والمحراب فأعيد
   عمل الأجراء التالفة منها وإعادتها حسب الرسوم
   والصور للقائم منها.
- هـ- تخلخل في بعض قواعد الأعمدة الحاملـــة للعقود فتم
   تدعيمها.
- و نلف وتأكل الجدر إن والعقود فتم معالجتها وتغطيتها بطبقة
   من الملاط من الداخل والخارج.
- حــ فك و إعادة تركيب الأبواب و النو افد بعد مقارنة الجديد مع الأصول القديمة ومع الطراز السائد فى أشــغال الخشــب ر نفسها من نفس الفترة الزمنية فى مساجد فوه الأخرى.
  - ط فقد بعض العناصر الخشبية بـــالمنبر والمقصــورة فتــم استكمالها ومعالجة أخشابها.

ع - تلف العناصر الزخرفية بكل من القبة والمنذنة فتم ترميمها
 و استحداث هلال نحاسى لكل منهما.

ك - تساقط الكحلة البارزة وبعض وحدات الطوب المنجور بكل
 من الواجهة الرئيسية وواجهة المحراب فتم إعادتها
 ومعالجة زخارفها.

# ثامناً : ترميم قبة الشيخ سالم أبوالنجاه ١١٨١ هـ (١٧٦٧م) : ١- التاريخ والوصف :

تنسب هذه القبة التي كانت ملحقة بمسجد الشيخ سالم أبو النجاه الذي كان قائماً بفوه في القرن ٨ هـ (١٤ م) شح جدد سنة ١١٨١ هـ (١٧٦٧م) إلا أن المسجد تهدم وبقيت القبة قائمة وذكرت احدى الوثائق أنه " سالم أبو النجا المعربي الأنصاري".

دار الوثائق القومية ، محكمة فوه الشرعية ، ســـجل ١ ، مادة ٣١٤ ، ص ٧٢٣ ، من سنة ١١٤٨ - ١١٥٠هــ.

وهذه القبة من أهم المنشأت المعمارية بفوه من حيث مدخلها الذى استخدم فيه الطوب المنجور والجص الملون والكسوة الرخامية ، والبلاطات الخَرْفِية إضافة للأشعال الخشبية ذات الزخارف المتعددة.

وترتكز القبة على منطقة انتقال بها حنايا ركنية ثلاثية ويتوسطها مقصورة ارتفاعها ٣,٨٥م من الخشب الخرط ولها سقف من سدائب خشبية ملونة. أما القبة نفسها فهى مخوصة من الخارج يعلوها هلال نحاسى وغطيت النافذة الشرقية فيها بمصبعات نحاسية. ومثبت بجدار القبلة من الخارج مرسومان بالخط الثلث المملوكي على لوحتين من الرخام أحدهما من عصر الناصر محمد بن قلاوون مؤرخ وذلك لشهرة هذه القبة ومسجدها منذ ذلك العصر في ايلاغ وذلك لشهرة هذه القبة ومسجدها منذ ذلك العصر في ايلاغ عبدالوهاب بهذه القبة على مشكاتين من الزجاج المموه بالمنيا حفظتا بمتحف الفن الاسلامي الأن.

### ٢- التلف ومظاهره وعلاجه:

أ - تفتت وتآكل في أحجار البناء بالقبة لتأثير العوامل الجوية
 و الرطوبة و ارتفاع منسوب المياه الجوفية فتـــم علاجها
 و استكمال الناقص منها بنفس المواصفات الأصلية.

ب- تساقط عدد من البلاطات الخزفية بواجهة المدخل و هي على نوعين عثماني و مغربي فأعيد ما تساقط منها بنفسس ألوانها مع علاج و ترميم ما ظل قائماً منها.

- جـ تآكل وتلف بعض تربيعات الرخام بالكسوة الرخامية
   لواجهة القبة وأرضيات المدخل فتم عمل تربيعات بديلة
   بنفس المواصفات الأصلية.
- د تهدم المكسلتين على جانبي المدخل بدرجة كبيرة فأعيد بناؤها بنفس المواد القديمة.
- هـــ اندثار بعض رخارف وكتابات المدخــل فــأعيدت علــى النسق القديم.
- و تلف بعض وحدات الطوب المنجور بواجهة المدخل فتـــم
   علاجها وتقويتها وإصافة الكحلة البارزة بين المداميك.
- ز تلف أشغال الخشب بالقبة من الباب الرئيسي والنوافذ والخشب الخرط فتم علاجها وتقويتها وإعادة توضيح زخارفها.

# تاسعاً : ترميم وكالة حسين ماجور ١٢٦٥ هـ (١٩٤٨م) : ١- التاريخ والوصف :

وهى الوكالة الثانية فى الدلتا بعد وكالة السلطان الغورى بالمحلة الكبرى وتقع هذه الوكالة خلف ربع الخطابية بفوه بالقرب من ميدان مسجد أبو المكارم وذلك بشارع يسمى (شارع الوكالة) ، وفى سطرين بالخط الثلث على العسب الخشبى للمدخل ما نصه :

" بسم الله الرحمن نصر من الله وفتح قريب أنشا هذا المكان المبارك الفقير حسين أحمد ماحور سنة ١٢٦٥ (١) وللوكالة مدخلان بالواجهة الشمالية التي تبقت من العناصر المعمارية للوكالة مع جزء من قاعة واحدة ، والمدخل الأول منهما يؤدى لقاعات إيواء النجار وانساع كتلته ٤,٣٠ م وارتفاعه ٥,٨٠ م ويتوسطه فتحة باب باتساع ٢,٦٠ م وارتفاع ٢,٩٠ م ويكتنفها مكسلتان مربعتان وشيدت الواجهة من الأجر ويعلو فتحة الباب عتب خشبي مستقيم عليه النص السابق ، ويكتنف الكتابات أشكال هندسية ويعلو العتب شباك مستطيل مغشى بالخشب الخرط الدقيق في حين يتوج المدخل عقد موتور زخرفت كوشتاه بزخارف الطوب المنجور الملون وقوام زخارفه عنصر " الدقماق" ويغلق على الباب مصراع خشبي واحد بخوخه و المدخل الثاني عن يسار الأول وهو في مستوى الواجهة ويصعد اليه بدرجتي سلم لارتفاعه عن مستوى الشارع وهو باب مربع بدون عقد يعلوه واتساع فتحتب ١,٦٠ م وارتفاعها ٢,٦٥ ويغلق عليه باب خشبي من مصر اعيـــن جمعت حشواتهما بأسلوب هندسي بحيث تكون حشوة

<sup>&#</sup>x27; نشره: خالد عزب، فوه مدينة المساجد، ص ٧١، ١٩٨٨م.

مربعة بجانب حشوة مستطيلة وباطن العتب مزخرف بزخارف هندسية قوامها معينات ومثمنات. هذا وكان يفد إلى هذه الوكالة تجار من سائر المدن المصريبة حيث كانت فوه ملتقى التجار الذين يعقدون فيها الصفقات التجارية كما كانت تعبير بورضة لتحديد أسعار المحاصيل الزراعية.

### ٢ - أشكال التلف وترميمها :

- أ تساقط جدر ان الوكالة وقاعات التجار و انهيار عقودها
   و أعمدتها وقد تم إعادة بناء بعض الجدر ان المجاورة
   لجدار الواجهة.
- ب- معالجة وحقن الأعتاب الخشبية للوكالة وكذلك ما عليها من
   نقوش كتابية تم توضيحها بعد تنظيفها.
- جــ تلف المكسلتان اللتان تتقدمان الباب الرئيسى فأعيد بناؤ هما
   بالآجر وعمل طبقة من الطلاء السميك عليها بما يشـــابه
   الأصل فيهما.
- د انهيار رخارف الطوب المنجور " الدقماق" بكوشتى عقد المدخل فتم إعادة تنظيف وإظهار ما تبقى منها وإضافة ما نقص منها بنفس الأسلوب القديمة وإضافة الكحلة البيضاء البارزة بين المداميك.

هـ - تَعْنَت وتَأَكُل الحَسُواتِ الخَسْبِية في المصراعين للباب الخشبي بالمدخل الثاني بالوكالة فتم معالجية الحشوات القديمة وإضافة حشوات جديدة بنفس أخشاب القديمة مصع إضافة حشوات جديدة مشابهه لها في المادة والزخارف

عاشراً: ترميم ربع الخطابية ق ١٣ هـ (ق ١٩م):

### أ - التاريخ والوصف :

الربع هو الدار حيث كانت و المنزل و الوطن وكل ذلك مشتق من ربع المكان إذا اطمأن وفى العمارة الإسلامية منذ العصر المملوكي يقصد بالربع منشأة بها مجموعات من الوحدات السكنية و غالباً ما تعلو خان الوكالة أو حو انيت يتم تأجيرها للغير وكل مجموعة سكانية لها مدخل وسلد خاص بها حيث يمكن أن تشتمل المنشأة على أكثر مربع.(١)

ويعتبر ربع الخطابية بفوه من الأمثلية النادرة للرباع بالوجه البحرية وهو يقع في شارع أحمد بك ماجور وتطل واجهته الشمالية على ميدان مسجد أبوالمكارم ويرجع إنشائه للقرن ١٣ هـ (١٩ م) ، وأغلب الظن أن تسمية

<sup>(&#</sup>x27;) محمد أمين ، ليلى إبراهيم ، المصطلحات المعمارية في الوثائق المملوكيــة ، ص ٥٢ ، دار النشر بالجامعة الأمريكية.

(الخطابية) نسبة إلى عائلة خطاب التي كان لها علاقة بهذا المبنى إما بالتملك أو التصرف فيه على نحو ما.

ويتكون الربع من ثلاثة طوابق ، الأرضى يحتوى على أربعة قاعات مستطيلة هي ورشة نجارة ، مخرن ، نسول للنسيج ، نول نسيج أخر وله مدخلان أحدهما بالواجهة الشمالية ويصعد إليه بدرجتي سلم وهو مخصص للخدم ، والمدخل الثانى ويقع بالواجهة الشرقية وهمو المدخل الرئيسي الذي يبرز عن سمت الواجهة ويصعد اليه بأربع درجات سلم ويغلق عليه مصراع خشبي واحد بخوخه وبعد المدخل دركاه عن يسارها سلم يؤدى للطابق العلوى ٠ ، وشيدت الواجهة مع المداخل بطوب منجور ملـــون ذى كطة بارزة .. والطابق الثاني للربع من ست قاعات نوافذها مغشاه بستائر من الخشب الخسرط الصهريجسي المائل وبهذا الطابق دورة مياه ومطبخ. أما الطابق الثالث الواجهة بواسطة كوابيل خشبية تحمل شرفات بارزة ونوافذ هذا الطابق متعددة الأشكال فمنهـــا الصمهريجـــى ، و المعقلي ، و الميموني.

### ٢- مظاهر التلف قبل الترميم :

- أ تصدع بجدار الطابق الأرضى والثالث وتفتت بالأساسات.
  - ب تهالك أسقف المبنى و الأرضيات.
  - جــ تقتت وتآكل أشغال النجارة من أبواب ونوافــ ذ وكوابيــ ل ومشربيات.
  - د وجود شروخ وشقوق بالجدران والعقود وبعسض أركان المنشأة.
  - هـ تساقط وحدات الطوب المنجور الملــون مــن الواجهــة وبعض أجزاء المداخل.
  - و تفتت بعض أحجار البناء وتأكل في الكحلة البارزة بين المداميك لارتفاع منسوب مياه الرشح مع العوامل الجوية.
  - ز تقوب وكسور في الكوابيل الخشبية الحاملة للمشربيات وفي الدواليب الحائطية بسبب الحشرات ونسبة الرطوبـــة العالية.

### ٣- العلاج والترميم:

تمت عملية العلاج والترميم لهذا الأثر النادر بين أنار الوجه البحرى على عدة مراحل هي :

أ - تدعيم الأساسات ومعالجة تربة الأساس للمنشأة.

- ب تزرير الشروخ والشقوق الطولية والعرضية في الجدران
   والأركان والعقود.
  - إعادة فك وتركيب بعض الجدر ان الخارجية و الداخلية.
- د استبدال الأرضيات القديمة بأرضية جديدة مس طبقة الحجارى بعد عمل عازل أفقى
- ه-- تغيير بعض أشغال النجارة من أبواب ونوافذ ومشربيات وكوابيل لتلفها وعدم صلاحيتها للاستخدام مرة أخرى.
- و معالجة وصيانة بعض الأشغال الأخرى من الخشب وهى
   المهمة التى قام بها (مركز النرميم الدقيق) بمنطقة الأثار
   الإسلامية و القبطية بوسط الدلنا وفيها تم الآتى :
- التعقيم بواسطة حمض الأكتليك المذاب في جاز أبيض بنسبة ٢٪ فيه البار ادكس٥٪.
- ۲- تم سد التقوب التي حدثت بفعل الحشرات وغير ها
   بواسطة خليط من الشمع + القلافونية المذاب في النتراى
   كلور اثيلين.
- ٣- تم دهان النوافذ باللون البنى الأثرى + طينة بنيـــة + بار الويد + اسيتون.

# الجادى عشر : ترميم التكية الخلوتية وقبة الشيخ ريحان ١١٠٠ هـ (١٦٨٨م) :

كان الأصل في التكايا هي الخانقاوات التي انتشرت في مصر منذ بداية العصر الأيوبي لتكون مقسراً لمن أراد التخصص والتعمق في دراسة الدين ، ولم يكسن أولسك جميعاً ينقطعون للدراسة بل كان بعضهم ممسن يزاولون الأعمال العادية كغيرهم من الناس ، غير أن العثمانيين قد غيروا في عصرهم من أهداف تلك المنشآت فأدخلوا عليها بدعاً لم تكن فيها وسموها بالتكايا وسمي أهلها بالدراويش يؤدون فيها طقوساً لا تمت للإسلام بصلة. (1)

و الخلونية هي إحدى الطرق الصوفية التي انتشرت في مصر في العصر العثماني وليس لهم علم ولكن لهم رى مميز هو (الفاروق) وكانت هذه الطريقة قد انتشرت بفوه ألى جانب الطرق الأخرى في ذلك العصر. (٢)

وقد ألحق بهذه التكية اقدم قبة مؤرخة في فوه وهي قبـــة الشيخ عطيه ريحان والتي أنشئت ١٠٠٠ هــــ (١٥٩١م)

 <sup>(</sup>١) فريد شافعي ، العمارة العربية في مصر الإسلامية ، جــ ١ ، عصر الولاه ،
 ص ٢٥٠ ، الهيئة العامة المكتاب ، طبعة ١٩٩٤.

 <sup>(</sup>٢) توفيق عبده الطويل ، التصوف في مصر إيان العصر العثماني ، ص ٧٩ ،
 سلملة تاريخ المصريين ، عدد ٢٣٢ ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، ١٩٨٨ .

- كما يذكر المرحوم حسن عبدالوهاب - وهي قبة رشيقة مرتفعة عن باقي القباب في فوه. (٢)

ومدخل التكية مرتفع عن منسوب أرضية الشارع بخمس درجات وهو مشيد من الآجر على النسق القديم ويتوسطه فتحة باب معقودة بعقد موتور ويعلوها شباك من الخسرط الصهريجي و يتوج المدخل عقد ثلاثي الفصوص و ينقسم في فصيه السفليين الى ثلاثه عقود مدببة وغطت زخارف الطوب المنجور الهندسية كوشتى العقد وواجهته ويسؤدي المدخل لردهة طويلة تقسم المبنى إلى قسمين ، الأيمس دورة مياه وخزان للمياه يعلوه في الطابق العلوى زاويسة للصلاة وحجرة لتحفيظ القرآن ، وعلى الجانب الأيسر مجموعة حجرات مصفوفة كانت تستخدم الإهامة الدراويش والوافدين من محبى الطريقة الخلوتية.

وتنتهى هذه الردهة الممتدة بطول المبنى بعقدين يفصلهما عمود رخامى ، بينما تؤدى فتحتا العقدين اللي صحن مكشوف وعن يساره قبة الشيخ ريحان التي تعلو ضريحة ومدخلها يشبه مداخل المساجد بفوه ومشيد بالجر بارز منور من لونين أحمر وأسود مع كحلة بيضاء بارزة

<sup>(</sup>٢) طرز العمارة الإسلامية في ريف مصر ، ص ٤٠.

ويتوسطه فتحة باب يعلوها شباك من الخرط الصهريجي المائل ويتوج كتلة المدخل عقد ثلاثي سد فصيه العلوى وانقسم السفليان إلى عقدين مدببين يربطهما وتر خشبى ، والقبة نفسها بصلية الشكل وبجوار القبة كان يوجد دولاب حائطي به أرفف ربما استخدم كمكتبة.

### ٢ - مظاهر التلف وعلاجها :

- أ تأكلت الأسس بفعل الرطوبة وحدث تصدع للتكيـــة حنــــ مستوى سطح الأرض فتم عمل حفائر بها للكشـــف عــن الأسس القديمة وتم إقامة الطابق الأدنى منها.
- ب كان بالقبة شروخ وتشققات كبيرة وخطيرة تهدد بسقوطها في أي وقت فتم وضع خطة لإعادة بنائها على هيئتها الأصلية اتباعاً للأسلوب الأثرري من رفع وتسميك وتصوير واسترشاد بالعناصر الباقية وتم بناؤها مع الطابق الثاني للتكية طبقاً للأصول الأثرية.
- جــ تساقطت وحدات الطوب المنجور بكل من مدخل التكيـــة
   و واجهة القبة الضريحية فتم عمل زخارف بديلة لها على
   النسق الأصلى مع الكحلة البارزة البيضاء.
- د- نفتت وانهيار الزخارف الهندسية والنباتية في كل من رقبة القبة ومحراب الزاوية فتم إعادة عملها حسب الأصل الأثرى القديم.

هـ - تآكل وتفتت أشغال الخشب بالنكية والقبة فتم تعقيه ما يصلح منها لإعادة استخدامه ودهانه بلون بنى مع استبدال بعض القطع القديمة بأخرى جديدة على نفس الهيئة ومن مواد مشابهه.

# ثاني عشر : ترميم مصنع الطرابيش :

#### ١- الوصف والتاريخ :

تم إنشاؤه في عهد محمد على بعد أن صدر الأمسر إلى ناظر قسم فوه من تأسيس معمل الطرابيش فسي حديقة الأمير محمود وذلك في ٢٦ شسوال سنة ١٢٤٠ هسوال ما يلزم لذلك من نجارين وأخشاب واستحضار أخصائي مغربي للإشراف على الإنشاء وفي ١٤ ذي القعدة من نفس العلام صدر إليه "... إلى نساظر فابريقه الطرابيش بفوه محمد المغربي باعلامه بأنه كتب إلى محافظ دمياط بخصوص إرسال ما يلزم من الخشب السنديان اللازم لمصنع الطرابيش وأنه إذا لم يوجد فيشتري من حيث يوجد".

وكان رأى محمد على باشا أن فوه ملائمة فـــى موقعها لإنشاء هذا المصنع حيث سهولة المواصـــــلات البحريــة والبرية لتصريف المنتجات ولخـــبرة أهــالى فــوه فــى صناعات النسيج و لاشك أن منتجات المصنع كانت تنافس بقوة مثیلاتها فی مصافع تونس ولم یتبق من منشآت المصنع سوی البوابة الرئیسیة و هی حجریسة ذات عقد متداخل علی ثلاثة مستویات الأول عقد ذوی مساند (طیات) و عقین مسننین و تکتیف البوابة حنیتان معقودتان ترتبطان بإطار بارز معها و کان بالداخل بوابسة أخری تهدمت ثم أزیلت آثارها فی فترة سابقة.

وعلى مبارك باشا يذكر أن ورشة عمل الطربوش بفو و زمن محمد على وكان يفتح كل شهر نحو مائة وأربعة وعشرين ألف طربوش وكان الصوف يجلب إليها من الخارج في حين كان إنتاج مصنع يستوفى أولاً متطلبات الجيش ثم يباع ما زاد للتجار.

# ٢- مظاهر التلف وعلاجها:

أ - شروخ و تشققات فى البوابة الرئيسية للمصنع و عقودها فتم ترميمها مع فك وتركيب العقود الرئيسية والجانبية بنفسس أحجار بنائها (حجر جيرى) واستكمال الناقص ومعالجة التالف من الأحجار المنقوشة بنفس الأسلوب الهندسى والأثرى.

ب- تلف تربة الأساس للمصنع فتم تدعيمها وبخاصـــة تلـك التي أقيمت البوابة عليها مع تدعيم البوابة مـــن الجـانبين

- تدعيماً على الأساسات التي كشف عنها وتم عمل أكتـاف لها.
- جـ تلف تساقط أحجار الكتفين الباقيين من البوابة الداخلية و عقدها فتم تدعيمها وعمل عقد آخر بنفس المواصفات الهندسية و الأثرية الأصلية كما أضيف كتفان من الطوب ، الأجر على جانبي البوابة لحمايتها وصبانتها.
- د تفت و تأكل بعض الأحجار القديمة فتم معالجتها من أثـر الرطوبة وكذلك تم تقوية الضعيف منها بمحلول مخفـف من بولى فينيل ..... الأستيون.
- هـــ تلف الكحلة بين المداميك فتم عمل كحلــــة بديلـــة طبقـــاً للأصول الفنية و الأثرية.

### الفصل الخامس

### نماذج لمنشأت إسلامية تم ترميمها

### مداخل المنشآت المدنية برشيد:

تمناز مدينة رشيد بوجود عدد كبير من المنازل الأثرية التى ترجع للعصر العثمانى ويبليغ عددها اثنان وعشرون منزلا (باقية) وهو أكبر عدد من المنازل القديمة فى مدينة مصرية واحدة، إذ لا يوجد بمدينة القاهرة هذا العدد من المنازل الباقية.

و هذا العدد المتبقى كان فى الأصل من بين (٣٨) منز لا حيث تهذم العديد منها أثناء الحروب، واحتفظت الدولة بهذه المنازل غير مأهولة وتمت بالمدينة بعض مشاريع حضارية حديثة مع توسعه الشوارع بها على حساب بعض هذه المنازل.

وربما يرجع هذا العدد الكبير من المنازل برشيد إلى الحاق وكالات أو مخازن (شوادر) بها حيث شهدت المدينــة نشاطا تجارياً كبيراً في العصر العثماني الذي ترجــع اليــه معظم آثار رشيد القائمة، فكانت السلع الصادرة من مصــر والواردة إليها تمر بها، ومن ثم فهي ميناء تخزين " تراتزيت

" فشغلت الطوابق الأرضية للمنازل بأكملها في بعض الدور مخازن (شوادر) لتخزين البضائع والسلع.

ولهذه المنازل طراز خاص من حيث التخطيط والبناء والزخارف والنجارة، ولأجزائها المعمارية مسميات خاصة ومنها "الشادر" الذي يطلقه أهل المدينة على الدور الأرضى للمخازن والوكالات، ويضم أحيانا إسطبلات للخيول، ومنها "الدهليز " الذي يطلقونه على الطابق الأول وهو "السلاملك" الخاص بالرجال، كما يطلقون اسم "الحصير" على "الحرملك" الخاص بالنساء في الطابق الثاني واشتهرت بعض شوارع رشيد بوجود عدد كبير من المنازل الأثرية الباقية من العصر العثماني بها مثل شارع " دهليز الهلك" الذي يقطع المدينة عرضيا من الشرق إلى الغرب، وتقع به منازل: "محارم" ، "ورضيا من الشرق إلى الغرب، وتقع به منازل: "محارم" ، "وأبوهم" ، "كوهية "

و "الجمل"، "ورمضان"، وبسيوني كما تقع في "شارع كبير" غربي المدينة عدة منازل هي: "المناديلي" و " ثابت " "وعلوان بك" "ودرع"

 المشربيات التي تتقدم نو افذها التي أصبحت تشـــــغل حـــانب كبيراً من و اجهاتها

وقد ألحق بهذه المنازل "شوادر" كمخازِن أو وكالات لذا لم توجد بها وكالات مستقلة

باقیة وان وجدت بقایا لواحدة مندئــرة هـــی وكالـــة الباشـــا ۱۰۲۱هـــ (۱۲۱۷م) والتـــی نقلت لوحتها التأسیسیة لمتحف الفن الإسلامی بالقاهرة (سجل۲۲۵۳).

كما ألحقت الأسبلة ببعض هذه المنازل مع ما ألحق منها بالمساجد، وتبقى برشيد من المنشأت المدنية الأخرى حمام عزوز من القرن الثانى عشر الهجرى (١٨م) وطاحونة أبو شاهين التابعة لوقف المحلى من القرن الثابات عشر الهجرى (١٩م).

و هذه در اسة وصفية ميدانية لمداخل المنشأت المدنية برشيد وأولها المنازل المتميزة في تخطيطهــــا وعناصر هــا المعمارية ومنها المداخل-:

۱- مدخل منزل مكى (أحمد باشا الضسى) ۱۱۲۱هـــ ۱۱۲۱هــ (۱۷۰۹) :

يقع هذا المنزل بشارع طواحين التلايت برشيد أمام مسجد الشيخ "أحمد أبى التقى"وقد بنسى عام ١١٢١هـ (١٧٠٩م) و هو يتكون من أربعة طوابق، تهدم العلويات منهم وبقى الأرضى "الشادر" و الأول " السلاملك"

ومدخل المنزل يقع بالواجهة الشرقية التي تطل على الشارع الرئيسي [شكل ٤]، وهو مدخل "الشادر" (لوحــة٧٧) ويقع في الطرف الشمالي للواجهة وهو مشيد بالأجر المنجور الملون ويبرز عن سمت الواجهة بمقــدار ١٠٠٥م واتساعه ١،٥٠٠ وارتفاعه ٢,٣٠٠م ويتوسطه فتحة باب باتساع ١٥٠٠م وارتفاع ٢,٣٠٠م ويغلق عليها مصراع خشبي واحد تتوسطه خوخة وجمع خشب الباب بطريقة الألواح الكبيرة على هيئة معينات وعقد الباب الصغير (الخوخة) علـــي هيئــة العقــد الموتور للمدخل وبه تدبيب في أعلاه.،

وعلى جانبى فتحة الباب مكسلتان مربعتان كل منهما مربع ويعسلو فتسحة البساب

نافذة ذات مصبعات حديدية على جانبيها زخارف هندسية منفذة في الجص الملون قوامها "الدقماق"

ويتوج المدخل عقد موتور زخرف باطنه بأشكال نجمة سداسية تكتفها أشكال معينات غائرة وتتخلل مداميك المدخل ثلاثة ميد خشبية كما يمتد عتب الباب بامتداد كتلة المدخل عرضيا للربط مع العضادتين ، وكوشتا العقد شغلت بزخارف هندسية منفذة بشر ائح فخارية ملونة مصقولة قوامها أشكال نجمية.

وتكوين ألو ان بقطع فخارية ملونة بحالة أقرب السي تجميع الرخام الخردة بأشكال زخرفية وكتابات كوفية مربعة من هذا النوع أقدم وسيلة لزخرفة المداخل المتخذة من الأجر، (۲۲۸ فيه نماذج أخرى غير هذا المنزل وهي منازل عصفور ق ۱۲هـــ (۱۸م) و المناديلي ق ۱۲هــ (۱۸م) و الأمصيلي ق ۱۲هـ (۱۸م)

## ٢- مداخل منزل البقرولي ١٣١١هـ (١٧١٨م):

يقع هذا المنزل بشارع على الجارم برشيد مواجهاً لمسجد دومقسيس المعلق وقد أنشع عام ١١٣١هـ المسجد دومقسيس المعلق وقد أنشع، الأرضعي "شادر" والأول "سلاملك" للرجال والثاني "حرملك" وكانت توجد عليه لوحة رخامية عليها كتابات باللغة التركية – رفعت الآنحفظت بمخازن المجلس الأعلى للأثار.

ولهذا المنزل ثلاثة مداخل بالدور الأرضيي، الأول المنزل (لوحة ٣٨) فهو يقع في الطرف الشورقي للواجهة الجنوبية ويتوصل منه إلى سلم يفضى للسلاملك (الدهليز)، وفي مواجهة الداخل باب أخر يؤدي إلى الشادر (الوكالـــة) كذلك، وهذا المدخل ارتفاعه ٢,٢٢م وانساع كتلته ١,٧٠م ويتوسطه الباب وفتحته ١٠١٠م وارتفاعه ٩٠٠م ويعلسوه شباك مستطيل ١٥٠,٠٥ × ٢٤٠،٠م مغشى بمصبعات حديديــة، ويؤدى الباب لدركاه مربعة ام ويتوصل منها على اليسار لسلم يصعد للطوابق العليا للمنزل وباب للسادر بالطابق الأرضى. وتتخفض أرضية المدخل عن الشارع أمامه بمقدار ٥٠,٣٥ (الأن) في حين تم تنكيب هذا المدخل فــــــى طــرف الواجهة لوقوع منشأت أخرى أمامه بمداخلها فيي الشارع الرئيسي تجاور مسجد دومقسيس ويغلق على الباب مصراع خشبی واحد بخوخة فی حین یتوجه عقد موتدور غشیت كوشتاه بزخارف الدقماق الملونة في الجص .

و المدخل الثانى لهذا المنزل هنو مدخل الشادر (المخازن) (لوحة ٣٩) وهو يقع فى وسط الواجهة الشرقية ويبرز عن سمتها ١٠٠٥م واتساع كتلته ٣٦٦٥م وارتفاعها ٢٠٠٠م ويتوسطه فتحة باب اتساعها ٧٧،١٥م و هو ينخفض

۰۹,۰۰ عن أرضية الشار لح أمامه ولم يظهر من مكسلتيه سوى ۱۰,۱۰ فقط لارتفاع أرض الشارع وهما مربعتان ضلعهما ۲۵,۰۸

ويغلق على فتحة الباب مصراعان من الخشب جمعت حشواتهما على ثلاثة مستويات الأدنى والأعلى فيها من أشكال مستطيلة تعلوها أشكال مثلثة على هيئة المحاريب المعقودة. في حين يعلو الباب عتب خشببي يعلوه نافذة صغيرة دات مصبعات حديدية ويتوج المدخل عقد موتور زخرف باطنه بنجمة سداسية غائرة يكتنفها أشكال سداسية الأضلاع. وشيدت الواجهة من الطوب المنجور من لونين أحمر وأسود مع كحلة بيضاء بارزة، ويتخلل المداميك ثلاثة ميد خشبية، وزخارف الكوشتين من نفس الطوب المنجور المنجور المنجور المنجور من نقطة أسفل منتصف الماون، على هيئة إشتاعات تخرج من نقطة أسفل منتصف

و المدخل الثالث لهذا المنزل (لوحة ٤٠) هـ و مدخـ ل السبيل الملحق بالمنزل و هو يقع في الطرف الشرقى للواجهة الشمالية للمنزل و هو مدخل بسيط يبرز ١٠٠٠م فقـط عـن سمتها ومشيد بالآجر الملون مع كحلـة بيضـاء، وتتخلـل مداميك المدخل خمس ميد خشبية وبابه من مصراع واحــد

يعلوه عقد موتور وزخارف كوشتيه إشعاعية بأسلوب المدخل للشائد، ويعلو الباب شباك ذي مصبعات حديدية، يعلوه أيضاً لوحتان من الرخام عليهما كتابات تركية بخط الثلث البارز تتضمن اسم المنشئ ((الحاج حسين)) وتاريخ الإنشاء 1111هـ (١٧١٨م).

٣- مداخــل مسنزل المسيزوني "البواب" ١٥٥٣ هـــ
 ١٠٧٤٠):

يقع هذا المنزل بشارع بدر الدين في تقاطعه مع شارع الشيخ قنديل برشيد، وشيده عبد الرحمن البواب المأذوني جد محمد الميزوني وإلد زبيدة البواب زوجة "مينو" القائد الثالث للحملة الفرنسية على مصر، ويتكون المسنزل من أربعة طوابق، الأرضى "شسادر" والثاني "سلاملك" للرجال "دهليز" والثالث حرملك النساء والرابع "صيفى" بسور دون سقف يعلو جدران المنزل.

وللواجهة الشمالية الرئيسية للمنزل ثلاثـــة مداخــل، أحدها وهو الشرقى مدخل المنزل (لوحة ٤١) ظهر فيه بعض تآكل للعوامل الجوية والرطوبة البحرية وتتخفــض أرضيــة المدخل ٢٠,٠٠م لارتفاع أرضية الشارع أمامه، وهـــو فــى مستوى جدار الواجهة وفتحة بابه ١,١٠٠م وارتفاعها ١,٩٠٥م،

ويغلق عليها مصراع واحد بغوخة ذات عقد مشابه للعقد الموتور الذي يتوج المدخل، وشغلت كوشتى عقد المدخل بزخارف هندسية ملونة منفذة بالطوب المنجور قوامها عنصر "المفروكة" ويعلو المدخل شباك صغير ذي مصبعات حديدية، وتتخلل المداميك أربعة ميد خشبية

أما مدخل السبيل فهو الذي يتوسط المداخل الثلاثة وبجواره شباك التسبيل (لوحقة ٤٢) وهو باتساع ٧٠,٠٠٥ وارتفاع ١,٦٣م وعقده موتور أقرب للمخموس ذي الأربعة مراكز لوجود تدبيب بسيط مع انتفاح كذلك وعلى شباك السبيل لوحة رخامية عليها نص كتابي في سطرين بالثلث البارز هو "أنشأ هذه السبيل المبارك صاحب الخيرات والحسنات الحاج عبد الرحمن البواب المأذوني في غرة شهر رمضان ١٥٣هـ.

و المأذوني نسبة من المأذون وهو موثق عقود الزواج والطلاق وخفف الاسم على مر الزمان للميزوني وهو الاسم المشهور به المنزل.

ويغشى واجهة السبيل بلاطات خزفية متنوعة المقاسات والزخارف فمنها نوع كبير مربع ضلعه ٥٠,١٥م، زخارفه مغربية أندلسية قوامها أشكال جامات متماسة على

هيئة العقود المتقاطعة في صفوف وأسية باللون الأصفر وداخلها أشكال زرقاء متعدة الدووس،

أما البلاطات الصغيرة المربعة دات الأصلاع ١٠٠٠٨م فرخارقها ررقاء وخصراء على أرضية بيضاء بالاسلوب التركي العثماني، و المأخوذ في مدينة كوتاهية عن أصول من خزف مدينة أزنيق التركية، ويعلو مفتاح العقد شكل محراب صغير قوام زخارفه بلاطات ملونة بأشكال زهرة كف السبع بلونين أزرق وأحمر على أرضية بيضاء تشبيه زخيارف خزف أزنيق العشانية في النصيف الذاتي من القرن العاشير الهجرى (11م).

و المدخل الثالث للمنزل مدخل الشادر فسي الطرف الغربي للواجهة وقتحته ١٠،١م وارتفاعها ٢٠٣٠م ويتوجه عقد موتور خليت واجهته وكوشتية بزخارف هندسية قوامها المفروكة المنفذة في الأجر العلون مع كحلة بيضاء بارزة:

١- مدخل منزل عصفور قبل ١١٦٨هـ (١٧٥٤م):

سوق الخضار) مع شارع سوق السمك شمالي رشيد وهو يتكون من أربعة طوابق، الأرضى" شادر" وهو مكون من مخازن و حجرات للنوم وقاعة للمناسبات، والطابق الأول

سلاملك خاص بالرجال والثانى حرملك خاص بالنساء والثالث صيفى" وتم التأريخ لهذا المنزل طبقاً لما جاء على اللوحة الرخامية التى تعلو شباك التسبيل للسبيل الملحق به وقد كتبت فيها ثلاثة اسطر بالخط الثلث البارز ما نصه "مرحوم ومغفور المحتاج إلى رحمة ربسه الغفور الحاج إبراهيم بالطيش الفاتحة سنة ١١٦٨

وللمنزل واجهتان، إحداهما شهمالية وبهها مدخل الوكالة، والثانية غربية وبها مدخل المنزل والسهبيل، أما مدخل الوكالة (لوحة ٣٤ شكل ٤٩) فهو يقع في الطهرف الشرقي للواجهة الشهمالية ويهبرز عنها بمقدار ١٠٠٠م ويتوسطه فتحة باب اتسهاعها ١٩٠٥م وارتفاعها ٣٠٠٥م ويغلق عليها باب خشبي من مصراعين يعلوه عتب مستقيم ثم شباك مستطيل مغشي بمصعبات حديدية على جانبيه زخارف هندسية في الجص قوامها أشكال الدالات البهارزة وتحيط بأشكال أطباق نجمية كاملة بألوان حمراء على أرضية بيضاء وترتبط واجهة المدخل عرضياً عن طريق سبعة ميد خشبية حتى مستوى العتب الخشبي الذي يمتد بامتداد كنفي

ويتوج كتله المدخل عقد موتور زخرف باطنة بأشكال نجمية ومعينات غائرة في حين تغطى كوشتا العقد زخارف هندسية منفذة بواسطة الطوب المنجور من لونين احمر واسود مع كحلة بيضاء بارزة وقوام زخارفها عنصر المفروكة

وعلى جانبى الباب مكسلتان مربعتان صلع كل فهما ، ٤٠م ، وتعطى كتلة المدخل شرفة بارزة من ألواح سميكة من الخشب تحمل روشنا، للطابق الأول و والروشن خرجة أو بروز فى العمائر ، الغرض منها زيادة سطح الأدوار العليا وتجميل المبنى والعمارة ويضاف إلى ذلك كما نراه فى هذا المدخل زيادة الحماية له.

ويقع مدخل المنزل في الواجهة الغربية (اوحسة : 3 شكل ٤٩) وهو مشيد بالطوب المنجور الملون وتتخلل مداميكه خمس ميد خشبية، ويبرز عن سمت الواجهة ١٠,١٥م، يغلق ويتوسطه فتحة باب اتساعها ١,٢٧٨م وارتفاعها ٢,٦٠م، يغلق عليها باب خشبي من مصراع واحد بخوخة عقدها ذو فصين وله رأس مديب، وسمرت ألواح الباب بمسامير مكوبجة. ويعلو عتب الباب نافذة صغيرة ذات مصبعات حديدية حولها إفريز من زخارف هندسية قوامها" سلاسل مجدولة" وحسول

الإفريز زخارف جصية من الأطباق النجمية. ويتوج كتلسة المدخل عقد موتور وزخرف باطنة بشكل نجمسة سداسية حولها أشكال معينات غائرة وتحلى كوشتى العقد زخسارف هندسية قوامها" الدقماق" منفذة بشرائح فخارية مصقولة تشبه تلك التى رأيناها في واجهة مدخل منزل مكى، ويكتنف فتحة الباب مكسلتان مربعتان ضلع كل منهما ٤٠٠م و ارتفاعها الباب مكسلتان مربعتان ضلع كل منهما ٤٠٠م و ارتفاعها لتى تعلو مدخل الوكالة

أما مدخل السبيل بنفس الواجهة فيصعد إليه بدرجتى سلم و هو معقود بعقد موتور تغطى واجهته وكوشتيه زخارف الطوب المنجور الملون واتساع فنحهة ٩٦٠،٠٨ وارتفاعها ٢٩٠،٢٧م. ويغلق عليه باب خشبى من مصراع واحد

## ٥- مدخلا منزل جلال ١١٥٣هـ (١٧٤٠م):

يقع هذا المنزل بشارع بدر الدين ملاصقا لمنزل الميزونى و هو من إنشاء عبد الرحمن البواب الميزونى في سنة ١١٥٣هـ (١٧٤٠م) أيضاً، وبه نفس مميزاته حيث يتكون من أربعة طوابق مماثلة، ولهذا المنزل مدخلان بواجهته الشمالية و هى الرئيسية أحدهما، مدخل المنزل نفسه (لوحة ٤٥٤) ويقع فى الطرف الشرقى للواجهة و هو يؤدى

الى سلم صباعد للطابق الأول وبوسطه فتحة باب اتساعها را ١, ١م وارتفاعها ٢,١٠ م ويتوج المدخل عقد موتور زخرفت كوشتاه برخارف هندسية بالطوب المنجور من لونين أحمر وأسود مع كحلة بيضاء وقوام هذه الزخارف عنصر المفروكة ويغلق على الباب مصراع واحد من الخشب بوسطه خوخة عقدها موتور كذلك. ويعلو المدخل شباك مستطيل مغشى بمصعبات حديدية والمدخل الثاني هو واتساع فتحة الباب بوسطه ١٠,١٠ م وارتفاعها ٢,٢٠ م ويتوج فتحة الباب عقد موتور يشبه عقد مدخل المنزل، ويغلق عليه فتحة الباب عقد موتور يشبه عقد مدخل المنزل، ويغلق عليه الوكالات برشيد من اتخاذ مصراعين من الخشب، ويعلو العقد شباك صغير ذي مصعبات حديدية.

### ٦- مدخلا منزل رمضان ق ١١هـ (ق ١١٨):

يقع هذا المنزل بشارع دهليز الملك وقد بنى فى النصف الأول من القرن الثانى عشر الهجرى (١٨م) ويتكون من أربعة طوابق، وكان يسكنه عثمان خجا حاكم رشيد أثناء الحملة الفرنسية على مصر ١٧٩٨م والذى قتله الفرنسيون

كما قال الجبرتى المؤرخ وعلقوا رأسه عنـــد داره فـــى ١١ ربيع الأول سنة ١٢١٤هــ (١٧٩٩م).

وللمنزل مدخلان بالواجهة الشــمالية لــه ، أحدهمـــا للشادر (الوكالة) [لوحة ٤٦] وهو يتوسط الواجهة وأرضيت ه تعلو بدرجة سلم واحدة عن أرضية الشارع أمامه وهو مشيد بالطوب المنجور الملون مع كحلة بيضاء بارزة، ويبرز عن سمت الواجهة بمقدار ٢٠،١٠م واتساع كتلته ٢,٨٧م وتتوسطه فتحة باب ١٠٦٠م وارتفاعها ٢,٧٠م ويغلسق علسي البساب مصراعان من الخشب خاليان الزخــارف ويكتـف البـاب مكسلتان مربعتان ضلع كل منهما ٥٠,٤٥م و الجزء الباقي من ويعلو عتب الباب شباك ذي مصبعات حديدية على جانبيـــه رخارف ملونة من صفوف أفقية من الطوب المنجور، وتتخلل مداميك المدخل سبعة ميد خشبيبة إضافة للعتب الخشبى السميك الذي يعلو فتحة البأب والذي يمتد ليربط الكنفين معاً، ويتوج المدخل عقد موتور زخرفـــت كوشـــتاه بزخارف هندسية ملونة من الطوب المنجور بلونيس أحمــر واسود وقوام هذه الزخارف أشكال شمعدانات متقابلة. ويقع المدخل الثاني للمنزل بنفس الواجهة في طرفها الشرقي الأيسر و هو مشابه لمدخل الوكالة في أمسور منها البروز، وشكل العقد والمكسلتين، وشسباك المصبعات الحديدية، وعدد الميد الخشبية وزخارف الشسمعدانات في كوشتي العقد، ولكنة يتميز بأن فتحة بابه اتساعها ٢٠,١م والبنه الخشبي من مصراع واحد بخوخة، وعقده الموتور زخرف باطنه بشكل زهريتين مسن الورد تتبتان من جانبي العقد يكتفان في الوسط بينهما شكل نجمة سداسية وأشكال معينات غائرة ونفذت هذه الزخارف بالوان حمراء على الجص الأبيض

#### ٧- مدخلا منزل أبو هم ق ١٢ هـ (١٨م):

يقع هذا المنزل بشارع دهليز الملك ويتكون من ثلاثة طوابق وملحق به سبيل سد بابه الآن، وله مدخلان بواجهته الجنوبية الرئيسية شيدا من الأجر المنجور وتتخلل مداميك خمسة ميد خشبية ، والمدخل الأيمن في الطرف الشرق السرق للواجهة مخصص للمنزل وهو كالمدخل الثاني غير بارز عن سمت الواجهة تتوسطه فتحة باب ٨٨، م وارتفاعها ٩٣، ١م ويغلق عليها باب خشبي من مصراع واحد مجمع بأسلوب السدايب ويتوج فتحة الدخول عقد موتور يعلوه شباك ذي

مصبعات حديدية، ويؤدى هذا الباب للسلم الصاعد للطوابق العليا للمنزل ويزخرف كوشتى عقد المدخل زخارف إشعاعية حمراء منفذة في الجص مع فواصل بيضاء.

ويقع مدخل الشادر (الوكالة) في الظرف الغربي من نفس الواجهة وهو مشابه لمدخل المنزل في مادة البناء وشكل العقد مع زخرفة كوشتيه وكذلك فإن بابسه الخشبي ذي مصراع واحد مشابه لباب الدخول بمنزل جلال ويعلو العتب الخشبي للباب نافذة مغشاة بمصبعات حديدية ، أمسا فتحة الباب في هذا المدخل فيبليغ انساعها ٩٠,٠٥ وارتفاعها ٩٠,٠٨ ويؤدي باب هذا المدخل للوكالة (الشادر) بالطابق

# ٨ - مدخل منزل كوهية ق ١٢هـ (١٨م):

يقع هذا المنزل بشارع دهليز الملك برشيد ويشرف عليه بواجهته الرئيسية ملاصقاً لمسجد العرابى وقد شيد فى النصف الأول من القرن الثانى عشر الهجرى (۱۸م) و هو ينكون من ثلاثة طوابق، بقى منهم الأرضى فقط وتضرب الأول والثانى

وله مدخل و احد فى الواجهة الشــــــــــمالية ويقـــع فــــى الطرف الشرقى منها . وذلك على الرغم من عــــــدم وجـــود

مدخل لمنشأة أخرى أمامه باقية - حيث أن ظاهرة التتكيب في مدخله غير واضحة لعدم وضوح تخطيط المبنبي اللذي كان مقاماً في مقابلته من الشارع ولكن المرجح أنه كان هناك تتكيب لمدخل هذا المنزل لعدم وجود مدخل آخر للشادر (الوكالة) به . بل هو نفسه يؤدى من ناحية إلى سلم صاعد للطابق الأول وفي مواجهة الباب فتحة بساب أخر تؤدى لداخل الشادر (الوكالة) بالدور الأرضى. وهو مدخل بسيط اتساعه ١٠١٠م وارتفاعه ١٩٥٥م ويعلو فتحة بابه عتب خشبي مستقيم يعلوه شباك مستطيل ذي مصبعات حديدية .

# - 9مدخلا منزل بسيوني ق ١٦ هـ (١٨م) [شكل ٩٤-:

يقع هذا المنزل بشارع دهليز الملك برشيد مجاوراً لمنزل كوهية، وهو يتكون من ثلاثة طوابق، وشيد في النصف الأول من القرن الثاني عشر الهجري (١٨م. (340) وله مدخلان بالواجهة الشمالية الرئيسية، الشرقي منهما للشادر (الوكالة) وهو غير بارز بوسطه فتحة باب ١,٢٠م وارتفاعها ٢,٣٥ ويعلوها عتب خشبي مستقيم ويغلق عليها مصراع خشبي واحد بخوجة والمدخل الثاني الغربي بنفس الواجهة سد في فترة سابقة وكان يودي للسلم الصاعد للطوابق العليا وهو معقود بعقد موتور ويزخرو كوشتيه

زخارف هندسية قوامها عنصر "المفروكة منفذه بالطوب المنجور من لونين أحمر وأسود مع كحلة بارزة بيضاء.

### ١٠- مدخل منزل درع ق٢١هـ (١٨م):

يقع هذا المنزل بشارع كبير (الشيخ يوسف) بامتداد شارع دهليز الملك غربى مدنية رشيد أنشأه التاجر خليل درع في النصف الأول من القرن الثاني عشر الهجرى (١٨م) ملاصفاً لمنزل المناديلي من نفس الفترة في النصف الثاني من القرن ١٢هـ (١٨م).

و هو يتكون من أربعة طوابق، شادر (وكالـــة) فــى الطابق الأرضى مع ثلاثة طوابق علوية ومدخل هذا المنزل يبرز عن واجهته الشمالية بمقدار ١٠،٠٥ واتساع فتحة بابــه مردم وارتفاعها ٢٠,٦٠ ويغلق عليه بـــاب خشـبى مــن مصراع واحد تتوسطه خوخة ومزود بمســامير مكوبجـة، ويعلو فتحة الباب عنب خشبى يعلوه بالتالى شباك مســتطيل مغشى بمصبعات حديدية.

ويتوج كتلة المدخل عقد موتور زخرف باطنه بأشكال هندسية غائرة قوامها نجمة سداسية تكتنفها أشكال معينات، ويحلى كوشتى العقد زخارف إشعاعية في الجصص بلونيان أحمر وأسود مع فواصل بيضاء، وعلى جانبي المدخل

#### ١١- مدخلا منزل علوان بك ق٢١هـ (ق١١م):

يقع هذا المنزل في منتصف شارع كبير (الشيخ يوسف) بامنداد شارع دهلير الملك غربي رشيد وقد أنشاه الحاج محمد أغا علوان في النصف الأول من القرن الثاني عشر الهجري (۱۸م) ويتكون من أربعة طوابق، وبه وكالة (شادر) بالطابق الأرضى، وقد شهد هذا المنزل اجتماع أحمد عرابي بعلوان بك كبير تجار رشيد ۱۲۹۹هـ (۱۸۸۱م).

وواجهة هذا المنزل جنوبية ويقع مدخل المنزل في طرفها الغربي وهو في مستواها واتساع فتحة بابيه ١,٩٠٠م وارتفاعها ٢,٢٠م ويتوجها عقد موتور كان يحلى كوشيتيه زخارف ملونة من الطوب المنجور (تاكلت الآن) ويغلق عليه باب خشبي من مصراع واحد بوسطه خوخية ويعلو عتب الباب شباك ذي مصبعات حديدية ويؤدي باب المدخل لدركاه صغيرة وإلى بسارها السلم الصياعد للطابق الأول

أما مدخل الوكالة (الشادر) [لوحة ٥٠) فهو يقع في الطرف الشرقي وهو بارز بمقدار ٢٠,١٥م عن سمتها. ويتوج

كتلته عقد موتور زخرف باطنه بزخارف هندسية قوامها نجمة سداسية غائرة حولها أشكال بيضاوية وتحلى كوشتى العقد زخارف الطوب المنجور الملون نقذت فيها زخسارف هندسية قوامها أشكال "الدقماق" مع أشكال نجمية. وفتحة الباب تتوسط المدخل واتساعها ٢٨,١٨م وارتفاعها ٣م ويغلق على الباب مصراعان من الخشب قسمت زخارفهما اللي مستوين العلوى منهما قوام زخارفه نجمة سداسية يعلوها شكل مثلث، والأدنى من ثلاث معينات رأسية. ويعلو العتب شباك دى مصبعات حديدية وعلى جانبيه مربعان من الجص زخارفهما هندسية قوامها طبق نجمى كامل بوسطه صرة بارزة ويحيط بالمربعين زخارف الدقماق الهندسية في مما الباب مكسلتان مربعتان طول ضلع كل الجص. وعلى جانبي الباب مكسلتان مربعتان طول ضلع كل منهما ٧٤,٠م وبارتفاع ٧٠,٠٨

# ١٢ - مدخلاً منزل ثابت ق٢ ١ هـ (١٨م):

يقع هذا المنزل بشارع الشيخ قنديل بالقرب من منزل القناديلي برشيد، وقد شيد في النصف الثاني من القرن الثاني عشر الهجري (١٨م) و هو يتكون من شادر بالدور الأرضى يعلوه طابقان، واستغل المنزل منذ ١٩٨٦م معهدا للحرف الأثرية التابع للمجلس الأعلى للأثار

وواجهة هذا المنزل شرقية ويقع بها مدخلاه، وأحدهما جنوبي الواجهة خاص بالمنزل (لوحة ٥١) وهو في مستوى الواجهة واتساع كتلته ٢٠,٧م ويتوسطه فتحة بالساب باتساع متر واحد وارتفاع ٢٠,١م وهو معقود بعقد موتور ترخرف كوشتيه زخارف هندسية منفذة في الجص قوامها زخارف الدقماق ويغلق على فتحة الباب مصراع خشبي بدون خوخه ويؤدى المدخل لسلم صاعد للطابق الأول في حين يغطى هذا المدخل شرفة بارزة خشبية من ألواح سميكة من الخشب محمولة على كوابيل من البناء ويعلو العقد شباك مستطيل مغشى بمصبعات حديدية

أما المدخل الثانى بنفس ألواجهة فيقع فـــى طرفها الشمالى (الأيمن) ويؤدى لدركاه ذات قبو متقاطع، وهذا المدخل خاص بالشادر (المخازن)، وهو بارز عن الواجهة بمقدار ١٠,٥م واتساع كتلته ٢٠,٧م نتوسطه فتحة باب بانساع ١٦٥م وارتفاع ٢٠,٧م ويغلق عليـــه بــاب خشهى من مصراعين. وتتخفض أرضية المدخل (الآن) عــن أرضيـة الشارع، في حين يعلو عتبه الخشبي نــافذة ذات مصبعات حديدية ويكتفها يمنة ويسرة مربعان مــن الجــص عليهما زخارف هندسية قوامها طبق نجمي كامل فــي كــل مربــع وألوانه حمراء وسوداء وواجهة الحجر عليها زخارف جصية

قوامها رخرفة "الدقماق"وأشكال الدالات والأشكال النجمية الخماسية

ويتوج المدخل عقد موتور زخرف باطنه بأشكال معينات هندسية غائرة قوامها نجمة سداسية تكتفها أشكال معينات ويتدلى من قمة العقد حلقة حديدية لتعليق أداة الإضاءة ، وكوشنا العقد مرخرفتان بأشكال هندسية منفذة بالطوب المنجور الملون قوامها زخارف "الدقماق" ويتخلل مداميك واجهة المدخل ثلاثة ميد خشبية، وعلى جانبى الباب مكسلتان طول كل منهما ،٥٠، م وعرضها ،٠٠٠، والجزء البارز منهما ،٠٠٠ ورضية الشارع أمام المدخل ويغطي واجهة المدخل من أعلى شرفة بارزة خشبية كتلك التى توجد أعلى مدخل المنزل.

### ١٣ - مدخل منزل القناديلي ق٢ ١ هـ (١٨م):

يقع هذا المنزل بشارع الشيخ قنديل برشيد وواجهت شرقية كذلك، ويتوسطها مدخل يفضى على اليسار لسلم المنزل الصاعد للطابق العلوى، بينما في واجهة الداخل يفضى للشادر (مخازن) بالطابق الأرضى للمنزل وهو يتكون من ثلاثة طوابق

ويبرز مدخل المنزل عن سمت الواجهة بمقدار مدخل المنزل عن سمت الواجهة بمقدار ١٠٠١م واتساع كتلته ٢٠١٠م ويغلق عليها بساب خشبى كبير بخوخة لها عقد خشبى موتور، وترتفع أرضية المدخل بدرجة واحدة (الآن) عن أرضية الشارع وأمام المدخل حاجز خشبى لتحديد حرمة المدخل.

وعلى جانبى الباب مكسلتان مربعتان ضلع كل منهما مربعة وعلى جانبى الباب شباك مستطيل مربعة دى بدن حلاوني، ويعلو عنب الباب شباك مستطيل مربع، مربع، مغشى بمصبعات حديدية وعلى جانبيه دائرتان من الجسص الملون زخارفهما هندسية قو امها ناجمة ثمانية حولها زخارف الدقماق، ويحددها شريط من زخارف مجدولة، ويتوج المدخل عقد موتور زخرف باطنه بزخارف هندسية غائرة في الجص بلونين أحمر وأسود مع فو اصل بيضاء ومقسمة الي ثمانية مناطق كل أربعة منها عن يمين أو يسار مفتاح العقد وقوام زخارفها أشكال نجوم ومعينات وأشكال مدرجة، مع أشكال نبائية محورة قوامها ورقة نبائية رباعية، ويحلى مع أشكال نبائية محورة قوامها ورقة نبائية رباعية، ويحلى بلونين أحمر وأسود

#### ١٤ - مدخلا منزل فرحات ف٢ ١هـ (١٨م):

يقع هذا المنزل بش ٤ ارع مسجد الجندى فى تقاطعه مع شارع سوق الخضار شمالى رشيد، وشيد فه النصف الثانى من القرن الثانى عشر الهجرى (١٨م) و هو يتكون من أربعة طوابق (شادر) لتخزين الغلال فى الطابق الأرضى مع حجرات للتجار يعلوه ثلاثة طوابق.

وواجهة المنزل شمالية، ولها مدخلان، الأول يقع فى الطرف الشرقى لها و هو خاص بالشادر (الوحة ٥٣) ويسبرز عنها بمقدار ١٠,٥م واتساع كتلته ٣,٢٠م يتوسطها فتحة باب معت حشو اتهما بأسلوب حشوة مربعة و أخرى مستطيلة، ويعلو عتب الباب نافذة مغشاة بمصبعات حديدية، وعن يمينها لوحة مربعة من الجص عليها زخارف هندسية نجمية، ويتوج المدخل عقد موتور غُطيت و اجهته وكوشتيه بزخارف هندسية قوامها عنصر المفروكة بالطوب المنجور الملون مع كحلة بيضاء و على جانبي الباب مكسلتان طول كل منهما

أما مدخل المنزل نفسه فيقع في الطرف الغربي و هو في مستو اها،ويتوجه عقد موتور بكوشتيه زخارف هندســــية فى الجص قوامها الشمعدانات من لونين أحمر وأسود مع فواصل بيضاء وتتوسط المدخل فتحة باب يغلق عليها مصراع واحد بخوخة، ويعلو العتب شباك ذى مصبعات حديدية وحلى باطن العقد بزخارف نباتية و هندسية قوامها شكل غصنان ينبتان من جانبى العقد ويلتقيان فى الوسط وبينهما شكل نجمة سداسية مع أشكال معينات

### ١٥ - مدخل منزل الجمل ق٢ اهـ (١٨م):

يقع هذا المنزل بشارع دهليز الملك وقد بنسى فسى النصف من الثانى القرن الثانى عشر الهجرى (١٨م) ويتكون من أربعة طوابق، شادر (مخازن) أرضسى يعلوه ثلاثة طوابق، وهدم الرابع منذ زمن قريب.

و المدخل للمنزل يقع شرقى الواجهة الشمالية و همو غير بارز عن سمتها، ويتوسطه فتحة باب اتسماعها ١٩٨٠م وارتفاعها ١٩٠٥م ويتوج المدخل عقد موتور وواجهة العقد وكوشتاه حليت بزخارف جصية في صفوف اشعاعية حمراء في الجص مع خطوط فواصل بيضاء، ويغلق علمي الباب مصراع واحد بدون خوخة - ١٥٧٠ - العتب شباك مستطيل عربرية.

# ١٦ - مدخلُ منزلِ محارم اق ١ ١هـ (١٨م):

يقع هذا المنزل بشارع دهليز الملك برشيد، وواجهته شمالية مجاوراً لمنزل الجمل، وقد شُيد في القـــرن ١٢هــــ (١٨م) وهو يتكون من ثلاثـــة طوابــق، الأرضـــى شـــادر (مخزن) وبداخل فنائه سلم يؤدى للطابق العلوى.

ومدخل المنزل يتوسط الواجهة الرئيسية ويؤدى فــــى المواجهة للشادر وعن

اليمين لسلم صاعد للطابق العلوى. واتساع كتلته ٣,٢٨م و يبرز ١,٢٥م عن سمت الواجهة ويتوسطه فتحة باب ١,٢٧٨م و ارتفاعها ٢,٢٠م ويغلق على الباب مصراع واحد بخوخة، ويغلو الباب عتب فتحة خشبي يعلوه شباك ذي مصبعات حديدية على جانبيه زخارف جصية ملونة قوامها " الدقماق" وشمعدانات وأشكال نجمية، يتكتنف الباب مكسلتان مربعتان صلع كل منهما ٥٠٠٠م وارتفاعها ٤٠٣٠م ويتوج المدخل عقد موتور ويؤدي هذا لدركاه متسعة وفي مواجهة الداخل مدخل أخر للشادر بالدور الأرضى ويغلق عليه باب بخوخة أيضاً فصلا للشادر عن رؤية الصاعد من الدركاه للسلم إلى الطابق

### ١٧ - مداخل منزل عرب كلى ق٢ ١هـ (١٨م):

من أشهر منازل رشيد و أكبرها، عُرف باسم منشئة "عرب كلى" الذي أسسه وقد سكنه على بك السلانكلى نحافظ رشيد أثناء حملة فريزر الإنجليزية ١٨٠٧م، وقد بنى المنزل في النصف الثانى من القرن الثانى عشر الهجرى (١٨٥م) ويقع بشارع الجيش شمالى رشيد و هو يتكون من شادر (مخازن) أرضى يعلوه أربعة طوابق ونظراً لتميز موقعه وضخامته مع ارتفاعه و اتساع حجراته فقد اتخذ متحفاً قوميا لرشيد وللمنزل أربعة و اجهات، اثنتان رئيسيتان و هما الشرقية و الجنوبية، وبكل منهما مدخلان، و اثنان فرعيتان وهما وهما الشمالية و الغربية، وبالأولى مدخل خلفى وبالثانية

ومدخلا الواجهة الجنوبية، أحدهما يقع فى طرف الواجهة الشرقى فى مستواها تؤدى فتحته لدركاه بها سلم صاعد للطابق العلوى وبوسط كتلة المدخل فتحة باب بانساع متر واحد وارتفاع ١٨٠٠م ويغلق عليه باب خشبى من مصراع واحد. وتزخرفه حشوة وسطى بها نجمة ثمانية ويكتنفها حشوات مربعة مزخرفة بعنصر المفروكة المركب، ويرتد المدخل للداخل بعمق ٧٠٠٠م بدون مكاسل (الآن)

وتتخلل مداميكه خمس ميد خشبية حتى مستوى عتب الباب، والأرضية في مستوى أرضية الشارع أمامه وكـــانت فـــى الأصل مرتفعة عنها

ويعلو العتب شباك مستطيل ٨٠،٠٠ م × ٠٠,٠٠ م مغشى بمصبعات حديدية، ويتوج المدخل عقد نصف دائرى غشيت كوشتاه بزخارف إشعاعية من الجص في لونين أحمر وأسود مع فو اصل بيضاء

ويتوسط المدخل الثانى هذه الواجهة (الجنوبية) وهـو بسيط معقود بعقد موتور وفتحــة بابــه ١٩٠٠م وارتفاعها ٥٠٠٠٥م ويغلق عليها مصراع بدون خوخة وغطت واجهــه وكوشتيه زخارف الدقماق (حرف Y في أوصــاع معتدلـة ومتعاكسة).

أما مدخلا الواجهة الشرقية، فإحداهما وهو الجنوبيي يعتبر المدخل الرئيسي للمنزل فهو يبرز عن سمت الواجهة وروب من الساع كتلته وروب من الله الساب الساعها وروب الشاعها وروب المروب على عليها بساب خشبي من مصراع واحد بخوخة، يعلو العتب الخشبي شباك مستطيل معشى بمصبعات حديدية، ويتوج المدخل عقد موتور مرخرف في واجهته وكوشتيه بزخارف شسمعدانات منفذة بالطوب المنجور من لونين، ويرتد المدخل بعمــق ٧٠.٠٥، ويكتف الباب مكسلتان طـول ضلـع كـل منهمـا ٢٥.٠٥ وعرضها ٧٠.٤٥ وارتفاعها ٧٠.٥ وطريقة الدخول من هذا المدخل إلى دركاه منسعة ثم ينحرف الداخل يسارا يصعد من درجتى سلم إلى دركاه ضيقة أخرى تلـى البـاب الجنوبـى الشرقى ويصعد منها عبر سلم للطابق العلوى.

أما المدخل الثاني لهذه الواجهة فهو إلى الشمال منها وفي مستواها يؤدى للشادر (المخرزن) بالدور الأرضى، تتوسطه فتحة باب ٤٠ ام وارتفاعها ١٩٠٠م يغلق عليها باب خشبي من مصراعين و هو مقسم إلى أربعة أقسام زخرفية العلوى مربعات خرط معتدل صهريجي و الثاني سدايب تكون عنصر المفروكة و الثالث نجمة سداسية، و الرابع عنصر المعقلي المائل ويتوج هذا المدخل عقد موتور تشبه زخارف كوشتيه زخارف الباب الرئيسي

### ١٨ - مدخل منزل المناديلي ق٢١هـ (١٨م):

يقع بشارع كبير (الشيخ يوسف) فـــى تقاطعــه مــع شارع طاحون التلايت لشمالى رشيد وبنى فى القرن ١٢هــ (١٨م) ويتكون من شادر (مخزن) فى الطابق الأرضى تعلوه للاثة طوابق، ويتميز بسقيفة تتقدم مدخله وجزء من الواجهة

الغربية تقوم على خمسة أعمدة ضخمة من الرخام والجرانيت وأن أسقفه مطعمة بالصدف.

وللمنزل واجهة شمالية يتقدمها عمودان أسطوانيان من الرخام يتقدمان الواجهة والمدخل يحملان الشرفة الخشبية البارزة والتى تعلو المدخل وتحمل رواشن الطابق الأول، وتميز هذه الشرفة مدخل المنزل ومدخل السبيل الذى يقع فى الجزء الشمالى من الواجهة الغربية (سد بابه الآن).

ويتوسط المدخل الواجهة الشمالية حيث يؤدى الشادر (المحرر) بالطابق الأرضى عبر دركاه مستطيلة وينكسر الداخل إلى اليسار ثم يجد سلما صاعداً للطابق العلوى. ويبرز هذا المدخل ١٠٠٠م عن سمت الواجهة واتساع فتحة الباب بوسطه ١٥٠٠م وارتفاعها ١٤٠٠م يغلق عليها مصراع خشبي بخوخة لها عقد ذو فصين بينهما رأس مدبب، ويكتنف الباب مكسلتان ١٩٠٥م × ١٤٠٠م ويتوج المدخل عقد موتور حليت كوشتاه بزخارف "الدقماق" الملونة في الجص وحلي باطنه بزخارف بالتية وهندسية قوامها زهريتا ورد بينهما دائرتان زخارفهما طبق نجمي كامل في كل منهما وفي الوسط شكل نجمة سداسية غائرة، وتتخلل مداميك المدخل واجهة ثلاث ميد خشبية حتى ارتفاع فتحة الباب، ويعلو واجهة

المدخل شرفة خشبية بارزة محمولة على كوابيل خشبية إضافة للعمودين الضخمين اللذين يحملانها ويحملان رواشن الطابق العلوى

### ١٩- مدخل منزل الأمصيلي ٢٢٣هـ (١٨٠٨م):

يقع بشارع الأمصيلي (المدنية القديم) بشمالي رشيد، وقد شيده عثمان أغا الطوبجي الذي كان يعمل صابطا بالجيش التركي، وآلت ملكية المنزل بعد ذلك إلى أحمد الأمصيلي والذي اشتهر المنزل باسمه حتى الآن، وهو يتكون من ثلاثة طوابق، الأرضى شادر (مخزن) وحجرات للاستقبال مع طابقين علوبين.

وذكر تقرير لجنة حفظ الأثار العربية أن هذا المنزل بناؤه بالطوب وفيه ثلاثة أدواز ولوحظ أن البناء في عابة النظام فالعقود و الأكتاف التي في بال الدخول مرخرفة بالطوب الخردة (المنجور) الملون وفي الدور الأرضي مدخل للمندرة (حجرة الاستقبال)

ويقع المدخل (لوحة ٦٠) وسط الواجهة الشمالية ويبرز عنها ١٠،٠ واتساع كتلته ١٤،٥م وتتوسطه فتحة باب باتساع ١,٥٠م وارتفاع ٢,٧٠م ويغلق عليها مصراع خشبي واحد بخوخة وعقد باب الخوخة بعقد مدبب منفوخ دو

أربعة مراكز. وعلى العضادة اليمني للمدخيل زخيارف هندسية مجمعة بقطع فخارية صغييرة (بأسيلوب الرخيام الخردة) قو امها طبق نجمي كامل، ويقابلها علي العضادة اليسري كتابات بالخط الكوفي المربع بتجميع نفس الشيرائح الفخارية نصها: [لا إله إلا الله محمد رسول الليه]، وعتب الباب من الخشب و هو سميك و عليه كتابه بخط الثائث البارز في سطر واحد نصبها:" إنّا فتحنا لك فتحاً مبيناً يوم الأحد في مصبعات حديدية تكتنفه زخارف هندسية في البحص قوامها أطباق نجمية ويتوج المدخل عقد موتور غطت واجهته وكوشتيه زخارف الدقماق المسدسة و الأطباق النجمية، وفي وكوشتيه زخارف هندسية قوامها نجمة سداسية تكتنفها دائرتان بكل منهما طبق نجمي ملون أحمر علي أرضية بيضاء.

# ٢٠ - مدخل منزل حسيبة غزال ١٢٢٣هـ (١٨٠٨م):

يقع هذا المنزل بشارع الأمصيلي ملاصقاً لمنزل الأمصيلي برشيد وخصص لخدم المنزل الأخير الذين كانت تروسهم حسيبة غزال ويعتبر ملحقاً به و هو يتكون من ثلاثة طوابق، الأرضى مخزن وبه سلم صاعد للطابق الأول.

ويتوسط مدخل المنزل الواجهة الشمالية لـه، لعـدم وجود مداخل أخرى بنفس الواجهة، وهو يؤدى لدركاه متسعة يتجه الداخل منها يسار أليصل لسلم صاعد للطابق الأول، في حين يوجد سلم آخر من المخزن الملحق بالمنزل في الطابق الأرضى إلى حجرة سرية بالطابق الأول كذلك، وهذا المدخل يبرز ١٠,٠م عن سمت الواجهــة واتسـاع كتلتـه ٣٣,٠٠ تتوسطه فتحة باب ١,١٠م وارتفاعها ٢٨,٠٠ يغلق عليها باب خشبي مصراع واحد بخوخة عقده ذو فصين بـاعلاه رأس مدبب، ويكتنف الباب مكسلتان مقاسـاتها ٥٠,٠٠ × ١٤٠٠، مورتخلل مداميك المدخل خمسة ميد خشبية ويعلو عتبه شـباك مستطيل مغشي بمصبعات حديدية، ثكتنفه زخارف هندســية في الجص قوامها أطباق نجمية.

ويتوج المدخل عقد موتور زخرف باطنه بزخسارف هندسية في الجص من لونين أحمر وأسود مع كحلة بسارزة بيضاء، وقوام هذه الزخارف أشكال الشمعدانات ويحدد هيئة المدخل إطار من زخارف نجمية رباعية، وتغطسي واجهة المدخل شرفة خشبية بارزة محمولة على كوابيسل خشبية عددها أربعة وتحمل هذه الشرافات روشنا بالطابق الأول

### ٢١ - مدخلا منزل التوقاتلي أوائل ق١٣هـ (١٩م):

يقع هذا المنزل بشارع محمد كريم (الخميس سابقاً) برشيد، وبنى فى أوائل القرن الثالث عشر الهجرى (١٩م) ويتميز بوجود وكالة (شادر) كبيرة فى الطابق الأرضى ملحق بها طابق آخر وهى منفصلة فى مدخلها وسلمها الصاعد عن المنزل.

ويقع مدخل الوكالة عن يمين الواجهة الجنوبية بارزا عنها ١٠،٠م واتساع كتلته ٢٠،٣٠م ويرتـــد بعمــق ٢٠,٠٠٠ وينوسطه فتحة باب اتساعها ١٠،٠٥ وارتفاعها ٢٠,٤٠م على جانبيه مكسلتان مربعتان صلع كل منهما ٤٠,٠٤ م ويغلق عليها مصراعان من الخشب زخارفها مجمعة بطريقة الحشـــوات وزخارفها من عنصر المفروكة المركب البارز في النصـف الأعنى وفي النصف الأدنى شكلاً محر ابين صغــيرين ذوى عقدين منكسرين، ويعلو عتب الباب شباك مستطيل مغشـــي عقدين منكسرين، ويعلو عتب الباب شباك مستطيل مغشـــي باطنه بزخارف هندسية قوامها نجمة سداسية فـــي الوسـط باطنه بزخارف المفروكة (حرف ( T بواسطة الطوب المنجور العقد زخارف المفروكة (حرف ( T بواسطة الطوب المنجور المنور مع كحلة بارزة بيضاء، واتخــدت صفـوف الأجــر المالمون مع كحلة بارزة بيضاء، واتخــدت صفـوف الأجــر المالمون مع كحلة بارزة بيضاء، واتخــدت صفـوف الأجــر المالمون مع كوشـــتي

الأفقية في الكنفين نفس الألوان وتتخلل مداميك المدخل ثلاثة ميد خشبية

أما مدخل المنزل نفسه فهو يقع عن يسار الواجهـــة الجنوبية كذلك وهو باتساع ٢٨٠٠م يتقدمه ســلم مــن أربــع درجات يؤدى لبسطة مستطيلة مغطـــاة أرضها ببلاطــات حجرية، ويتوسط المدخل فتحة باب باتساع ١١.١٧م وارتفاع ٢٠,٢٥م ويرثد بعمق ٧٠٠٠م وتكتنفه مكسلتان بارتفاع ٢٠,٢٥م وطول كل منهما ٤٤٠٩م وعرضها ٢٤٠٠م ويـــؤدى البــاب لدركاه صغيرة عن يسارها السلم الصاعد للطــابق العلــوى. ويتوج المدخل عقد موتور زخارفه بالطوب المنجور مشابهة لزخارف مدخل الوكالة. ويعلو المدخل نافذة ذات مصبعــات حديدية.

### ٢٢- مدخل منزل طبق ق ١٣هـ (١٩م)-:

يقع المنزل بشارع الشيخ قنديل برشيد و هو خاص بخدم منزل القناديلي و نجد أن بعض أغنياء رشيد كانوا ينشئون لخدمهم منازلا ملاصقة لمنازلهم ويتكون هذا المنزل من طابقين، أندثرا ولم يبق منه دون تغيير أو ترميم سوى الواجهة الرئيسية و هي شرقية ويتوسطها المدخل الذي يبلغ انساع فتحة بابه ٩٦، ٥٠ وارتفاعها ١٦٣، ١م ويغلق عليها باب

من مصراع واحد بخوخة ويتوج المدخل عقد موتور حليت كوشتاه بصفوف أفقية من طوب منجور ملون مع كحلة بيضاء، ويعلوه شباك ذى مصبعات حديدية

#### مداخل الأسبلة برشيد:

ألحق عدد من الأسبلة في رشيد في العصر العثماني بمنشآت دينية والمنتقى منها هو؛ سبيل مسجد الشيخ أحمد أبي التقى ١١٣٩هـ (١٧٣٦م)، وسبيل مسجد المحلى ١١٤٦هـ (١٧٣٣م)، وسبيل مسجد الصامت ١١٤٧هـ (١٧٣٣م)، وسبيل مسجد العرابي ١١٧٩هـ (١٨٥٢).

أما الأسبلة الملحقة بالمنازل فتمت در اسة مداخلها ضمن مداخل هذه المنازل حيث إنها

منشأت مدنية وهى: سبيل مــنزل البقرولــى ١١٣١هـــ (١٧١٨م)، وسبيل منزل الميزونى ١١٥٣هــ (١٧٤٠م) ، وسبيل منزل عصفور ١١٦٨هــ (١٧٥٤م) إضافة لســـبيل منزل جبرى ١١٧٨هـ (١٧٦٤م) الذى اندثر ونقلت بقايــا السبيل شباك التسبيل مع لوحته الرخامية للحديقــة المتحفيــة بمتحف رشيد

# 1-مدخل سبيل الشيخ تقا الملحق بمسجده ١١٣٩ه... (١٧٢٦م):

هذا السبيل يقع فى الطرف الشرقى للواجهة الشمالية الغربية للمسجد، وللسبيل مدخل خاص به يفتح على شـــارع الشيخ تقى ويصعد إليه بدرجتى سلم بارتفــاع ٢٠،٠٥ عـن أرضية الشارع، واتساع فتحة المدخل ٢٠،٥٠ وارتفاعــه ٢م وهو معقود بعقد نصف دائر لى ويغلق علـــى فتحــة البــاب مصراع خشبى واحد مكون من حشوات مربعــة وأخــرى مستطيلة ويعلو العقد شباك مربع ذو مصبعات حديدية، وعن يسار المدخل يوجد مدخل أخر – سد الأن – كان يدخل منــه بلى دركاه ومنها إلى سلم صاعد لكتّاب يعلو السبيل وكوشــتا العقدين زخارفهما إشعاعية بواسطة الطوب المنجور الملون

ويعلو شباك التسبيل لوحة رخامية عليها نص شعرى باللغة التركية بخط الثلث البارر يتضمن اسم المنشئ (الدى أعاد البناء) الحاج عثمان قره ما نلى وتاريخ ابتداء الإنشاء ٢٣٩هـ.

٢ - مدخل سبيل المحلى الملحق بمسحده ١١٣٤هـ.
 ٢ - ١٧٢١):

يقع هذا السبيل بالركن الشمالي للواجهـــة الشمالية الشرقية للمسجد، أما مدخله فهو يقع يسار واجهـــة الســـبيل، وإلى يمينها شباك التسبيل، وهو مدخل غير بارز عن سمت ٠٧٣ م وارتفاعها ١٩٥٥م معقود بعقد نصف دائري، يغلسق عليه باب خشبي من مصراع واحد، وحليت كوشيا العقد بزخارف جصية إشعاعية من لونين أحمر وأسود مع فواصل بيضاء، ويعلو ذلك شباك مستطيل ٠٨٠٠م × ٠٦٠٠م مغسّـى بمصبعات حديدية. وينكس الداخل من هذا المدخل يمينا إلى داخل السبيل الذي يوجد إلى يمينه سلم كان يسؤدي لحجرة الكتاب علو السبيل. وأعلى شباك التسميل لوحمة رحاميمة مستطيلة ام × ١٠,٤٨م عليها كتابات بالثلث البارز في سطر واحد ما نصه " صاحب الخبيرات الحاجي خضر سنة ١١٤٦"مما يدل على أن السبيل ألحق أو أضيف للمسجد في هذه السنة التي تعتبر من سنوات تجديد المسجد الذي يرجع في أصله للقرن العاشر الهجري (١٦م). أما مدخلا السبيلين الآخريب الملحقين بمسجدى الصامت ١١٤٧ هـ (١٧٣٤م)، مسجد العرابي ق ١١هـ (١٨٨م) فقد أعيد تجديدهما مما أفقدهما الصفة الأثرية، وكان الأول منهما عن يسار الداخل للمسجد بين المدخل الخارجي و الداخلي لمسجد الصامت، وكان له مدخله المستقل، وخلال إعادة البناء تم لصق لوحة على واجهة هذا السبيل نقلت إليه من أحد التراكيب الرخامية من مقابر رشيد.

وقد كتب عليها نص قرآني ((جنسائزي)) لا يمت بصلة للأسبلة ووظيفتها وهو: "كُلُّ نَفْسِ ذَائِقَةُ الموت

ومدخل السبيل الثانى الملحق بمسجد العرابى، إصابة ما أصاب المسجد ومدخل السبيل الأول من تجديد وإضافة، ويقع سبيل العرابى بالطرف الشرقى للواجهة الشمالية مشابها لموقع سبيل المحلى بمسجده، حسب الشارع المتسع والمساحة السبيل من تخطيط فى ركن المسجد، وكان لهذا السبيل مدخل من الشارع مباشرة – جدد الأن – وكتب على واجهته فى لوحة رخامية باللغة العربية وبعض كلمات تركية فى سطرين بالثلث البارز ما نصب "روحيجون فاتحة – .. يعلم ما بين أيديهم ومسا خلفهم ولا يحيطون ومعنى الكاماة الأولى روحيجون "أى

الفاتحة من أجل روحة، والجزء الثانى من الكتابات هو جزء من آية الكرسى، ومثل هذه الكتابات تسرد على شهواهد وتراكيب القبور مما يعنى أنه عند تجديد هذا السهبيل نُقلت البه هذه اللوحة من بقايا تركيبة رخامية تنتمى فى الأغلسب للقرن الثانى عشر الهجرى (١٨م) من جبانهة رشيد فى العصر العثمانى والتى كانت تخص أحد الشخصيات التركية الذى كان يقيم برشيد فى ذلك العصر .

أما سبيل منزل جبرى الذى كان ملحقاً به فقد أندسر فى وقت سابق ونقلت أجزاء منه إلى حديقة متحف رشيد وهذا المنزل ينسب للحاج محمد جبرى السدى أسسه ١١٥٤هـ (١٧٦٤م) و أكمل بناءه وتعلية أدواره الحاج سليم البور صلى.

وقد كُتب على اللوحية الرخامية لهذا السبيل والمحفوظة بالحديقة المتحفية لمتحف رشيد في سطر واحيد بالتلث البارز وبلغه تركية ما ترجمته:" لو شرب المؤمن من هذا الماء فليكن له نصيب من شيراب الكوثر. صياحب الخيرات الحاج سليم البورصلي سنة ١١٧٨.

ويبدو أن منشئ السبيل من بورصة النركيـــة ألحقــه بالمنزل بعد أن سكنه في هذه الفترة. ويتضح مـــن الصـــور التى نشرتها لجنة حفظ الآثار العربية فى كراساتها أن مدخل هذا السبيل كان من داخل المنزل ولم يكن مستقلاً بمدخل وأن مدخله كان مشابهاً لباقى مداخل الأسبلة برشيد من عدم اتساع بابه وفى عقده نصف الدائرى وزخارف كوشتيه (٢٦٧ (

### مدخل طاحونة أبو شاهين ق٣١هـ.

وهي على الأرجح تتنمى لأوائل القرن الشالث الهجرى (١٩م)، وتجاور منزل الأمصيلي الذي بناه عثمان أغا الطوبجي وهي خاصة بطحن الغلال وكانت تعمل بالخيل وتعتبر الطاحونة الوحيدة – الباقية – في مصرر من هذا النوع.

وقد ذكر بعض العلماء أن بناء هذه الطاحونة التابعة لوقف المحلى يرجع لنفس وقت بناء منزلى الأمصيلى وحسيبة غزال ١٢٢٣هـ في حين أن اعتاء لجنة حفظ الآثار العربية بها والصور التي نشرتها لمدخلها قبل ترميمها هذا بالإضافة لما أورده بعض الباحثين من أن منزل حسيبة غزال أقدم تاريخاً من منزل الأمصيلي والطاحون في إنشائه وذلك بناء على نص وثائقي يثبت أن منشئ الطأحون اضطر لشراء الحائط الفاصل بينها وبين منزل حسيبة غـزال فإنا

نرجح أن الأخير ربما بثى قبل الطاحونة بــوقت قصــــير في القرن ١٣هــ (١٩م).

و أياما كان الأمر فإن القرب المكانى وطراز المنشأت قبل ترميمها عبر ما وصلنا من صور قديمة لها وما رأيناه من إعادة بناء أو تجديد بعض المنشأت الدينية أو المدنية فى رشيد، كل ذلك يبين أن التاريخ الأصلى لإنشاء الطاحونة أقدم من بداية القرن الثالث عشر

ومدخل هذه الطاحونة يقع وسط الواجهة الشمالية لها على محور المبنى و هو مدخل بارز بمقدار ١٠،٠ م عن سمت الواجهة، وارتفاع كثلة المدخل بارتفاع الواجهة و هو مرحم، منا الساع كثلثة فهو ٣٠،٤٠، ويتوسطها فتحة بالساع ١٠،٠٠ م وارتفاع ٢٠،٠٠م.

ويغلق عليها باب خشبي من مصر اعين – مجدد على هيئته القديمة بمقارنة ما نشر عنه من صور قديمة مع الواقع الحالى – حيث يتكون من مستويين من الزخارف، الأدنـــى عليه شكل محر ابين صغـيرين لكـل منهما عقـد مدبـب والمستوى الأعلى تشغله نجمــة سداســية غـائرة. ويحـدد الزخارف ويفصل بينهما حشوات مربعة بارزة، والباب مــن النوع " المربع" غير معقود وكانت أرضيتــه ترتقــع النوع " المربع"

بشكل ملحوظ عن الوضع الحالى حيث تتميز أرضيته بوجود عتب سفلى من الحجر الجيرى الذى تأكل جزء منه من ناحية الشارع وكان بارزاً عن سمت الحائط وهو الآن فى مستواه، والكتفان من الطوب الأجر حتى مستوى عتب الباب العلوى نتخللها ثمانية ميد خشبية تربط بين المداميك. ويعلو الباب عتب خشبى سميك بربط الكتفين مع هيئة المدخل، ويعلوه فى الوسط شباك مستطيل طوله ٨٠،٥م وعرضه ٧٠٠٠ مغشبى بمصبعات حديدية، ويكتنف الشباك ويعلوه حتى نهاية الواجهة زخارف هندسية منفذة بالطوب المنجور من لونيسن أحمر وأسود مع كحلة بارزة بيضاء وقوام هذه الزخارف عنصر "المفروكة"

ويؤدى المدخل لدور قاعة مستطيلة وبها في مواجهة الداخل من المدخل الرئيسي مدخل أخر داخلي يؤدى لمدارى الطحن، وهذا المدخل الداخلي متوج بعقد ثلاثي الفصـــوص كالذي نراه في واجهات المداخل بالمنشآت الدينية.

#### مداخل حمام عزوز ق ١٣هـ (١٩م):

يقع هذا الحمام بشارع الحجر عند تقاطعه مع شارع المحلي برشيد و جاء في كتاب

"آثار رشيد" أنه قد شيد في القرن الثالث عشر الهجرى (١٩) وأرخه المرحوم حسن

عبد الوهاب بالقرن الثاني عشر الهجري (۱۸م) وذكر أنه له "تخطيط خاص ممتاز"، حيث

احتفظ بابه الأول بتفاصيله – كما أنه يتوصل لداخله من طرقات (دهاليز) متعرجة مغطاة بعقود مصلبة مخوصة وأرضية إيواناته مفروشة برخام دقيق ملون.

وارتبطت عادة الاستحمام والنطهر بالحمامات التسى شيد معظمها بالقرب من المساجد برشيد في العصر العثماني، فقد ذكر أنه إلى عهد قريب وجد حمام القرافي أمام مسجد المحلى و حمام قايتباي والبستانجي أمام مسجد الصامت، وحمام الساحة (القبلي) أمام الواجهة الشمالية الشرقية لجامع زغلول.

وتخطيط هذا الحمام يخضع لنظام تخطيط المنازل برشيد، حيث أن له ثلاثة مداخل، أحدهما يؤدى لدهليز معقود بقبو متقاطع إلى دور قاعة بوسطها فسيقة رخامية وملحق بهذا القسم فناء وساقيه كانت تمد الحمام بالمياه اللازمة له، ويؤدى المدخل الثاني لسلم صاعد لسكن الحمامي (الحارس) والعاملين معه وبعلو هذا السكن منطقة وسطى بين القسمين

الشرقى والغربى للمنشأة.في حين يؤدى المدخل الثالث السي حجرة المستوقد (المسلخ).

أما المدخل الأول من هذه المداخل فهو يقع في منتصف الواجهة الرئيسية (الشمالية) للمنشأة وملحقاتها، وهو في مستواها ومعقود بعقد نصف دائري، واتساع فتحت في مستواها ومعقود بعقد نصف دائري، واتساع فتحت واحد بدون خوخة، وتتخفض أرضية المدخل عن الشارع بمقدار ٣٠٠،٠، ويؤدى المدخل لدركاه صغيرة تمتد من الشرق إلى الغرب ثم ينحني الداخل غرباً حيث مدخل أخر معقود بعقد مماثل يؤدي لحجرة المستراح (خلع الملابس)

ووجد المدخل المنكسر بحمامات القاهرة، حيث يتم الدخول إليها عبر دهليز منكسر لا يسمح بأن يسرى المسارة بالشارع من بداخل المنشأة وهو ما يوفر الخصوصية لمسن بداخلها ومن أمثلة ذلك دهاليز المدخل في حمامات السلطان إينال، والملاطيلي، والطمبلي وهي تعود للعصسر المملوكسي.

أما المدخل الثاني الذي يؤدي لمنزل الحمامي الملحق بالمنشأة فهو بأب مربع (بدون عقد) ذو عتب مستقيم، اتساعه متر واحد وارتفاعه ٢,٤٠م ويغلق عليه باب من مصراعين خاليين من الزخارف ويؤدى مباشرة لدور قاعة ومنها لمدخل آخر يؤدى لفناء المنزل والمدخل الثالث يفتح على حجرة المستوقد، وهو فى مستوى الواجهة ويقع إلى يميسن الأول، واتساع فتحته ١,٥٠م وارتفاعها ١,٦٠م (الآن) حيث ارتفعت أرضية الشارع أمام الحمام،

ويغلق على فتحة الباب مصراع خشبى واحد جمعت حشواته بشكل هندسى تتوسطه نجمة ثمانية، حولها حشوات مثلثة فى إطار ثم حشوات ثمانية الأضلاع فى إطار أخرر، ويعلو هنا المدخل نافذة مستطيلة (خالية الآن) يبدو أنها كان يغشيها مصبعات حديدية

# خامساً: مداخل المنشآت المدنية بفوة :

تعددت أنواع المنشآت المدنية بفوة فى العصر العثمانى على قلتها، فهى نتميز ببقاء "وكالة ماجور" وهى ئانى الوكالات الباقية فى الوجه البحرى بعد وكالة الغورى بالمحلة الكبرى ٩٠٦هـ (١٥٥١م وأيضاً "ربع الخطابية" الذى نتفرد به دون مدينة رشيد، كما بقى بها من منازلها العديدة منزل واحد هو منزل "وقف الدوبى"،)

وقد شیدت منازل فوة فی هذا العصر علی نفس طراز منازل رشید الآن معظمها قد أندثر وما تبقی منها لیم یسلم من التبدیل والتغییر، و کان معظم هذه المنازل یتکون من طابقین، وتشیر احدی الوثائق عند و صفها لأحد المنازل بفوة " أنه بشتمل علی دار تحقانیة و دار فوقانییة، و دهلین رشیدی (قاعة استقبال) وقاعة خزیر و حاصلین و منافع و مرافق.

وتعود معظم المنازل بفوة إلى القرن الثالث عشر الهجرى (١٩م) ومنها، منزل القماح، ومنزل البوابين ولكن منزل وقف الدوبى الذي يقع بشارع الدوبى فى مواجهة مسجد الدوبى فهو يرجع للقرن الثانى عشر الهجرى (١٨م).

لهذا المنزل مدخلان بالواجهة الرئيسية له وهبى الشرقية أحدهما وهو الرئيسي يقع في الطرف الشيمالى للواجهة ويرتفع درجة سلم واحدة عن أرضية الشارع (الآن) وتبرز كتلته عن سيمت جدار الواجهة بمقدار ١٠،١٠، ويتوسط كتلته فتحة باب انساعها ١٥،٠٨م وارتفاعها ٢٢,٢٠م ويتوج كتلة المدخل عقد موتسور، وتحدد هيئة المدخل بزخارف الطوب المنجور، ويؤدى الباب لدركاه مستطيلة برخارف الطوب المنجور، ويؤدى الباب لدركاه مستطيلة

طولها ٣٥, ١٥ وعرضها ١٠، ١٥ وعن يسارها ينكسر الداخل البحد السلم الصاعد العلوى للمنزل، أما المدخل الثانى فهسو يقع بالطرف الجنوبي لنفس الواجهة وأرضيته تتخفض عن أرضية الشارع (الآن) لارتفاع الأخيرة، وبوسطه فتحة باب اتساعها ١٠١٠، ١٥ وارتفاعها ٢,٢٠م ويتوج المدخل عقد موتور ويحدد هيئته إطار من الطوب المنجور بلونين أحمر وأسود تأكلت زخارفها.

ويعلو العقد شباك مربع طول ضلعه ٧٠,٠٠ مغشى بمصبعات حديدية، وكان هذا المدخل يؤدى لمخازن بالطابق الأرضى للمنزل.

### ٢ - مدخلا وكالله حسين ماجور ١٢٦٥هـ (١٨٤٨م) :

تقع هذه الوكالة خلف ربع الخطابية بشارع الوكالسة في فوة وبالقرب من مسجد أبو المكارم ولها مدخلان بالواجهة الشمالية لها والتي لم يتبق من العناصر المعماريسة في الوكالة سواها مع قاعة صغيرة، والمدخل الأول منهما يبدو أنه كان يؤدى لقاعات إيواء التجار، وهو بارز بمقدار من سمت الواجهة واتساع كتلته ٣٠,٤م وارتفاعها ٥٠,٠٥ وويتوسطه فتحة باب باتساع ٢,٦٠ وارتفاع ٢,٩٠ وويتوسطه فتحة باب باتساع حرية على منهما

0,00م وارتفاعها 1,00م، في حين يرتد المدخل بعمق 1,70م ويعلو فتحة الباب عتب خشبى مستقيم عليه كتابات بخط الثلث البارز في سطرين نصهما: "بسم الله الرحمن الرحيم نصر" من الله وفتح قريب". أنشأ هذا المكان المبارك الفقير حسين أحمد ماجور 1770م.

ويكتنف الكتابات زخارف هندسية قو امها مثلثات متبادلة الرؤوس بداخلها أشكال معينات

ويعلو العتب شباك مستطيل مغشى بالخشب الخرط الدقيق، ويتوج المدخل عقد موتور (عاتق) زُخرفت كوشئاه بزخارف هندسية منفذة بالطوب المنجور من لونين أحمر وأسود مع كحلة بيضاء، قوام هنده الزخارف عنصر "الدقماق" وكان يغلق على فتحة الباب مصراع واحد بخوخة (تأكل الآن)، وتربط مداميك المدخل خمسة ميد خشبية تمت بعرض واجهة المدخلة إضافة لعتب الباب الخشبى الذي يمتد ليربط العضادتين مع الباب.

ويقع المدخل الثاني للوكالة عن يسار الأول، وهو في مستوى جدار الواجهة ويصعد إليه بدرجتى سلم، وهو باب مربع بدون عقد، واتساع فتحته ١,٦٠م وارتفاعها ٢,٦٥م ويغلق عليه باب خشبى من مصر اعين جمعت حشواتهما

بأسلوب هندسى حشوة مربعة وأخرى مستطيلة، وباطن العتب الخشبى الذى يعلوه الباب عليه زخارف هندسية قوامها نجوم ثمانية الرؤوس وأشكال معينات صغيرة.

#### ٣- مدخلا ربع الخطابية ق١٣هـ:

يعتبر هذا الربع من الأمثلة النادرة الباقية للرباع في الوجه البحرى ويقع بشارع أحمد بك ماجور وتطل و اجهته الشمالية على ميدان مسجد أبو المكارم بفوة، ويرجع انشائه للقرن الثالث عشر الهجرى (١٩٩م) ويتكون من ثلاث طوابق الأرضى تشغله حوانيت كانت مستغلة كورشة نجارة ونو لان للنسيج، ويعلو ذلك طابقان للسكنى، وأغلب الظن أن تسميه " الخطابية" نسبة إلى عائلة خطاب التي كان لها علاقة بهذا المبنى إما بالتملك أو التصرف فيه على نحو ما وللربع و اجهتان، بكل واحدة منهما مدخل، أما المدخل الرئيسي فيقع في الواجهة الشرقية المطلة على ميدان جامع أبو المكارم، في الجزء الجنوبي للواجهة وتبرز كتلته عنها بمقدار ١٠٠٠م، ويصعد إليها بسلم من أربع درجات من ناحيتين يؤديان ويصعد اليها بسلم من أربع درجات من ناحيتين يؤديان

ويؤدى المدخل لدركام صغيرة عن يسارها سلم يؤدى للطابق العلوى

ويغلق على الباب مصراع خشبى واحدد بخوخة، ويتوج المدخل عقد موتور حليت كوشتاه بصفوف أفقية ملونة من الطوب المنجور ويعلو العقد شباك مربع مغشى بمصبعات حديدية.

أما المدخل الثانى للربع فهو يتوسط الواجهة الشمالية ويصعد إليه بدرجتى سلم وتبرز هيئته ١٠،١م عــن ســمت الواجهة وهو مدخل أقل ارتفاعاً من الرئيسى إذ يبلغ ارتفاعه الواجهة وهو مدخل أقل ارتفاعاً من الرئيسى إذ يبلغ ارتفاعه الخشب (مجدد) بدون خوخة. ولا يوجد مكاسل على جانبيه، وكتلته من الطوب المنجور الملون مع كحلة بيضاء وتتخلــل مداميكه خمسة ميد خشبية والعقد يتوجه مباشرة دون عتــب خشبى وهو عقد موتور أما كوشتاه فزخار فهما هندسية قوامها أشكال متعامدة تحصر بينهما أشكال نجوم ثمانية منفذة فـــى الجص بلونين أحمر وأسود مع فواصل بيضاء

## المصادر والمراجع العربية

- ۳-د. أحمد فكرى ، مساجد القاهرة ومدارسها، الجسزء
   الثانى العصر الأيوبى، دار المعارف،٩٦٩م.
- ٤-د. السيد محمود البنا ، درر است للأسس وقواعد استكمال الأجزاء الناقصة من المبانى الأثرية ، مجلة كمية الأثار، جامعة القاهرة، عدد ١٩٦٧،٧١ مركز جامعة القاهرة اللطبع والنشر ١٩٩٧م.
- ٥- د أصلان آبا (أوقطای) ترجمة أحمد عیسی ، فنــون النترك وعمائرهم، الطبعـــة الأولـــی، اســنطنبول ،
   ۱۹۸۷ م.
- ٦- ألفريد لوكاس ، المواد والصناعات عند قدماء المصريين، القاهرة،٥٠٥ م.

 ٧- د. آمال العمرى ، إعادة استخدام الرخام في العصر المملوكي، مجلة در اسات إسلامية، مــج١، الهيئــة العامة للمطابع الأميرية، ١٩٧٨م.

۸- أندرية ريمون (ترجمة لطيف فرج) ، المدن العربية الكبرى في العصر العثماني، دار الفكر للدراسات والنشر و التوزيع، ١٩٩٨م.

9- بيير بيشار (ترجمة على طالب ، هبة النشوقان) ،
 الآثار و الزلازل، سلسة الثقافة الأثرية و التاريخية ،
 هيئة الآثار العربية عدد ١٩، سنة ١٩٩٠م.

 ١٠ توفيق أحمد عبد الجواد ، العمارة الأسلامية، فكر وحضارة، الأنجاو، ١٩٨٧م.

١١ - جومار (أيمن فؤاد سيد) ، تاريخ ووصــف مدينـة
 القاهرة وقلعة الجبل, الجانحي، ٩٨٨ (م.

١٢ جمال خير الله ، أعمال الرخام في القاهرة في العصر العثماني، مخطوط رسالة ماجستير كلية الآداب ، جامعة طنطا، ١٩٩٢م:

آثار الوطن العربي، الأثـــاريون العـــرب، المؤتمـــر الخامس ٢٠٠٢م.

١٤ جمال خير الله ، النقوش الكتابيـــة علـــى الأثـــار
 الأسلامية فى العصر العثمانى، طنطا ٢٠٠٣م.

۱۰ د. حجاجی ایر اهیم محمد، أصباغ مصر و أحبار ها
 عبر العصور، مكتبة سعید راضی، ۱۹۸۶م.

۱۷ - د. حجاجى إبر اهيم محمد ، العلاقة بين المصريين
 ةالإبطاليين في الآثار والفنون في العصر الاسلامي،
 دار المصطفى ۲۰۰۱م.

١٨ - د. حسام الدين عبد الحميد ، المنهج العلمــــى فــــى
 صيانة المخطوطات و الأخشاب و المنسوجات الأثرية.

٩ - د. حسام الدين عبد الحميد ، تكنولوجيا صيائة
 وترميم المقتنيات الثقافية، الهيئة المصريسة العامية
 للكتاب ١٩٧٩م.

٢- د. حسن الباشا ، الألقاب الأسلامية فـــى التــاريخ
 والوثائق والآثار ، دار النهضة العربية ١٩٧٨م.

٢١ - د. حسن الباشا ، سواحل مصر الشمالية في الفين الأسلامي، سلسلة تاريخ المصرييين، عدد ٢٠٠٠، الهيئة المصرية العامة للكتاب ٢٠٠١م.

٢٢ حسن عبد الوهاب ، البناء بالطوب فــــى العصــر
 الاسلامي، مجلة العمارة، العدد٢٣٤، سنة ٩٤٠م.

حسن عبد الوهاب ، طراز العمارة الاسلامية فـــى
 ريف مصر ، مجلة المجمع العلمى المصرى . مج٣٨،
 ص٢٠ - ٥٥ - ١٩٥٧م .

۲۲- د. حسن جودة القصاص ، المدرسة الصير عتمشية،
 دراسة أثرية معمارية، مخطوط رسالة ماجستير،
 كلية الأداب ، جامعة القاهرة، سنة ١٩٧٣م.

۲۰ د. حسن محمد على ، محاصرات فـــى مسادىء
 ترميم وصيانة الأثــار والمقتنيات الفنية، طنطا
 ۲۰۰۱م.

٢٦- د. خالد عزب ، فوة مدينة المساجد، دراسة عـــن
 المدينة وعمائرها الدينية والمدنية، مطـــابع الأهــرام
 ١٩٨٩م.

۲۷-د. ربيع خليفة ، الفنون الاسلامية فـــى العصــر العثماني، مكتبة زهراء الشـــرق، الطبعــة الأولــــى
 ۲۰۰۱م.

۲۸ - د. رائف نجم ، صيانة الصخرة المشرفة في بيت المقدس مستخرج من مجلة المتحف، العدد "-السنة الثانية، ۲۰۷۱ (۱۹۸۷م).

 ٢٩ - د. رفعت موسى محمد ، الوكالات والبيوت الاسلامية في مصر العثمانية، الدار المصرية اللبناينة ، ١٩٩٣.

٣٠- د. سامى عبد الحليم إمام ، الحجر المشهر حلية معمارية بمنشآت المماليك بالقاهرة، دار الوفاء، المنصورة ، ١٩٨٤م.

٣١- د. سعاد ماهر محمد، مساجد مصر وألياؤها الصالحون، وأجرزاء، المجلس الأعلى للشؤون الاسلامية، ٨١-١٩٨٤م.

٣٢- سيد العربي، م. حسان عبد النبى ، ترميم مسحد سليمان باشا الخادم سارية الجبل، مجلة عالم البناء، عدد ٢٤ ، فبر اير ١٩٨٤ م.

٣٣- د. صلاح أحمد هريدي، الحياة الاقتصادية والاجتماعية، في مدينة رشيد في العصر العثماني، المجلة التاريخية المصرية، مسج٣٠، السنة ٣٨-

٣٤ د. عباس حلمي، تطور المسكن المصرى من الفتح العربي حتى الفتح العثماني، مخطوط رسالة دكتوراة، أداب القاهرة ١٩٦٨م.

٣٥ عباس السيسى، رشيد المدينة الباسلة، مطابع
 مدكور، ١٩٧٩م.

٣٦ د. عبد القادر الريحاوي، المباني التاريخية حمايتها وطرق صيانتها، سوريا دمشق، ١٩٦٨م.

٣٧- عبد الظاهر عبد الستار، دراسة علاج وصيانة مدرسه اينال البوسفى ، بحث فى دراسات فى آثار الوطن العربى، الملتقى الثالث لجمعية الأثاريين العرب، ج٢، القاهرة ٢٠٠٠م.

٣٨ عبد المعز شاهين، طرق ترميم وصيانة الأثار والمقتنيات الأثرية، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٩٧٥م.

٣٩ عبد الله الطحان، الكتاباتن الأثرية بمحافظة البحيرة
 حتى القرن التاسع عشر، مخطوط رسالة ماجستير،
 أداب طنطا ٢٠٠٠م.

٠٤ - د. عزة عبد الرحيم شحاتة، الكتابات الأثرية بعمائر محافظة كفر الشيخ في العصرين المملوكي والعثماني، مخطوط رسالة ماجستير، أداب طنطا 1997م.

٤١ - د. عصام عرفة، الأسس البنائية لتشكيل الوحدات الزخرفية الاسلامية الهندسية والبنائية الجدارية بمصر، مجلة كلية الأثار، عددة، لسنة ١٩٩٥م.

٢٤- على مبارك، الخطط التوفيقية لمصر القاهرة ومدنها وبلادها القديمة والشهيرة، ٢٠جـزء، الهيئة المصرية العامة للكتاب ٨٠-١٩٨٧م.

٣٥ - د. فريد شافعي، العمارة العربية في مصر الاسلامية، مج ١، عصر العمارة، الهيئة المصرية العمة للتأليف و النشر ١٩٧٠م.

٤٤- د. محمد أحمد عوض، در است ترميم القباب الخشبية وصيانتها في القاهرة الاسلامية (تطبيقاً على على المناها على الم

قباب خاتقاه شيخو) مخطوط رسالة دكنــوراه، أثــار القاهرة ١٩٩٤م.

٥٥ - د. محمد عاصم الجوهرى، علاج وصيانة بعض القطع الفخارية الأثرية، مخطوط رسالة ماجستير،
 أثار القاهرة، ١٩٨٣م.

۶٦ د. محمد عبد الهادى، در اسات عملیة فـــى ترمیـــم
 وصیانة الآثار الغیر عضویة، مكتبة زهراء الشرق،
 ۱۹۹۷م.

٤٧ - د. محمد عبد الهادی(و آخرون) النربة مصدر مـن
 مصادر تلف المبانی الأثریة بمدینة القاهرة، مجلـة
 کلیة الأثار، عدد۷، ۱۹۹٦م.

٨٤ - د. محمد حمرة الحداد، موسوعة العمارة الاسلامية في مصر من الفتح العثماني حتى نهاية عهد محمد على، المدخل، مكتبة زهراء الشرق ١٩٩٨م،

93- د. محمد عبد العزيز السيد، عمائر مدينة فوة في العصر العثماني، مخطوط رسالة دكت وراه، كلية الأثار، ١٩٩١م.

٥- د. محمد فهمي عبد الوهـاب، دراسات نظريـة
 و علمية في حقل الفنون الأثرية.

٥١ د. محمد مصطفى نجيب، العمــــارة فـــى عصـــر المماليك، كتاب القاهرة وتاريخها وفنونهـــا و آثار هـــا حسن باشا و آخرون، الأهرام ١٩٧٠م.

٥٢ محمود الحديدى، أمال صفوت، مدحت المنياوى، ترميم وتطور القاهرة السلامية، مصر بشتاك، سبيل عبد الرحمن كتخدا، مجلة عالم البناء، عدد ٥٨ يونيه ١٩٨٥م.

٥٣ - محمود الحديدى، قلعة صلاح الدين، خطة التطوير المعمارى و الدقيقة، مجلة عالم البناء، عدد ٤٢، فبر اير ١٩٨٤م.

٥٤- د. محمود درويش، المساجد الاثريه برشيد .المحلة الكبرى ٩٣٣م.

٥٥ محسن محمد صالح، دراسة تأثير التربة على تلف المبانى الأثرية بمدينة القـاهرة، مخط وط رسالة ماجستيرن كلية الأثار ١٩٩٦م.

٥٦ - ملفات الأمانة العامة للمجلس الأعلى للأثار، ادارة وسط الدلتا، ملفات منطقة فوة، منطقة رشيد.

٧٥- نيفين مصطفى حسن، رشيد فى العصر العثمانى
 دراسة تاريخية، وثائقية، دار الثقافة العلميمة،
 الاسكندرية، ١٩٩٩م.

٨٥- هيئة الأثار المصرية، آثار رشيد، ١٩٨٥م، القاهرة
 الاسلامية آثار صحراء المماليك.

٩٥ - هيوم(و ف) (ترجمة على فهمى الألفى)، أحجار
 البناء فيما جاور القاهرة وفى الوجه القبلى والبحرى،
 المطبعة الأميرية ١٩١٠م.

٦٠ وزارة الثقافة: المجلس الأعلى للأثار، ترميم آثار
 فوة ١٩٩٧، المجلس الأعلى للآثار، مسجد
 ومدرسة عبد الغنى الفخرى(البنات) ١٩٩٩م،

المجلس الأعلى للآثار، مشروع ترميم مسجد عثمان كتخدا، ٢٠٠٠م،

مشروع ترميم مسجد ومدرسة السلطان الغوري،٢٠٠٠م.

#### المراجع الأجنبية

- 1- Cresswell(K.A) ashort account of early muslem, architecture, 1958.
- 2- Creesweel(K.A) the muslem archilecture of egypt, vol.1, II,1960.
- 3- Comete de comservation des manuments de L' in arab, EX, 1920-1924, nmprimerie de L' in stitule français d' archeolgie oriental, 1928.
- 4- Balderrama(A.A.) earthquake damage to historic masonry structures conservation of building and decorative stones, vol.2, butterwoth, mashington, 1990.
- 5- Berchem(M.V.) materieux pour un corpus, inscription, arabi caruem,, egypt, paris, 1903.
- 6- Coodwin(G.), ahistory of ottomen, architecture, themes and hudson, london, 1971.
- 7- Lezine(A.), et abdul tawab, (A.R.), introduction al'etude des maisons amciennes de rosette, annales islamogoigues, Institute français d'archeologie oriental du caire,tom. X, 1972.

- 8- Look(d.w.), The preservation and reteofit of islamic monuments in caro after earthquake of 12 october 1992, american university in egypt, 1995.
- 9- Torraca(G.) general philosoply of stone concenvation of stong, studies and document of cultural heritage, unesco, 1981.
- 10- Vogt(ulya), living architecture ottoman, london, 1966.

## اللوحات

لوحة (۱) مدخل باب المدرج بالقلعة قبل الترميم ٥٧٥ (١٨٣)، (عليه أقدم نقش نسخ قائم في مصر الاسلامية).

لوحة (۲) الباب الخشبى المغشى بالبرونز (على هيئة نجارية) إنيال اليوسفى بالخيامية - بعد الترميم - ١٩٤٠ م).

لوحة (٣) عقد و ايــوان القبلـة بمدرسـة عبـد الغنــى فخرى (جامع البنات) قبل الترميم ٨٢١ه (٨٤١٨م).

لوحة (٤) العقد الايواني والأرضية بمدرسة عبد الغنـــــي فخرى (بعد الترميم).

لوحة(٥) أعمال الصلب لتأمين وتزرير الشروخ بالواجهة الرئيسية لجامع البنات(قبل الترميم).

لوحة (٦) واجة جامع البنات (بعد الترميم).

لوحة (^) ايو ان القبلة بخانقاه فرج بن برقوق (بعد الترميم). لوحة (٩) دكة المبلغ بخانقاه فرج بن برفوق (بعد الترميم).

لُوحة (١٠) مدرسة السلطان الأشرف انيال ٨٥٥-٨٦٠ه (٥١--٤٦١م)(قبل الترميم).

لوحة (١١) القبة وأحد الواجهات بمدرسة الأشرف انيال بالصحر اء (بعد الترميم).

لوحة (۱۲) واجهة مدرسة السلطان الغـــورى الجنوبيــة الشرقية ۹۰۹ه (۵۰۳م) (بعد الترميم) بها الجواصـــل من المجلس الأعلى للأثار

لوحة (١٣) الواجهة الجنوبية الشرقية لمدرسية الشهرى (بعد الترميم)عن المجلس الأعلى للأثار.

لوحة (١٤) تفتت وتــــآكل أرضيـــة الصحِــن بمدرســة الغورى (قبل الترميم) عن المجلس الأعلى للأثار.

لوحة (١٥) الأرضية الرخامية لمدرسة السلطان الغورى (بعد الترميم) عن المجلس الأعلى للأثار.

لوحة (١٦) اعمال الصلب وتأمين الجدران والقبة بمدرسة السلطان قايتباى ٧٧٨-٩٨٩ه (٧٢-١٤٧٤م) قبل الترميم عن الأمانة العامة للمجلس الأعلى للأثار.

لوحة(١٧) عمليات ترميم الزخارف والكتابـــات بســقف السبيل الملحق بمدرسة السلطان قايتباى(أنناء النرميم) عن المجلس الأعلى للأثار .

لوحة (١٨) جزء من شريط الكتابات الكوفية الورقة بسجد سليمان باشا ٥٩٠٥ م (١٥٢٨م) بالقلعة (قبل السنرميم) عن المجلس الأعلى للأثار.

لوحة (١٩) بسملة بـ الخط الكوفى المورق بالوزرة الرخامية لمسجد سليمان باشا بالقلعة (بعد الترميم) عن المجلس الأعلى للأثار.

لوحة (٢٠) الشريط الرخامي للوزرة الرخامية في بيت الصلاة بسجد سليمان باشا بالقلعة (قبل الترميم) عن المجلس الأعلى للأثار.

لوحة (٢١) جزء من الشريط الكتابي والوزرة الرخامية في مسجد سليمان باشا بالقلعة (بعد الترميم).

لوحة (۲۲) المدخل الرئيسي وجزء من مسجد حسن نصر الله بفوة ١١١٥ (١٧٠٣م) (قبل الترميم) عن منطقة أثار وسط الدلتا.

لوحة (۲۳) المدخل الرئيسي لمسجد حسن نصر الله بفوة (بعد الترميم).

لوحة (٢٤) منزنة مسجد حسن الله بفوة (أثناء الترميم) عن منطقة آثار وسط الدلتا.

لوحة (٢٥) منزنة مسجد حسن نصر الله بفوة (بعد الترميم).

لوحة (٢٦) مسجد الصعيدى بفوة ١١٣٣ ( ١٧٢٠م) قبل الترميم عن منطقة آثار وسط الدلتا.

لوحة (۲۷) و اجهة ومدخل مسجد الصعيدى بفسوة (بعد الترميم).

لوحة (٢٨) مسجد الشيخ شعبان بفوة ١١٤٧ه (١٧٣٤م) قبل الترميم عن منطقة أثار وسط الدلتا.

لوحة (۲۹) مدخل مسجد النميرى بفـــوة (۲۹،۰۱م) قبــل الترميم عن منطقة آثار وسط الدلتا.

لوحة (٣٠) مدخل مسجد النميرى بفوة (بعد الترميم).

لوحة (٣١) الواجهة الرئيسية والمنذنة بســــجد النمـــيرى بفوة (قبل الترميم) عن منطقة أثار وسط الدلتا.

لوحة (٣٢) الواجهة الرئيسية والمئذنة بســــجد النمــيرى بفوة (بعد الترميم). لوحة (٣٣) احد الشقوق الرئيسية المؤدية لإنفصال را الجدر ان بسجد عثمان كتخددا ١١٤٧ه- ١٧٣٤ ما ١٧٣٤ الأعلى الاثار ميم عن المجلس الأعلى للأثار .

لوحة (٣٤) ترميم الشقوق والفواصل الرأسية بسجد عثمان كتخدا(بعد الترميم) عن المجلس الأعلى للأثار.

لوحة (٣٥) تدعيم الأساسات والأرضيات بمسجد عشان كتخدا (أثناء الترميم) عن المجلس الأعلى للأثار.

لوحة (٣٦) ابو ان مدرسة سنقر السعدى (قبل الترميم) عن

Juiseppe fanfoni.

لوحة (٣٧) ايو ان مدرسة سنقر السعدى (بعد الترميم) عن

Juiseppe fanfoni.

لوحة (٣٨) قبة السمعخانة (مسرح الدر اويش) أثناء الترميم عن المركز الإيطالي المصرى للترميم والآثار.

لوحة (٣٩) القبة من الداخل (بعد الترميم) عن :

J. fanfoni.

لوحة (٤١) مئذنة مسجد القنائي بفوة (بعد الترميم).

لوحة (٤٢) مسجد النميري بفوة ١٢١٥ (١٨٠٠م) قبـــل الترميم عن منطقة آثار وسط الدلتا.

لوحة (٤٤) مسجد داعى الدار (دعيدر) بفوة بعد الترميم.

لُوحة (٤٥) قبة الشيخ سالم أبو النجا بفوة ١١٨١ ٥ (١٧٦٧م) قبل الترميم غن منطقة آثار وسط الدلتا.

لوحة (٤٦) قبة سالم أبو النجا من الخارج بعد الترميم.

لوحة (٤٧) الترميم الدقيق للزخارف والكتابات والتطعيم رخام - بلاطات زخرفية -أخشاب بمدخل قبة سالم أبو النجا بفوة (بعد الترميم).

لوحة(٤٨) التكية الخلونية بفـــوة ق١٠ه (ق٢١م) أثنــــاء الترميم عن منطقة آثار وسط الدلتا.

لوحة (٤٩) التكية الخلوتية بفوة بعد الترميم.

لوحة (٥٠) قبة الشيخ عطيه ريحان الملحقة بالتكية الخلوتية بفوة أثناء الترميم عن المجلس الأعلى للأثار.

لوحة(٥١) قبة الشيخ عطيه ريحان بفوة(بعد الترميم).

لوحة (٥٢) واجهة مئذنة مسجد أبو المكارم بفـــوة قبــل الترميم - عن منطقة آثار وسط الدلتا.

لوحة(٥٣) واجهة ومئذنة مسجد أبـــو المكـــارم ١٢٦٧ه (١٨٥٠) بفوة أثناء الترميم.

لوحة(٥٤) واجهة ومئذنة مسجد أبو المكارم بفوة بعد الترميم.

لوحة(٥٥) مدخل الوكالة بمنزل البقرولي برشيد – بعـــد النرميم ١٦٣١ (١٧١٨م).

لوحة (٥٦) مدخل منزل البقرولــــى برشــيد الزخـــارف الهندسية.

لوحة(٥٧) الشباك الشرقى لشبيل منزل البقرولى برشـــيد – الكتابات. لوحة (٥٨) الزخارف الهندسية (طبق نجمى) على الباب الخشبى لمنزل البقرولي برشيد (قبل السنرميم) عن المجلس الأعلى للآثار.

لوحة(٥٩) سبيل ملحق بمنزل الميزوني برشيد ١١٥٣. (١٧٤٠م) - بعد الترميم.

لوحة (٦٠) و اجهة السبيل الملحق بمنزل عصفور برشيد ١١٦٨ ( ١٧٥٤) بعد الترميم.

لوحة (٦١) و اجهة مدخل الوكالة الملحقة بمنزل جلال برشيد ١١٥٣ ( ١٧٤٠م) قبل الترميم - عن المجلس الأعلى للأثار .

لوحة(٦٢) منزل رمضان برشيد ق٢١ه (١٨م) - بعـــد الترميم - الزخارف - الشمعدان - والزهريات.

لوحة (٦٣) طاحونة أبو شاهين برشيد ق١٣ه (١٩م) بعد الترميم.

لوحة (٦٤) بوابة وضع الطرابيش الداخلية (من عهد محمد على) بفوة - قبل الترميم - عن منطقة آثار وسلط الدلتا.

لوحة(٦٥) بوابة وصع الطرابيش(أنتساء السترميم) عــم منطقة آثار وسط الدلتا.

المجلس الأعلى للأثار.


لوحة(٦٨) بوابة وضع الكتان بفوة بعد الترميم.

## اللوحات


**→** \

•






لوحة (٢) الباب الخشبي المغشى بالبرونز (على هيئة نجارية) إنيال اليوسفي بالخيامية- بعد الترميم-٧٩٤-٧٩٥ (٩٢-١٣٩٣م).




لوحة (٣) عقد وايوان القبلة بمدرسة عبد الغنى فخرى (جامع البنات) قبل الترميم ١٠٤١ه (٢٤١٨م).




لوحة (٤) العقد الايواني والأرضية بمدرسة عبد الغني فخرى (بعد الترميم).




لوحة (٥) أعمال الصلب لتأمين وتزرير الشروخ بالواجهة الرئيسية لجامع البنات (قبل الترميم).




لوحة (٦) واجة جامع البنات (بعد الترميم).



لوحة (٧) أحد الشروخ الرأسية بخانقاه فرج بن برقوق ٨٠١-٨١٢ه (١٣٨٩-١٣٨٩).




لوحة (٨) ايوان القبلة بخانقاه فرج بن برقوق (بعد الترميم). (هم لم ١/١)




لوحة (٩) دكة المبلغ بخانقاه فرج بن برقوق (بعد الترميم). دور المرابع




لوحة (١٠) مدرسة السلطان الأشرف انيال ٥٥٠-٨٦٠ (٥١-٤٦٠م) (قبل الترميم).




لوحة (١١) القبة وأحد الواجهات بمدرسة الأشرف انيال بالصحراء (بعد الترميم). دهر (رمم)



الواجهة الجنوبية الشرقية المسجد الغورى قبل الترميم لوحة (١٢) واجهة مدرسة السلطان الغورى الجنوبية الشرقية ٩٠٩ه (٣٠٥٠م) (بعد الترميم) بها الجواصل من المجلس الأعلى للآثار.




لوحة (١٣) الواجهة الجنوبية الشرقية لمدرسة الشهرى (بعد الترميم)عـن المجلس الأعلى للآثار.




لوحة (١٤) تفتت وتآكل أرضية الصحن بمدرسة الغورى (قبل الترميم) عن المجلس

الأعلى للأثار.




الفاصل بين الهنذنة وجدار الواجهة الرئيسية بعد الترميم

لوحة (١٥) الأرضية الرخامية لمدرسة السلطان الغورى (بعد الترميم) عن المجلس الأعلى للأثار.





لوحة (١٦) اعمال الصلب وتأمين الجدران والقبة بمدرسة السلطان قايتباى ٨٧٧- ٨٧٧ه (٧٢-٤٧٤) قبل الترميم عن الأمانة العامة للمجلس الأعلى للآثار.














لوحة (٢١) جزء من الشريط الكتابي و الوزرة الرخامية في مسجد سليمان باشا بالقلعة (بعد الترميم).




لوحة (٢٢) المدخل الرئيسي وجزء من مسجد حسن نصر الله بفوة ١١١٥ (١٧٠٣م) (قبل الترميم) عن منطقة آثار وسط الدلتا.







لوحة (٢٤) مئزنة مسجد حسن الله بفوة (أثناء الترميم) عن منطقة آثار وسط الدلتا.



لوحة (٢٥) مئزنة مسجد حسن نصر الله بفوة (بعد الترميم).




لوحة (٢٦) مسجد الصعيدى بفوة ١١٣٣ه (١٧٢٠م) قبل الترميم عن منطقة آثار وسط الدلتا.



لوحة (٢٧) و اجهة ومدخل مسجد الصعيدى بفوة (بعد الترميم).






لَوحة (٢٩) مدخل مسجد النميرى بفوة (١٨٠٠م) قبل الترميم عن منطقة آثار وسط الدلتا.




لوحة (٣٠) مدخل مسجد النميرى بفوة (بعد الترميم).




لوحة (٣١) الواجهة الرئيسية والمئذنة بسجد النميرى بفوة (قبل الترميم) عن منطقة أثار وسط الدلتا.




لوحة (٣٢) الواجهة الرئيسية والمئذنة بسجد النميري بفوة (بعد الترميم).




لوحة (٣٣) احد الشقوق الرئيسية المؤدية لإنفصال الجدر ان بسجد عثمان كتخدا ١٤٧٥ه- ١٧٣٤م (الكخيا) بالقاهرة - قبل الترميم - عن المجلس الأعلى للآثار.



لوحة (٣٤) ترميم الشقوق والفواصل الرأسية بسجد عثمان كتخدا (بعد الترميم) عن المجلس الأعلى للآثار.




لوحة (٣٥) تدعيم الأساسات والأرضيات بمسجد عثمان كتخدا (أثناء الترميم) عن المجلس الأعلى للأثار.




لوحة (٣٦) ايوان مدرسة سنقر السعدى (قبل الترميم) عن:


Juiseppe fanfoni.



لوحة (٣٧) ايو ان مدرسة سنقر السعدى (بعد الترميم) عن : Juiseppe fanfoni.




لوحة (٣٨) قبة السمعخانة (مسرح الدراويش) أثناء الترميم عن المركز الإيطالي المصرى للترميم والآثار.




لوحة (٣٩) القبة من الداخل (بعد الترميم) عن :


J. fanfoni.




لوحة (٤٠) مئذنة مسجد القنائي بفوة (قبل الترميم) عن منطقة آثار وسط الدلتا.



لوحة (٤١) مئذنة مسجد القنائي بفوة (بعد الترميم).




لوحة (٤٢) مسجد النميرى بفوة ١٢١٥ (١٨٠٠م) قبل الترميم عن منطقة آثار وسط الدائا.



ا ١٠١١ أ كم ١٨٥٠ مرخل و جزء من واجهة مسجد أبو المكارم بفوة ١٢٦٧ه (١٨٥٠م) بعد الترميم.




لوحة (٤٤) مسجد داعى الدار (دعيدر) بفوة بعد الترميم.




لوحة (٤٥) قبة الشيخ سالم أبو النجا بفوة ١١٨١ه (١٧٦٧م) قبل الترميم عن منطقة أثار وسط الدلدًا.


UNY.




لوحة (٤٦) قبة سالم أبو النجا من الخارج بعد الترميم. دعيم بر عيم




لوحة (٤٧) الترميم الدقيق للزخارف والكتابات والتطعيم رخام - بلاطات زخرفية - أخشاب بمدخل قبة سالم أبو النجا بفوة (بعد الترميم).







لوحة (٢٩) التكية الخلوتية بفوة بعد الترميم.



لوحة (٥٠) قبة الشيخ عطيه ريحان الملحقة بالتكية الخلوتية بفوة أثناء الترميم عن المجلس الأعلى للأثار.




لوحة (٥١) قبة الشيخ عطيه ريحان بفوة (بعد الترميم).




لوحة (٥٢) واجهة مئذنة مسجد أبو المكارم بفوة قبل الترميم - عن منطقة آثار وسط الدلتا.




لوحة (٥٣) واجهة ومئذنة مسجد أبو المكارم ١٢٦٧ه (١٨٥٠م) بفوة أثناء الترميم.




لوحة (٥٤) واجهة ومئذنة مسجد أبو المكارم بفوة بعد الترميم. كور ف يعد لمر مم




لوحة (٥٥) مدخل الوكالة بمنزل البقرولي برشيد - بعد الترميم ١١١١ه (١٧١٨م).




لوحة (٥٦) مدخل منزل البقرولي برشيد الزخارف الهندسية.










لوحة (٥٩) سبيل ملحق بمنزل الميزوني برشيد ١١٥٣ ه (١٧٤٠م) - بعد الترميم.



لوحة (٦٠) واجهة السبيل الملحق بمنزل عصفور برشيد ١١٦٨ (١٧٥٤) بعد الترميم.









الوحة (١٣) طاحونة أبو شاهين برشيد ق١٥ (١٩م) بعد الترميم.




لوحة (٢٤) بوابة وضع الطرابيش الداخلية (من عهد محمد على) بفوة - قبل الترميم - عن منطقة آثار وسط الدلتا.





ا مرد (٢٥) بوابة وضع الطرابيش (أثناء النرميم) عم منطقة آثار وسط الدلتا.






لوحة (٦٧) بوابة وضع الكتان بفوة قبل الترميم عن المجلس الأعلى للأثار.







المحقة ٦٩ منزل الامميل برشيد الثالانكومي




(لوحة ٧٠) مرخل خانقاه فرج بن بر يخوق بعد النزميم







رلعمه بر منول علان برشر (قبل الترميم)




الوحة ۷۲) منزل عب كلى برنتس -المتفرّد - بعد الترميم




العاجهة الغربية لمنول معطان بيشيد اتناءالكرمام




(لوحة ۷۵) منزل حسية غزل بمتي المترمرم





( لوحة ٧٦) اشفال الخشب عنزل حسيبة غذال (بعدابترممر)




المصف المنبعات النسبة عندل علمان بنتي من للاظل عهد الترميم









( لوجه ۱۸ ربع الخطابية موه ق (قبل الترميم)




(لوحة ١٨) ربع الخطابية بيفية (لوحة الم) (بعد النزميم)



(لوحة ١٨) وكالة حين ماجوريفوة (فيل الترميم)




(کوچه ۱۸) وکالهٔ مین طحور دفوق (بعد انترمیم)




(لوجة ١٤) منول رمضان بين بين . (بعد النزمم)







(لوم ٢٦) النتوب لكابس على مدخل سرب داى لسبر بنوه













(لوم ٩٠) اسر كما ع الخر: فيه لهه الشيخ سالم ابعر لنماه (بعد لبرت مم)





(لوم ۱۹۲) و اجم المدفق ما مترل درع برسم (بعد برسم)







(لوم ٩٤) مدخل واجم خانفاه الفاهر رود المورد الما للي (بدرتم)




(لومره) مد ا فال الدرم




(لنوم ١٦) الزفاري الهنامي لواجم منزل الفناريلي برويسريد برئيم





(لوم ۹۸) الحرباع (فيمير (بدورمم))



الدمر ۹۹ مرض مرض منزل الدمصلي بر جيديدلزمي

